

ANEXO 13 –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ELABORADO
PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECID
ACERCA DAS INCONFORMIDADES
CONSTATADAS NA EXECUÇÃO DO
CONTRATO Nº 060/2012/SECOPA
(PARTE 1)

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca transversal	
2	Trinca longitudinal	
3	Trinca longitudinal	
4	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS


TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
5	Trinca longitudinal	
6	Trinca longitudinal e transversal	
7	Trinca longitudinal	
8	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS


TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
9	Trinca transversal	
10	Trinca transversal	
11	Trinca longitudinal e transversal	
12	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS


TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Trinca longitudinal	
14	Trinca longitudinal	
15	Segregação	
16	Remendo profundo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS


TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
17	Trinca longitudinal	
18	Trinca longitudinal	
19	Panela ou buraco	
20	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS


TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
21	Trinca longitudinal	
22	Trinca longitudinal	
23	Trinca transversal	
24	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS


TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "bloco"	
26	Trinca transversal	
27	Trinca transversal	
28	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
29	Trinca transversal	A close-up photograph of a transverse crack in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points directly to the crack.
30	Trinca transversal	A close-up photograph of a transverse crack in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points directly to the crack.
31	Panela ou buraco	A close-up photograph of a pothole in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points to the hole.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Remendo profundo	
2	Panela ou buraco	
3	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Panela ou buraco	
5	Trinca transversal	
6	Remendo superficial	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Segregação	A photograph of an asphalt surface showing signs of segregation, with a lighter, more granular area in the center.
8	Trinca longitudinal	A photograph of an asphalt surface with a longitudinal crack. The crack is circled in yellow.
9	Segregação	A photograph of an asphalt surface showing signs of segregation, with a lighter, more granular area in the center.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Trinca transversal	A close-up photograph of a transverse crack in the asphalt pavement. The crack is a dark line running across the width of the road. A yellow oval is drawn around the crack to highlight it.
11	Trinca transversal	A close-up photograph of a transverse crack in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points directly to the crack.
12	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack, which runs parallel to the direction of traffic.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Remendo profundo	
14	Trinca longitudinal	
15	Remendo profundo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Trinca longitudinal e transversal	
17	Trinca longitudinal	
18	Remendo profundo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Trinca longitudinal	<p>A photograph showing a longitudinal crack in the pavement. A large red arrow points to the crack.</p>
20	Trinca transversal	<p>A photograph showing a transverse crack in the pavement. The crack is circled in yellow.</p>
21	Trinca longitudinal	<p>A photograph showing a longitudinal crack in the pavement. The crack is circled in yellow.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:






ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22	Trinca longitudinal	A photograph showing a longitudinal crack in the asphalt pavement. The crack is highlighted with a yellow oval.
23	Trinca longitudinal	A photograph showing a longitudinal crack in the asphalt pavement. The crack is highlighted with a yellow oval.
24	Trinca longitudinal	A photograph showing a longitudinal crack in the asphalt pavement. The crack is highlighted with a yellow oval.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25	Trinca longitudinal	
26	Trinca longitudinal	
27	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
28	Trinca longitudinal	
29	Trinca longitudinal e transversal	
30	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
31	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a dark asphalt surface showing a vertical crack. A large red arrow with a yellow outline points from the right towards the crack.
32	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a dark asphalt surface showing a vertical crack. A large red arrow with a yellow outline points from the right towards the crack.
33	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a dark asphalt surface showing a vertical crack. A large red arrow with a yellow outline points from the right towards the crack.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
34	Trinca longitudinal	
35	Trinca longitudinal	
36	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
37	Trinca longitudinal	
38	Trinca longitudinal	
39	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
40	Trinca longitudinal	
41	Trinca longitudinal	
42	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
43	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack.
44	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack.
45	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the asphalt pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
46	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack from the right side.
47	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack from the right side.
48	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the pavement. A yellow oval highlights the crack.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
49	Trinca longitudinal	
50	Trinca longitudinal	
51	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
52	Trinca longitudinal	
53	Remendo profundo	
54	Remendo profundo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
55	Panela ou buraco	
56	Remendo profundo	
57	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
58	Trinca longitudinal	
59	Trinca longitudinal	
60	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
61	Trinca longitudinal	
62	Trinca longitudinal	
63	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
64	Trinca longitudinal	
65	Panela ou buraco	
66	Afundamento	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DOS GIRASSÓIS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
67	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
2	Trinca longitudinal	 A photograph showing a longitudinal crack in the asphalt road surface. The crack runs parallel to a yellow curb on the left. There is some debris and loose material along the crack. The photo is framed with a red border.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
3	Afundamento	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
5	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
6	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
8	Afundamento de consolidação	<p>A photograph of Avenida Lava Pés showing a road surface defect. The road is paved and has a yellow curb on the right side. A red arrow points to a specific area on the road surface, indicating the location of the defect.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
9	Afundamento plástico	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Afundamento plástico	 A photograph showing a close-up of a road surface with a small, circular plastic sinkhole. A red horizontal line is drawn across the top of the image, highlighting the defect.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
11	Trinca longitudinal	 A photograph showing a longitudinal crack on the road surface. The crack runs down the center of the road, and the surrounding pavement is dark and appears to be made of asphalt. The crack is clearly visible and extends across the width of the road.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
12	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
14	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
15	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
17	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
18	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
AVENIDA LAVA PÉS


TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
20	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
21	Segregação	A photograph showing a close-up of an asphalt surface. The surface is dark and appears to have some lighter, irregular patches or areas of discoloration, which is identified as 'Segregação' (segregation) in the adjacent text.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22	Afundamento de consolidação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
23	Afundamento de consolidação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
24	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25	Segregação	<p>A photograph showing a shadow cast on the asphalt road. A red circle is drawn around a small, dark, irregular mark on the road surface, which is the focus of the report item.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
26	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
27	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
28	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
29	Segregação	<p>A photograph showing a white car driving on a road. The car is viewed from the rear. The road surface is dark asphalt. A person's arm and hand holding a white object are visible on the right side of the frame.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
30	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
31	Segregação	<p>A photograph of a road surface showing a defect. A red arrow points to a small, dark, irregular mark on the asphalt surface, which is the 'Segregação' (segregation) mentioned in the adjacent cell.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
33	Panela ou buraco	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
34	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
35	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
36	Afundamento de consolidação	<p>Photograph of Avenida Lava Pés showing a road surface defect. A red arrow points to a specific location on the road.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
37	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
38	Segregação	<p>A photograph showing a perspective view of a paved road with yellow lane markings. The road surface is dark asphalt, and there are long shadows cast across it, likely from trees or buildings off-camera. The background shows a clear sky and some distant structures.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
39	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
40	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
41	Trincas do tipo couro de jacaré	<p>A photograph showing a close-up view of a road surface with significant alligator cracking. The cracks are deep and form a network of interconnected lines, characteristic of this type of pavement failure. The road is paved with asphalt, and there are trees and buildings in the background.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
42	Trincas do tipo couro de jacaré	<p>A photograph showing a road surface with a crack. A person is standing on the sidewalk next to the road, looking at a document. The road is paved with asphalt and has a yellow curb. There are trees and buildings in the background.</p>

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Segregação	
2	Afundamento plástico	
3	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Segregação	
5	Trinca transversal	
6	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Trinca transversal	
8	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
9	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Trinca transversal	
11	Segregação	
12	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:






ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
14	Trinca transversal	
15	Afundamento de consolidação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

AVENIDA LAVA PÉS

TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Afundamento de consolidação	
17	Trinca transversal	
18	Trinca transversal	