




ANEXO 14 –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ELABORADO
PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECID
ACERCA DAS INCONFORMIDADES
CONSTATADAS NA EXECUÇÃO DO
CONTRATO Nº 060/2012/SECOPA
(PARTE 2)

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1		
2		
3		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trinca longitudinal	
5	Trinca longitudinal	
6		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7		
8		
9		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Trinca longitudinal	
11	Trinca longitudinal	
12	Panela ou buraco	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack.
14	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the pavement. The crack is circled in yellow.
15	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a longitudinal crack in the pavement. A red arrow with a yellow outline points to the crack.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Trinca longitudinal	
17	Trinca longitudinal	
18	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19		
20		
21		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22		
23		
24	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25		Foto de uma mancha de água ou óleo no asfalto.
26	Segregação	Foto de segregação no asfalto.
27	Panela ou buraco	Foto de uma mancha no asfalto circunscrita em amarelo.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
28	Trinca longitudinal	
29	Trinca longitudinal	
30	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
31	Trinca longitudinal	
32	Trinca longitudinal	
33		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
34	Segregação	
35		
36		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
37		
38		
39	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
40	Segregação	
41		
42		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
43		
44	Trinca longitudinal	
45	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
46	Trinca longitudinal	
47	Trinca longitudinal	
48		

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
49	Trinca longitudinal	
50	Trinca longitudinal	
51	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
52	Trinca longitudinal	
53	Trinca longitudinal	
54	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
55	Trinca longitudinal	
56	Trinca longitudinal	
57	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS TULIPAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
58	Trinca longitudinal	
59	Trinca longitudinal	
60	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
2	Trinca longitudinal e transversal	
3	Remendo e afundamento plástico	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Remendo	
5	Trinca longitudinal	
6	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Trinca longitudinal	
8	Trinca longitudinal	
9	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Trinca longitudinal e transversal	
11	Trinca transversal	
12	Panela ou buraco	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Panela ou buraco	
14	Remendo	
15	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Remendo	
17	Remendo	
18	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Remendo	A photograph of a road surface showing a patch of asphalt. A red oval is drawn around the patch, highlighting the area of concern. The patch appears to be a repair or a different material used in the road.
20	Remendo	A photograph of a road surface showing a patch of asphalt. A red oval is drawn around the patch, highlighting the area of concern. The patch appears to be a repair or a different material used in the road.
21	Segregação	A photograph of a road surface showing segregation. The road is curved, and there is a visible gap or separation between the asphalt and the concrete curb. The area of concern is highlighted by a red oval.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22	Segregação	A photograph showing a close-up of the asphalt road surface. There is a visible area of segregation or unevenness in the pavement, which is the subject of item 22.
23	Trinca transversal	A photograph of a road surface with a white painted crosswalk. A red oval highlights a transverse crack in the asphalt that runs across the width of the road, as described in item 23.
24	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	A photograph of an asphalt road surface. A red circle highlights a specific type of crack known as a 'couro de jacaré' crack, which is a jagged, irregular crack in the pavement, as described in item 24.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25	Afundamento plástico	
26	Remendo e afundamento plástico	
27	Remendo e afundamento plástico	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:






ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
28	Remendo e afundamento plástico	
29	Remendo e afundamento plástico	
30	Remendo e afundamento plástico	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
31	Trinca longitudinal	
32	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca longitudinal e transversal	
2	Trinca longitudinal e transversal	
3	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trinca longitudinal	
5	Trinca longitudinal	
6	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:






ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Remendo	
8	Ondulação ou corrugação	
9	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Remendo	
11	Trinca transversal	
12	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Trinca longitudinal e transversal	
14	Trinca longitudinal	
15	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Trinca transversal	
17	Panela ou buraco	
18	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Trinca longitudinal	
20	Segregação	
21	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22	Segregação	
23	Segregação	
24	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25	Afundamento plástico e trinca transversal	
26	Panela ou buraco	
27	Remendo e afundamento plástico	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
28	Trinca longitudinal	
29	Trinca longitudinal	
30	Afundamento plástico	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
31	Panela ou buraco	
32	Panela ou buraco	
33	Remendo e afundamento plástico	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS VIOLETAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
34	Panela ou buraco	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Remendo	A photograph of a road surface. A red oval highlights a patch of asphalt. The patch is located on the right side of the road, near the curb. The asphalt is dark and appears to be a repair.
2	Remendo	A photograph of a road surface. A red oval highlights a patch of asphalt. The patch is located on the right side of the road, near the curb. The asphalt is dark and appears to be a repair.
3	Segregação	A photograph of a road surface. The asphalt is dark and appears to be a repair. The surface is uneven and shows signs of segregation. The road is curved and there is a curb on the right side.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trinca longitudinal	
5	Segregação	
6	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Trinca longitudinal	
8	Trinca longitudinal	
9	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Trinca longitudinal	
11	Segregação	
12	Panela ou buraco	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Trinca transversal	
14	Trinca transversal	
15	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Trinca transversal	
17	Trinca longitudinal	
18	Trinca longitudinal	