


ANEXO 14 (a) –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ELABORADO
PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECID
ACERCA DAS INCONFORMIDADES
CONSTATADAS NA EXECUÇÃO DO
CONTRATO Nº 060/2012/SECOA
(PARTE 2)

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Trinca transversal	
20	Segregação	
21	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca transversal	A photograph of a transverse crack in the asphalt pavement. The crack is a thin, dark line running across the width of the road. It is circled in red.
2	Trinca longitudinal	A photograph of a longitudinal crack in the asphalt pavement. The crack runs parallel to the direction of traffic. Two red arrows point to the crack from the right and left sides.
3	Trinca longitudinal e transversal	A photograph of a longitudinal and transverse crack in the asphalt pavement. The cracks intersect at a right angle. Two red arrows point to the cracks from the left and right sides.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trinca transversal	
5	Remendo	
6	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Remendo e ondulação	A close-up photograph of a rectangular patch on asphalt pavement. The patch is a lighter color than the surrounding asphalt and appears to be a repair or a different material. The patch is roughly square-shaped and is located in the center of the frame.
8	Trinca longitudinal e transversal	A close-up photograph of asphalt pavement. There is a longitudinal crack running horizontally across the middle of the frame. A transversal crack runs vertically across the longitudinal crack. Two red arrows point to the cracks: one points to the longitudinal crack and the other points to the transversal crack.
9	Remendo	A wide-angle photograph of asphalt pavement. There is a patch on the pavement, similar to the one in item 7. The patch is a lighter color than the surrounding asphalt. The shadow of the person taking the photo is visible in the bottom right corner of the frame.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Panela ou buraco	
11	Panela ou buraco	
12	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Remendo	
14	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
15	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
17	Segregação	
18	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Segregação	A photograph of asphalt pavement showing segregation. The surface is uneven, with a lighter-colored, sandy material visible in the center, indicating a lack of proper compaction or material separation.
20	Trinca longitudinal	A photograph of asphalt pavement with a longitudinal crack. The crack runs parallel to the centerline of the road. A red oval is drawn around the crack to highlight it.
21	Trinca longitudinal	A photograph of asphalt pavement with a longitudinal crack. The crack runs parallel to the centerline of the road. A red oval is drawn around the crack to highlight it.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22	Segregação	
23	Trinca transversal	
24	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25	Trinca transversal	A photograph of a road surface showing three red arrows pointing to transverse cracks.
26	Trinca transversal	A photograph of a road surface showing a red oval highlighting a transverse crack.
27	Trinca longitudinal e transversal	A photograph of a road surface showing two red arrows pointing to longitudinal and transverse cracks.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
28	Trinca longitudinal e transversal	
29	Trinca transversal	
30	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
31	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
32	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
33	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
34	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
35	Trinca transversal	
36	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
37	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
38	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
39	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
40	Trinca transversal	
41	Trinca longitudinal	
42	Trinca longitudinal e transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
43	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
44	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
45	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
46	Trinca transversal	
47	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
48	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
49	Remendo	A photograph showing a large, irregularly shaped concrete patch on an asphalt surface. The patch is lighter in color than the surrounding asphalt and has a rough, textured appearance.
50	Afundamento plástico	A photograph of a square-shaped depression in the asphalt pavement. The depression is filled with a dark, possibly plastic material. A red circle is drawn around the entire area to highlight the defect.
51	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	A close-up photograph of a jagged, irregular crack in the asphalt pavement. The crack has a rough, shell-like appearance. A red circle is drawn around the crack to highlight it.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
52	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
53	Trinca transversal	
54	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
55	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
56	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
57	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
58	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
59	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
60	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
61	Trinca longitudinal e transversal	
62	Segregação	
63	Remendo	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
64	Remendo	A photograph showing a road repair patch on asphalt pavement. The patch is a lighter color than the surrounding asphalt and is circled in red. The patch is located on the edge of the road, near a curb.
65	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	A photograph showing a cracked asphalt pavement surface. The cracks are irregular and form a pattern resembling a crocodile's skin, known as 'côco de jacaré'. The cracks are located on the edge of the road, near a curb.
66	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	A photograph showing a cracked asphalt pavement surface. The cracks are irregular and form a pattern resembling a crocodile's skin, known as 'côco de jacaré'. The cracks are located on the edge of the road, near a curb.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
67	Trinca longitudinal e transversal	A photograph of asphalt pavement showing several cracks. Three red arrows point to specific cracks: one pointing to a longitudinal crack, and two pointing to transverse cracks.
68	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	A photograph of asphalt pavement showing a crack that has formed a shell-like pattern, characteristic of 'couro de jacaré' (alligator cracking). The crack is circled in red.
69	Remendo	A photograph of a circular patch on asphalt pavement, likely a repair or 'remendo'. The patch is circled in red.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
70	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
71	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
72	Trinca transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
73	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
74	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
75	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
76	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
77	Trinca longitudinal e transversal	
78	Trinca longitudinal e transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
79	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
80	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
81	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
82	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
83	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca longitudinal	
2	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
3	Panela ou buraco	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
5	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
6	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Trinca longitudinal	
8	Trinca longitudinal	
9	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
11	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
12	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
14	Trinca longitudinal e transversal	
15	Trinca longitudinal e transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:






ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Trinca longitudinal	A photograph of a road surface showing a longitudinal crack. A red oval highlights the crack.
17	Afundamento plástico	A photograph of a road surface showing a plastic indentation. A red oval highlights the indentation.
18	Trinca transversal	A photograph of a road surface showing a transverse crack. Two red arrows point to the crack.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
20	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca longitudinal e transversal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
2	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
3	Trinca longitudinal e transversal	A close-up photograph of a dark asphalt road surface. A yellow painted line runs vertically through the center. A network of cracks is visible, including a prominent longitudinal crack and several transverse cracks. A red oval is drawn around the most damaged area.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
5	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
6	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
8	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
9	Segregação	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	 A close-up photograph of a crack in asphalt pavement. The crack is a deep, narrow groove that runs diagonally across the frame. The surrounding asphalt is dark grey and shows some signs of wear and discoloration.

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
11	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS


TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
12	Trinca longitudinal	

INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012
RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Segregação	