


ANEXO 14 (b) –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ELABORADO  
PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECID  
ACERCA DAS INCONFORMIDADES  
CONSTATADAS NA EXECUÇÃO DO  
CONTRATO Nº 060/2012/SECOPA  
(PARTE 2)

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**


**TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
14	Segregação	A close-up photograph of the asphalt pavement. The surface is dark grey and shows signs of surface segregation, with lighter-colored aggregate particles protruding from the matrix. A vertical yellow curb is visible on the right side of the frame.

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**


**TRECHO:**



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
15	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**


**TRECHO:**



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**


**TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
17	Trinca transversal	

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**


**TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
18	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**


**TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**


**TRECHO:**



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
20	Trinca transversal	

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA DAS ORQUÍDEAS**

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
21	Remendo	A close-up photograph of a road surface repair. The repair area is a lighter, textured patch of asphalt. Two red arrows point to the edges of the repair, indicating the location of the defect.

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS ORQUÍDEAS

### TRECHO:






ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca longitudinal e transversal	
2	Trinca longitudinal	
3	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS ORQUÍDEAS

### TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trinca longitudinal	
5	Trinca longitudinal	
6	Remendo	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS ORQUÍDEAS

### TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Trinca longitudinal e transversal	
8	Trinca longitudinal e transversal	
9	Segregação	

# **INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**

## **RUA DAS ORQUÍDEAS**

### **TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Segregação	
11	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
12	Segregação	

# **INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**

## **RUA DAS ORQUÍDEAS**

### **TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Segregação	
14	Segregação	
15	Segregação	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS ORQUÍDEAS

### TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
17	Trinca longitudinal e transversal	
18	Segregação	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS ORQUÍDEAS

### TRECHO:







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Trinca transversal	
20	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
21	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

# **INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**

## **RUA DAS ORQUÍDEAS**

### **TRECHO:**






ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
2	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
3	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	

# **INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**

## **RUA DAS ORQUÍDEAS**

### **TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
5	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
6	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS ORQUÍDEAS

### TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
8	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
9	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	

# **INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**

## **RUA DAS ORQUÍDEAS**

### **TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
11	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
12	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	

# **INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**

## **RUA DAS ORQUÍDEAS**

### **TRECHO:**





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
14	Trecho Fresado sem continuidade do serviço	
15	Trincas do tipo couro de jacaré	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS ORQUÍDEAS

TRECHO:




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Trincas do tipo couro de jacaré	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Trinca longitudinal	
2	Segregação	
3	Remendo profundo	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
4	Segregação	
5	Segregação	
6	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
7	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "bloco"	
8	Trinca transversal	
9	Trinca longitudinal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
10	Segregação	
11	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
12	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
13	Remendo profundo	
14	Trinca longitudinal e transversal	
15	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
16	Trinca longitudinal	
17	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	
18	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "bloco"	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
19	Trinca longitudinal	A close-up photograph of a dark asphalt surface. A vertical crack runs through the center. Two red arrows with yellow outlines point towards the crack from the left and right sides.
20	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "bloco"	A close-up photograph of asphalt pavement showing a block-type crack. The crack is irregular and jagged, separating a portion of the pavement.
21	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "bloco"	Another close-up photograph of asphalt pavement showing a block-type crack, similar to the one in item 20, with a jagged, irregular crack line.

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
22	Trinca transversal	
23	Trinca longitudinal	
24	Trinca longitudinal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
25	Trinca longitudinal e transversal	
26	Segregação	
27	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
28	Trinca longitudinal	
29	Remendo profundo	
30	Remendo profundo	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
31	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "bloco"	
32	Remendo profundo	
33	Trinca longitudinal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
34	Remendo superficial	
35	Remendo profundo	
36	Remendo profundo	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
37	Trinca transversal	
38	Trinca transversal	
39	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**




ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
40	Trinca transversal	
41	Panela ou buraco	
42	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
43	Trinca longitudinal	
44	Trinca transversal	
45	Trinca longitudinal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
46	Trinca transversal	
47	Trinca longitudinal	
48	Fissura no pavimento asfáltico - trinca tipo "couro de jacaré"	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
49	Trinca longitudinal	
50	Trinca longitudinal	
51	Remendo profundo	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
52	Panela ou buraco	
53	Trinca longitudinal	
54	Trinca longitudinal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
55	Trinca longitudinal	
56	Trinca longitudinal	
57	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
58	Trinca transversal	
59	Trinca transversal	
60	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**







ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
61	Trinca transversal	
62	Trinca transversal	
63	Trinca transversal	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012


## RUA DAS PAPOULAS

**TRECHO:**



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
64	Trinca transversal	
65	Trinca longitudinal	
66	Trinca transversal	

**INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012**  
**RUA RUI BARBOSA**





**TRECHO:**




<b>ITEM</b>	<b>ACHADO</b>	<b>FOTOGRAFIA</b>
1	Desagregação	 A photograph showing a close-up view of a road surface. The asphalt is light-colored and shows significant signs of disintegration, including dark, irregular patches and areas where the surface material has broken up or is missing. The road is bordered by a concrete curb and a light-colored wall.
2		

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## AV. SÃO SEBASTIÃO

### TRECHO:








ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
1	Ondulação e Escorregamento de massa	
3	Ondulação e Escorregamento de massa	
4	Ondulação e Escorregamento de massa	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## AV. SÃO SEBASTIÃO

### TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
5	Ondulação e Escorregamento de massa	
6	Ondulação e Escorregamento de massa	
7	Ondulação e Escorregamento de massa	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## AV. SÃO SEBASTIÃO

### TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
8	Trincas Longitudinais	A close-up photograph of asphalt pavement. A single, dark, longitudinal crack runs diagonally across the frame from the bottom left towards the top right.
9	Trincas Longitudinais	A close-up photograph of asphalt pavement. A single, dark, longitudinal crack runs diagonally across the frame from the bottom left towards the top right. The background shows some shadows from trees.
10	Trincas Longitudinais	A close-up photograph of asphalt pavement. A single, dark, longitudinal crack runs diagonally across the frame from the bottom left towards the top right. The background shows some shadows from trees.

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## AV. SÃO SEBASTIÃO

### TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
11	Trincas Longitudinais	A close-up photograph of a longitudinal crack in asphalt pavement. The crack runs vertically down the center of the frame, showing a clear separation in the surface material.
12	Trincas Longitudinais	A close-up photograph of a longitudinal crack in asphalt pavement. The crack runs vertically down the center of the frame, showing a clear separation in the surface material.
13	Inexecução de sargeta	A photograph of a road edge showing a missing curb (sargeta). The asphalt road surface is on the left, and the concrete curb is missing on the right, leaving a gap between the road and the sidewalk.

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## AV. SÃO SEBASTIÃO

### TRECHO:





ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
14	Trincas Longitudinais	
15	Trincas Longitudinais e Transversais	
16	Inexecução de sargeta	

# INCONFORMIDADES CONTRATO 060 / 2012

## AV. SÃO SEBASTIÃO

### TRECHO:



ITEM	ACHADO	FOTOGRAFIA
17	Inexecução de sargeta	A photograph showing a close-up of a road surface. A concrete curb is missing, and the road surface is uneven and covered with dirt and debris.
18	Inexecução de sargeta	A photograph showing a close-up of a road surface. A concrete curb is missing, and the road surface is uneven and covered with dirt and debris.
19	Trincas Longitudinais	A photograph showing a close-up of a road surface. There are several longitudinal cracks visible in the asphalt.