



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA
ESCOLA ESTADUAL DOUTOR MÁRIO DE CASTRO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 08:32:28 AM

SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 13762-6/2017

Unidade Gestora: Secretaria de Estado de Educação/MT

Assunto: Levantamento.

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Doutor Mário de Castro em Cuiabá – MT.

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo.

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira - Técnico de Controle Público Externo.

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo.

Período de análise: 16 a 24 de setembro de 2019.

Gestores:

Marco Aurélio Marrafon – Secretário Estadual de Educação – 2017.

Marioneide Angélica Kliemaschewsy - Secretária Estadual de Educação – 2017 a 2019.

Emilson Pereira de Freitas – Diretor da Escolar – 2017 a 2018.

Divino Amaury Campos - Diretor da Escolar – 2019.



SUMÁRIO

1 ANTECEDENTES	4
2 OBJETO	4
3 PLANO DE AÇÃO	4
4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5 CONCLUSÃO	43
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	44



1 ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Doutor Mário de Castro foram detectadas 16 inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2 OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 174678/2017) foram solucionadas.

3 PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 15.08.2017, portanto, **dentro** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 292/2017/GAB-WJT, de 19.07.2017.

6. O plano (documento digital nº 246064/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Forro com problemas pontuais conforme arquivo fotográfico.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que não houve reparos nos forros da escola.

Forro danificado do beiral da fachada do prédio principal





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA**
Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595
e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Forro danificado na sala de aula do prédio principal.



Ausência de tampa no forro do corredor do prédio principal.





ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Vazamentos em bebedouros e banheiros e falta de cano para condução da água dos drenos dos condicionadores de ar.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que foram colocados canos de condução da água nos drenos de forma que a água cai nos vasos de flores. As torneiras do bebedouro foram trocadas. O bebedouro do anexo em frente à escola permanece com a infiltração, é o único no anexo para atender 6 turmas em cada turno. Quanto ao banheiro foi realizado reparo no vazamento do banheiro do anexo em frente à escola.

Ar condicionado com cano de condução, evitando infiltrações nas paredes.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA**
Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595
e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Condicionador de ar sem o vaso com plantas, causando infiltrações na parede.



Vazamento arrumado no bebedouro prédio principal.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA**
Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595
e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Infiltração sanada com a colocação do dreno de condução da água no prédio principal



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 08:44:30 AM

Vazamento no bebedouro em frente ao anexo da escola.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 08:48:43 AM



Vazamento consertado no banheiro do anexo em frente a escola.



ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Piso deteriorado e com buracos.
Providências a serem tomadas	Licitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que os pisos no pátio principal e das salas de aula continuam danificados, sendo que nas salas de aula os buracos foram tapados com cimento. Os pisos continuam quebrados nas antigas salas modulares.



Piso danificado no pátio – Prédio principal.



Piso danificado no pátio – Prédio principal.





Piso danificado no pátio – Prédio principal.



Piso quebrado nas antigas salas modulares, podendo ocasionar acidentes.





Pisos danificados em sala de aula, buracos tapados com cimento.



ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Janelas com vidros quebrados, muito sujas e com falta de vidros; portas avariadas ou inexistentes.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que permanece: a ausência da porta do banheiro masculino do prédio principal, a porta do banheiro dos PNE's danificada, janelas dos banheiros com vidros quebrados. Foram trocados os vidros das janelas das salas de aula e a janela do depósito foi trocada.



Ausência de portas no banheiro masculino do prédio principal.



Janela com vidros quebrados no banheiro masculino do prédio principal.





Porta danificada do banheiro PNE's do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:05:26 AM

Janela com vidros novos nas salas de aula do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:34:43 AM



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Pintura e reboco danificados, necessitando de reparos.
Providências a serem tomadas	Licitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que foi realizada pintura dentro e fora das salas de aula do prédio principal e do anexo em frente à escola. No que diz respeito a janela que foi tapada na sala de aula, permanece sem reboco, apenas foi passada uma tinta por cima dos tijolos e a pintura permanece desgastada. Os alunos do anexo da igreja São Pedro foram transferidos para a Escola Est. Rafael Rueda, localizada no fundo da escola, com estrutura melhor e pintura nova.

Ausência de reboco na janela da sala de aula do prédio principal.





Pintura nova no prédio principal.



Pintura nova na sala de aula do prédio principal.





Pintura nova na sala de aula da Escola Est. Rafael Rueda.



ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	Disjuntores e interruptores sem espelhos.
Providências a serem tomadas	Licitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que existem disjuntores e interruptores que permanecem sem espelhos. O disjuntor referente a foto nº 27 foi retirado, devido a sala ter sido desmontada, ficando apenas a sala da foto 28. Quanto ao banheiro dos PNEs, segundo informações da Srª Cristina – Ag. de pátio, nada foi feito, mas não foi possível verificar devido a perda da chave do banheiro. No banheiro da sala dos professores não foi colocado o espelho.



Disjuntor exposto na parte superior da parede da sala de aula modular, anexo ao prédio principal.



Fiação exposta no banheiro da sala dos professores do prédio principal.





ACHADO 7 – SANADO

Problemas identificados	Iluminação inadequada.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que as lâmpadas foram trocadas e a iluminação consertada.

Sala de aula do prédio principal com lâmpadas trocadas.





Sala de aula do prédio principal com lâmpadas trocadas.




ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Caixa de água obsoleta, danificada e enferrujada, sem uso há mais de um ano, necessitando ser retirada do local.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que a caixa d'água permanece no mesmo local sem reparos.



Caixa d'agua obsoleta permanece.



ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência e/ou mau estado de conservação de torneiras, pias e vasos sanitários.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que na pia do banheiro masculino existe apenas uma cuba, sendo retiradas as outras duas e as torneiras. Os banheiros continuam com os vasos sem tampas e com azulejos quebrados. O banheiro da escola anexa, apesar de estar funcionando sem os vazamentos, continua com má conservação. No geral os banheiros continuam mal limpos, com muita sujeira acumulada nos azulejos, não demonstrando cuidado e zelo. A limpeza é precária.



Banheiro masculino do prédio principal com apenas uma torneira e uma cuba.



**Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:00:45 AM**

Vaso sem tampa no banheiro masculino do prédio principal.



**Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:01:14 AM**



Banheiro do anexo da escola sem vazamento e com mau estado de conservação.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 08:55:04 AM

ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	Inexistência de extintores na unidade escolar.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que a escola continua sem extintores de incêndio.



ACHADO 11 – SANADO

Problemas identificados	Ausência ou má conservação de materiais escolares (livros, giz, caneta, papel, etc.)
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita em 17.09.2019, verificou-se que a escola está organizando o depósito, não tem mais giz, agora são utilizados canetões. Segundo a coordenadora Maria José, o material é suficiente para o consumo da escola.

Materiais organizados e suficientes para a demanda da escola.





Materiais suficientes para a demanda da escola.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:37:06 AM

Materiais organizados e suficientes para a demanda da escola.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 10:58:34 AM



ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	Os computadores existentes são obsoletos e apresentam defeitos gerais (são inservíveis). Observou-se que a sala de informática é utilizada para guardar equipamentos e mobiliários que não estão mais em uso.
Providências a serem tomadas	Licitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que os computadores foram desativados, estão acumulados numa sala do anexo da escola. Desde 2017, não tem mais aulas de informática na escola. O espaço ficou sendo utilizado como sala de aula, desfazendo a sala de informática, o que prejudicou os alunos, que ficaram privados da matéria. Em 2016 a escola já não possuía mais técnico ou instrutor de informática, porque a SEDUC não liberou, depois o laboratório foi desativado.



Computadores inservíveis alojados em sala do anexo em frente a escola.



ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	Existência de entulho e lixo depositado em vários ambientes da escola; má conservação e muita sujeira nos coletores de águas pluviais. Problemas na tampa da fossa séptica, ocasionando risco de lesão aos alunos.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que os entulhos foram tirados dos lugares demonstrados nas fotos do relatório preliminar, mas foram acumulados em outros lugares do pátio. Um amontoado de carteiras descartáveis e lixo no pátio do prédio principal. A tampa da fossa séptica permanece deteriorada e os coletores de águas pluviais estão entupidos.



Portas retiradas da beira da parede da escola, mas foram amontoadas no começo do pátio do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:12:40 AM

Móveis velhos amontoados no começo do pátio do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:15:57 AM



Carteiras velhas amontoadas nos corredores do prédio principal.



Tampa da fossa séptica deteriorada no pátio de acesso a quadra esportiva do prédio principal.





Entulhos acumulados no pátio de acesso a quadra esportiva do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:14:22 AM

Entulhos acumulados no pátio de acesso a quadra esportiva do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:14:41 AM



Entulhos acumulados no corredor da escola do prédio principal.



Lixo acumulado em torno da quadra esportiva do prédio principal.





Coletor de água pluvial com sujeira acumulada no pátio do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 08:58:29 AM

Guarda sol recuperado e instalado no corredor do pátio do prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:33:56 AM



ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	Infestação por pombos na quadra de esportes, os quais defecam em todo aquele espaço, sendo necessário fazer o controle dos mesmos e desinfecção do local. Os pombos podem causar várias doenças graves como: salmonelose; histoplasmose, ornitose e meningite, oferecendo risco a toda comunidade escolar.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que o ginásio está sem as fezes dos pombos, porque o Diretor manda lavá-lo todos os dias, não há pombos na parte externa do telhado do ginásio, mas permanecem alguns na parte interna.

Cobertura do ginásio de esportes sem pombos.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:28:00 AM



Piso do ginásio de esportes sem fezes de pombos.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 09:26:53 AM

ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	Insuficiência de salas de aula com qualidade; biblioteca e sala de estudos inadequadas; refeitório e banheiros mal dimensionados, não comportando os alunos de forma adequada.
Providências a serem tomadas	Llicitação homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a Escola em 17.09.2019, verificou-se que a escola continua com salas de aula insuficientes, uma parte dos alunos continua no anexo em frente à escola, outra parte que estava na construção anexa da Igreja São Pedro, foi transferida para a



Escola Estadual Rafael Rueda que faz fundo com a escola. Segundo informações do Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, período 2017 a 2019, todas as vezes que solicitavam reparos à SEDUC, informavam que não iriam realizá-los porque estavam fazendo uma escola nova, mas depois das eleições as obras pararam e não sabe informar se foram reiniciadas. O Anexo em frente ao prédio principal da escola, permanece com banheiros em péssimas condições de estrutura e de limpeza, dentro de todas as salas. Bebedouro com vazamento, três salas de aula com acesso comum, o aluno precisa passar dentro de uma sala para ter acesso na terceira sala, porta de entrada das salas de aula de tamanho reduzido, onde uma pessoa adulta não consegue entrar sem se abaixar. Móveis velhos. Tudo incompatível com a prestação de serviços de uma entidade pública. O refeitório do prédio principal permanece com mobiliário insuficiente para a quantidade de 450 alunos em cada turno, sendo 6 mesas e 9 bancos. A biblioteca/sala de estudo não atende as necessidades da escola, tendo em vista, o espaço reduzido, com livros e materiais didáticos antigos.



Entrada para três salas de aula no Anexo em frente ao prédio principal da escola.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 10:26:23 AM

Porta de entrada dos banheiros dentro das salas de aula do anexo em frente a escola.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 08:55:57 AM



Banheiros em péssimas condições dentro das salas de aula.



Entrada do anexo em frente ao prédio principal da escola.





Móveis velhos em sala de aula no anexo em frente a escola.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 10:20:34 AM

Espaço anexo a Escola Estadual Prof. Manoel Rueda.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 10:34:44 AM



Refeitório com mobiliário insuficiente no prédio principal.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 10:18:23 AM

Biblioteca incompatível com a necessidade da escola.



Escola Estadual Dr Mário de Castro
17/09/2019 10:16:40 AM



ACHADO 16 – MANTIDO

	Constataram-se vários problemas de acessibilidade, como: muitos desníveis em toda escola – pátio, entrada das salas de aula, banheiro acessível que não atende as normas e não é disponibilizado aos usuários PNE's; falta de acesso a quadra de esportes.
Providências a serem tomadas	Licitacão homologada para construção de nova unidade escolar.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Resende Porto – Matrícula 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão – Matrícula 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 17.09.2019, constatou-se que permanecem os desníveis em todas as áreas da escola. O banheiro acessível, está fora das normas aos usuários PNE's e não pode ser verificado, devido a perda da chave pelos responsáveis da escola, mas conforme a agente de pátio Srª. Cristina, nada foi feito. Continua a falta de acessibilidade a quadra de esportes.



Permanece o acesso a quadra de esportes com degraus, falta de calçamento e pisos quebrados das antigas salas modulares no prédio principal.



Porta de acesso as 3 salas de aula com altura incompatível ao padrão e com degrau para acesso as salas de aula no anexo em frente à escola.





Escada de acesso as salas de aula do piso superior do anexo em frente à escola não atende aos requisitos do NBR 9050 – muito íngreme e com degraus muito altos.



5 CONCLUSÃO

7. Dos **16** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **2** foram solucionados, **3** estão em processo de solução e **11** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
7 e 11.	2, 5 e 14.	1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 16.

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar os apontamentos apresentados no relatório técnico preliminar.



9. Além disso, persistem irregularidades graves, como no caso da ausência de extintores de incêndio na escola (achado 10) e a desativação do laboratório de informática (achado 12).

6 PROPOSTA DE ENCaminhamento

10. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes neste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 04 de outubro de 2019.

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira *Vilma Maria Prado*
Técnico de Controle Público Externo Técnica de Controle Público Externo