



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA
ESCOLA ESTADUAL NADIR DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT**



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Nádir de Oliveira

17/09/2019 08:32:02

OUTUBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 137642/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Nadir de Oliveira (localizada no Município de Várzea Grande)

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Suely Jane de Amorim – Técnica de Controle Público Externo

Zaine Viegas da Silva Rodrigues Fernandes – Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 16/09/2019 à 20/09/2019

Gestores:

Marcos Aurélio Marrafon - Secretário Estadual de Educação - 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk - Secretária Estadual de Educação – 2018/2019

Vera Lucia de Souza Dalbosco – Diretora da Escola – 2016/2019



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO	41
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	42



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.
2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Nádir de Oliveira foram detectadas **18** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.
4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (doc. digital nº 171796/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em **15.08.2017**, portanto, **dentro** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator conforme Ofício de citação nº 291/2017, de 19.07.2017.
6. O Plano (doc. digital nº 246039/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	O telhado da escola está bastante comprometido, apresentando buracos e rachaduras. Risco de desabamento do telhado.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se em inspeção que os telhados da escola permanecem danificados.

Telhado danificado





Telhado danificado



Telhado danificado





Telhado danificado



ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	A escola apresenta diversas infiltrações no teto e nas paredes. Existem vazamentos na sala de aula e no banheiro.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que as infiltrações e vazamentos na sala de leitura e no banheiro permanecem. Continuam as infiltrações nas paredes das salas de aula e o teto mofado foi arrumado.



Infiltrações e teto mofado na sala de leitura



Vazamento no banheiro





Infiltrações na parede em sala de aula



Infiltrações do teto arrumadas (sala de aula)





ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	O piso da escola está deteriorado, desnívelado e apresenta vários buracos. O banheiro tem azulejos quebrados.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os pisos das salas de aula e do pátio permanecem danificados. Os azulejos do banheiro continuam quebrados.

Piso danificado (sala de aula)



cação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:27:25



Piso danificado no pátio



Azulejos quebrados no banheiro






ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Rachaduras graves nas escadas e passarelas que dão acesso ao pátio, com risco de desabamento. Rachaduras nas paredes das salas de aula e dos banheiros.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se na escola que permanecem com rachaduras, a escadaria e a passarela que dão acesso ao pátio e as salas de aula. Os banheiros do pátio que estavam com rachaduras foram desativados.

Rachaduras na escada





Rachaduras na escada



Rachaduras na passarela





Rachaduras em sala de aula



cação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:00:08


Rachaduras em sala e aula



cação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:00:28



Banheiros desativados



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:17:33

ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	A escola necessita de uma nova pintura, devido ao desgaste natural e ao tempo sem reforma.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que permanecem danificadas as paredes das salas de aula e da área externa.



Sala de aula com parede danificada



Pintura da área externa danificada





ACHADO 6 – SANADO

Problemas identificados	A escola possui portas e fechaduras totalmente danificadas, deixando as salas expostas.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que porta da sala de aula e a fechadura foram arrumadas. A porta (grade) de metal foi retirada.

Porta e a fechadura foram arrumadas





Porta de metal (grade) foi retirada



ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Os vidros das janelas das salas de aula, dos banheiros e do depósito estão quebrados, comprometendo a segurança e a climatização dos ambientes.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se em inspeção que as janelas das salas de aula, do banheiro e do depósito permanecem com os vidros quebrados.



Janelas das salas de aula com vidros quebrados



Janela da sala de aula com vidro quebrado





Janela do banheiro com vidros quebrados



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:22:06

Janela do depósito com vidro quebrado





ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	A ligação elétrica da escola é inadequada e existe fiação exposta no pátio. O quadro geral de energia estava aberto e sem proteção.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	Conclusão da obra em 2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	O padrão da escola é muito antigo e se encontra danificado e a fiação permanece exposta. Conforme informação do Diretor da escola a instalação do prédio é muita antiga.

Fiação exposta





Fiação exposta



Fiação exposta





ACHADO 9 – SANADO

Problemas identificados	A estrutura elétrica da escola é antiga e insuficiente. Há problemas de curto circuito, queimando aparelhos eletrônicos. Os aparelhos de ar condicionado, adquiridos recentemente, não estão sendo utilizados devido a precariedade da estrutura elétrica. No laboratório de informática, apenas um ar condicionado está em funcionamento devido a precariedade da estrutura elétrica.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Os curtos circuitos em sala de aula e na cozinha foram consertados. Os aparelhos de ar condicionado das salas de aula e do laboratório de informática estão funcionando.

Curto circuito do ar condicionado consertado





Curto circuito na cozinha consertado




Ar condicionado funcionando em sala de aula





Ar condicionado no laboratório de informática



ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	O banheiro masculino possui vaso sanitário quebrado e mictórios desativados, sem descarga.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se no banheiro da escola que foi adquirido novo vaso sanitário, mas permanece sem a tampa. Mictórios continuam desativados e sem descarga.



Vaso sanitário sem tampa



Mictórios desativados





ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	A caixa d'água da escola está obsoleta, mofada e exposta, com risco de contaminação da água devido à presença de pombos.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a estrutura da caixa d'água, permanece danificada e obsoleta. Constatou-se que as caixas d'água que ficavam expostas foram retiradas.

Estrutura da caixa d'água





Estrutura da caixa d'água



ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	As mesas e as cadeiras do refeitório estão danificadas.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	Conclusão da obra em 2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que as mesas e as cadeiras do refeitório permanecem danificadas.



Mesas e cadeiras do refeitório




ACHADO 13 – SANADO

Problemas identificados	O laboratório de informática possui computadores inutilizados por ausência de manutenção. A sala não está sendo utilizada para aulas. A quantidade de computadores não atende a demanda.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se no laboratório de informática que os computadores foram arrumados e adquiridos novos aparelhos.



Laboratório de informática



Laboratório de informática





ACHADO 14 – SANADO

Problemas identificados	Foram encontrados extintores apenas nos laboratórios de informática e de ciências, sendo que os do laboratório de informática estão vencidos. Constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas demais dependências da escola.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que na escola existem extintores de incêndio e estão dentro do prazo de validade.


Extintor de incêndio



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:38:24



Extintor de incêndio



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:46:23

Extintor de incêndio



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:48:19



ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	A escola tem entulhos depositados próximos a cozinha e a biblioteca.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	Conclusão da obra 2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que permanecem os entulhos próximos a cozinha. Os entulhos no pátio próximos a biblioteca foram retirados e o espaço está bem conservado.

Entulhos próximos a cozinha





Pátio da escola



Pátio da escola



Secex de Educação e Segurança Escola Estadual Nadir de Oliveira
17/09/2019 09:37:13



ACHADO 16 – MANTIDO

Problemas identificados	A quadra de esportes e a área destinada para atividades de educação física estão em mau estado de conservação.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	Conclusão da obra 2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se em inspeção que a quadra de esportes da escola continua em mau estado de conservação. Os bancos permanecem danificados na quadra de esportes e a área para prática de educação física continua sem condições de uso.

Quadra de esportes





Quadra de esportes



Bancos danificados





Área para prática de educação física



ACHADO 17 – MANTIDO

Problemas identificados	A escola não oferece o mínimo referente à estrutura de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. A área comum da escola está com buracos e desnivelada. Não existe rampa de acesso para o nível inferior.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola não oferece estrutura de acessibilidade para portadores de necessidade especiais. O pátio da escola permanece danificado e com desniveis. Existe apenas uma escada para o nível inferior da escola, não existe rampa de acesso.



Desnível no pátio



Desnível no pátio





Escada de acesso ao nível inferior da escola



Secretaria de Controle Externo e Segurança Escola Estadual Nádir de Oliveira
17/09/2019 09:20:06

ACHADO 18 – MANTIDO

Problemas identificados	A escola possui salas e banheiros desativados. Fundada em 1977, a escola nunca passou por uma reforma geral, deixando um nível inteiro de salas e banheiros sem utilização.
Providências a serem tomadas	Elaboração de projetos para reforma geral.
Prazo para implementação	31/12/2020
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que permanecem desativados salas de aula e banheiros.



Sala de aula desativada



Banheiros desativados





Escola danificada



5. CONCLUSÃO

7. Dos **18** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **04** foram solucionados, **03** estão em processo de solução e **11** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
06, 09, 13 e 14	02, 11 e 15	01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 16, 17 e 18

8. Pelo exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar os achados apontados no relatório técnico preliminar.



6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminhe-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a. Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b. Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 09 de outubro de 2019.

Zaine Viegas S. Rodrigues	Suely Jane de Amorim
Técnica de Controle Público Externo	Técnica de Controle Público Externo