



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA
ESCOLA ESTADUAL DOUTOR FENELON MULLER
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 09:06:47 AM

SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 137707/2017

Principal: Secretaria Estadual de Educação/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Doutor Fenelon Muller - localizada no município de Cuiabá/MT.

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo.

Período de análise: 16 a 24 de setembro de 2019.

Gestores:

Marioneide Angélica Kliemaschewsh – Secretária Estadual de Educação.

Mariluce Corrêa de Moraes Freitas – Diretora da Escola – Portarias nº 44 de 02.02.2016 (06.01.2016 a 31.12.2017) e nº 011 de 05.01.2018 (01.01.2018 a 31.12.2018).

Ivanir Magalhães Costa – Diretora da Escola – Portaria nº 013 de 17.01.2019 – 02.01.2019 a 31.12.2019.



SUMÁRIO

1 ANTECEDENTES	4
2 OBJETO	4
3 PLANO DE AÇÃO	4
4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5 CONCLUSÃO	41
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	41



1 ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Doutor Fenelon Muller foram detectadas 14 inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2 OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 173572/2017) foram solucionadas.

3 PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em **15/08/2017**, portanto, dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 275, de 14.07.2017.

6. O plano (documento digital nº 246040/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado aprovado.



4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	A escada localizada ao lado dos banheiros está com azulejos quebrados; A rampa ao lado dos banheiros não possui azulejos; O pátio utilizado como quadra esportiva está com o piso parcialmente quebrado.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada através de verba emergencial, a qual deverá ser solicitada pela diretora da unidade.
Prazo para implementação	31.07.2018.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	A visita na escola em 20.09.2019, demonstrou que a escada localizada ao lado dos banheiros permanece com os azulejos quebrados. A rampa ao lado dos banheiros permanece sem azulejos. O pátio utilizado como quadra esportiva permanece com o piso quebrado.



Azulejos quebrados na escada ao lado dos banheiros.



Ausência de azulejos na rampa ao lado dos banheiros.





Pisos quebrados na quadra de esportes.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:43:16 AM

Pisos quebrados na quadra de esportes.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:45:24 AM



ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se telha(s) parcialmente quebrada na parte da frente da escola (lado direito), também se verificou problemas no forro (apodrecido, quebrado, despregado, etc.) em vários ambientes da escola.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada através de verba emergencial, a qual deverá ser solicitada pela diretora da unidade.
Prazo para implementação	31.07.2018.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	A visita na escola em 20.09.2019, constatou-se que a telha na frente da escola foi colocada. O forro no sanitário utilizado pelos professores continua parcialmente podre. O forro das salas de aula e dos corredores permanecem avariados. As telhas do corredor foram consertadas.



Telha trocada na frente da escola



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:48:35 AM

Forro avariado no corredor.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 11:07:43 AM



Forro avariado



Forro do corredor avariado





Forro do corredor avariado.



Forro avariado





Sala de aula com forro avariado



ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se uma rachadura com mais de 1 metro de cumprimento na sala dos professores.
Providências a serem tomadas	Realização de visita técnica para classificar a patologia.
Prazo para implementação	31.10.2017.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se na visita a escola em 20.09.2019, que permanece a rachadura na sala dos professores.



Rachadura na sala dos professores.



ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Nas salas de aula a pintura está em péssimo estado. Também se verificou a ausência de pintura em algumas portas.
Providências a serem tomadas	Fornecimento de tintas por meio de uma nova ata de aquisição de tintas.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Identificou-se na visita a escola em 20.09.2019, que as portas das salas de aula foram trocadas ou simplesmente retiradas e continuam sem pinturas. As paredes das salas de aula foram pintadas, exceto as da sala de aula dos alunos especiais, que permanece com pintura estragada e com infiltrações.



Porta de sala de aula sem pintura.



Sala de aula sem porta





Parede de sala de aula com pintura nova deteriorada.




Parede de sala de aula com pintura nova





Parede de sala de aula permanece com infiltração, apenas pintada.



Parede da sala dos alunos especiais





ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se a existência de várias portas parcialmente quebradas/apodrecidas e sem fechaduras.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 20.09.2019, constatou-se que as portas e os portais avariados foram trocados. As portas das salas de aula permanecem sem fechaduras. Foi trocado o vidro da porta de vidro do corredor. As portas do banheiro masculino e feminino foram trocadas, mas não foram pintadas e são incompatíveis com o tamanho da divisória.

Porta da sala de aula sem fechadura.





Porta e fechadura trocadas.



secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:55:03 AM

**Porta dos banheiros trocadas e incompatíveis com o tamanho
da divisória e sem pinturas.**



Escola Estadual Dr Fenelon Mueller
20/09/2019 10:56:38 AM



Porta dos banheiros trocadas e incompatíveis com o tamanho da divisória e sem pinturas.



Porta de vidro do corredor com vidros trocados.





ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se a fiação exposta em vários ambientes da escola.
Providências a serem tomadas	Realização de visita técnica para classificar a patologia.
Prazo para implementação	31.10.2017.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Conforme visita realizada na escola em 20.09.2019, constatou-se que há fiações expostas nas salas de aula, na Secretaria e no corredor. As fiações da cozinha, do arquivo, da sala dos alunos especiais, bem como a tomada da sala dos alunos especiais foram arrumadas.

Fiação exposta em sala de aula





Fiação exposta retirada



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 11:06:25 AM

Fiação exposta em sala de aula



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 11:29:04 AM



Fiação exposta retirada



Fiação exposta na Secretaria retirada.





Fiação exposta retirada em arquivo de documentos antigos.



Fiação exposta retirada da cozinha.





Fiação exposta no corredor.



Fiação exposta na sala de aula.





Fiação exposta na Secretaria.



ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a caixa d'água fica parcialmente aberta e com a fiação exposta.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com o programa de manutenção.
Prazo para implementação	31.12.2018.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Ficou comprovado, na visita a escola em 20.09.2019, que a caixa d'água foi fechada e elevou a fiação, mas não foi realizado um acabamento, a fiação continua exposta.



Caixa d'agua com fiação exposta.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:52:43 AM

Fiação exposta na caixa d'agua.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:53:14 AM



ACHADO 8 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que os aparelhos de ar condicionado de várias salas de aula não estão funcionando. Como, exemplo cita-se a sala do 9º ano "A" que possui dois aparelhos de ar instalados, porém ambos estão estragados, o ar da sala dos alunos especiais também não funciona. Na biblioteca o ar condicionado também não está funcionando. Já na Secretaria, o ar condicionado goteja dentro da sala (um balde e uma banheira servem para captar a água gotejada).
Providências a serem tomadas	Demandada a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Na visita a escola em 20.09.2019, constatou-se que foram arrumados os condicionadores de ar da Secretaria, das salas de aula, da biblioteca e da sala de aula dos alunos especiais.

Ar condicionado de sala de aula consertado





Ar condicionado da Secretaria consertado.



Escola Estadual Dr Fenelon Mueller
20/09/2019 11:13:35 AM

Ar condicionado de sala de aula.



Escola Estadual Dr Fenelon Mueller
20/09/2019 11:15:08 AM



ACHADO 9 – SANADO


Problemas identificados	Verificou-se a existência de quadros sem a moldura de madeira na parte inferior (utilizada para acondicionar o giz e o apagador), bem como a existência de quadros reduzidos (menos de 2 metros de comprimento), o que prejudica a exposição de conteúdo.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se, na visita realizada na escola em 20.09.2019 que foi colocado aparador de giz e de apagador no quadro negro, e os quadros de menos de dois metros foram trocados.

Quadro na sala de aula.





Quadro trocado na sala de aula.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 11:25:50 AM

Quadro consertado na sala de aula.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 11:29:23 AM



ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que todos os computadores que eram de uso dos alunos estão estragados.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 20.09.2019, verificou-se que os computadores permanecem danificados. Na sala dos professores há dois computadores que são disponibilizados para pesquisa, quando solicitados pelos alunos. Assim, a escola não possui nenhum tipo de aula de informática para os alunos, ficando demonstrado que são diretamente afetados pela falta da disciplina.

Computador disponibilizado para pesquisa dos alunos





ACHADO 11 - SANADO

Problemas identificados	Verificou-se a existência de quatro extintores de incêndio na escola. Porém todos com prazo de validade vencido, pois deveriam ter passado por manutenção em março de 2017. Além disso, verificou-se que um dos extintores está despressurizado e outro nem possui o indicador de pressão.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser executada pela unidade escolar.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se em 20.09.2019, na visita a escola que os extintores foram trocados no início do ano de 2019.

Extintores dentro do prazo de validade





Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 11:33:54 AM

ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se a inexistência de uma quadra de futebol. O espaço que é utilizado para a prática de educação física comporta, no máximo, uma quadra de voleibol. Nesse espaço os alunos jogam futebol, porém não há traves. Também foi informado que não há na escola rede para prática de voleibol.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com repasse disponibilizado para a unidade via PPP.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 20.09.2019, constatou-se que a escola não possui quadra de esportes. A ausência da quadra está causando atrito com o vizinho da garagem, que está incomodado com as constantes bolas que estão danificando a cerca elétrica. Segundo informado, as bolas que caem no pátio ele não devolve. A Diretora mandou fazer traves pequenas que quando não estão em uso são retiradas. A escola possui redes de voleibol e futebol.



Espaço utilizado para a prática de esportes.



Traves para jogos de futebol





ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que vários ambientes da escola são muito reduzidos. A sala dos professores é pequena, possui cerca de 4m x 6m, sendo que no período da manhã 13 professores lecionam na escola (também cabe mencionar que quando os computadores para uso dos alunos estavam em funcionamento, eles eram disponibilizados na sala dos professores). O espaço da cozinha é pequeno, possui cerca de 15m ² . Por falta de espaço, arquivos contendo documentos antigos da escola estão depositados em um corredor. Qualquer aluno tem acesso aos documentos. O espaço disponível para a prática de atividade esportiva é muito reduzido, comporta, no máximo, uma quadra de voleibol.
Providências a serem tomadas	Realização de visita técnica para verificar a possibilidade de ampliação dos espaços citados.
Prazo para implementação	31.10.2017.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se, em 20.09.2019, na visita a escola que a sala dos professores e a cozinha continuam as mesmas. Os arquivos permanecem nos corredores, apenas foram organizados por divisórias. A escola continua sem quadra de esportes, ou seja, sem espaço adequado para os alunos realizarem atividades esportivas. Melhor dizendo, o prédio não é compatível para a instalação de uma escola com a quantidade de alunos matriculados. Demonstra-se que não foi realizada uma avaliação da estrutura física do prédio, antes de disponibilizá-lo para a transferência



da escola e também, não foi realizada uma reforma para transformá-lo num ambiente adequado para atividade escolar. Não há ambientes capazes para desenvolver uma função pedagógica e para desenvolver o aprendizado, menos ainda espaços adequados aos diferentes recursos de ensino. Não possui pátio, refeitório, sala de diretor, biblioteca e nem quadra de esportes. As salas de aula são apertadas, insuficientes, banheiros inadequados. Enfim, prédio incompatível para atividade escolar.

Espaço utilizado como pátio da escola



SECRETARIA DE Educacão/Segurança EE Feneion Malveira
Foto: 20/08/2019 10:39:45



Espaço utilizado como refeitório



Espaço que liga uma ala do prédio a outra





Espaço entre um prédio e outro



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:40:20 AM

Pátio em frente da escola



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:48:01 AM



Pátio em frente da escola



Prédio de entrada da escola





Lateral do prédio da escola



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Fenelon Muller
20/09/2019 10:45:41 AM

ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se a ausência de espaço para a instalação de sala do Diretor. Logo a escola não possui sala de Diretor.
Providências a serem tomadas	Realização de visita técnica para verificar a possibilidade de ampliação dos espaços citados.
Prazo para implementação	31.07.2017.
Responsável	Alan Rezende Porto – Matrícula: 2737369902, Karina França Garcia – Matrícula 273728, Mayara Galvão Nascimento – Matrícula: 273833.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 20.09.2019, verificou-se que a escola continua sem sala para o Diretor. A Diretora utiliza o espaço da Secretaria.



5 CONCLUSÃO

7. Dos 14 achados apontados no primeiro relatório de levantamento, 03 foram solucionados, 04 estão em processo de solução e 07 não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
8, 9 e 11	2, 4, 5 e 6	1, 3, 7, 10, 12, 13 e 14

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar os achados apontados no relatório técnico preliminar.

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes neste relatório.



É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá 31.10.2019.

Assinatura digital

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Assinatura digital

Vilma Maria Prado
Técnica de Controle Público Externo