



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS  
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AIR ADDOR  
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT**



**SETEMBRO/2019**



## PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

**Protocolo:** 158321/2017

**Principal:** Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT

**Assunto:** Levantamento

**Relator:** Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

**Objeto da fiscalização:** Avaliar a infraestrutura da EMEB Air Addor (localizada no Município de Várzea Grande - MT)

**Supervisão e coordenação:** Alan Nord – Auditor Público Externo

**Equipe Técnica:**

Rita Maria Lana Pinto – Auditora Público Externo

Rosana de Oliveira Pereira – Técnico de Controle Público Externo

**Período de análise:** 19 a 30 de setembro de 2019.

**Gestores:**

Lucimar Sacre de Campos – Prefeita Municipal

Silvio Aparecido Fidélis – Secretário Municipal de Educação

Loraci Maria de Campos – Diretora Escolar – 2017/2019



## SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES .....	4
2. OBJETO .....	4
3. PLANO DE AÇÃO .....	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO .....	47
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO .....	47



## 1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da **Escola Municipal de Educação Básica Air Addor** de Várzea Grande/MT, foram detectadas **18** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

## 2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento nº 218939/2017) foram solucionadas.

## 3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do primeiro Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 07.08.2017, portanto, **dentro** do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator nos Ofícios nº 907, 908 e 909 de 25.07.2017.

6. O Plano de ação foi analisado pela equipe técnica e considerado não aprovado.

7. Os gestores foram notificados novamente e apresentaram o novo Plano de Ação (doc. digital nº 12453/2018) que foi **considerado aprovado**.



#### 4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

##### ACHADO 1 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que o telhado da secretaria e das salas de aula devem estar danificados, haja vista a existência de goteiras/infiltrações. Também há vários ambientes com o forro danificado, conforme fotos. Assim, verifica-se a necessidade de reparos no forro e no telhado desses ambientes.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	O telhado da escola foi arrumado e constatou-se que o forro de toda escola foi trocado. Houve substituição total dos forros de madeira para os de PVC. Não há sinais de goteiras ou infiltrações.



### TELHADO DA ESCOLA REFORMADO




### FORRO TROCADO (SANITÁRIO FEMININO)





**FORRO TROCADO (SECRETARIA)**



**FORRO TROCADO (SALA 3 – 4º ANO A E 1º ANO B)**





**FORRO TROCADO (SALA 2 - 3º ANO B E 1º ANO A)**



**FORRO TROCADO (SALA 4)**





#### FORRO TROCADO (SALA 6)



#### ACHADO 2 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se a existência de vários ambientes com portas danificadas, quais sejam: sala dos professores; salas de aula 1, 4 e 6 (essas na sede da escola); e nos sanitários masculino e feminino, salas de aula do 1º ano C e 5º ano C (essas no prédio anexo). Verifica-se a necessidade de substituição/reparação dessas portas.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Em relação aos achados nº 2, 4, 5 e 6 referem-se a patologias identificadas em prédio onde funcionam as salas anexas, dessa forma foi firmado o Contrato nº 97/2017 com a Empresa Regional Comercial LTDA ME, para locação de novo espaço onde já se encontram em funcionamento as referidas salas anexas.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	As portas danificadas foram substituídas por novas e as boas foram recuperadas, entretanto verificou-se que a porta da sala de aula nº 4 está com a fechadura quebrada.



PORTA NOVA(SALA 6)





**PORTA (SALA 4) COM FECHADURA QUEBRADA**





## PORTA SANITÁRIO FEMININO





## PORTA SANITÁRIO MASCULINO





PORTA (SALA 01)





**PORTA (SALA DOS PROFESSORES)**





**PORTA (SANITÁRIO MASCULINO - SALAS ANEXAS)**





**PORTA (SANITÁRIO FEMININO - SALAS ANEXAS)**





**PORTA (SALAS ANEXAS)**





### PORTA (SALAS ANEXAS)





### ACHADO 3 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se a existência de janelas com a vidraça quebrada e/ou ausente (salas de aula n.ºs. 1, 2, 4 e 6). Verifica-se a necessidade de substituição das vidraças quebradas/ausentes.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que as vidraças foram trocadas. As salas ficam no pátio onde ocorrem nos finais de semana eventos comunitários, onde crianças jogam bola, por isso ocorreu que uma janela estava com a vidraça quebrada no dia da inspeção.

#### VIDRAÇA TROCADA (SALA 01)





**VIDRAÇA TROCADA (SALA 02)**



**VIDRAÇA QUEBRADA (SALA 04)**





#### VIDRAÇA TROCADA (SALA 6)



#### ACHADO 4 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se uma fissura sob a parede do saguão no prédio anexo. Ao jogar água, a mesma escoava para dentro da sala de aula. Verifica-se a necessidade de reparos no local.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Em relação aos achados nº 2, 4, 5 e 6 referem-se a patologias identificadas em prédio onde funcionam as salas anexas, dessa forma foi firmado o Contrato nº 97/2017 com a Empresa Regional Comercial LTDA ME, para locação de novo espaço onde já se encontram em funcionamento as referidas salas anexas.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Houve mudança do prédio anexo para um novo que não tem problema com fissuras nas paredes. O novo prédio tem salas com divisórias.



### PAREDES SEM FISSURAS



### SALAS COM DIVISÓRIAS (NOVO PRÉDIO)





## ACHADO 5 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que que uma das laterais do prédio anexo é aberta, ou seja, não há muro. Dessa forma, qualquer pessoa tem acesso às dependências da escola, o que, inclusive, gera uma situação de perigo. Verifica-se a necessidade de construção de muro nessa lateral.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Em relação aos achados nº 2, 4, 5 e 6 referem-se a patologias identificadas em prédio onde funcionam as salas anexas, dessa forma foi firmado o Contrato nº 97/2017 com a Empresa Regional Comercial LTDA ME, para locação de novo espaço onde já se encontram em funcionamento as referidas salas anexas.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que houve mudança das salas anexas pra outro prédio, e o antigo ficou para a Assistência Social - CRAS. O novo prédio das salas anexas tem cerca elétrica e muro.

### (SALAS ANEXAS) COM MURO E CERCA ELÉTRICA





#### ACHADO 6 –MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que os sanitários apresentam uma série de problemas: a) pisos e azulejos estão desgastados pelo tempo; b) os acionadores de descarga estão danificados; c) vasos sanitários sem assento/tampa; d) vasos sanitários não adaptados para crianças pequenas; e) sanitários sem acessibilidade; f) descarga de vaso sanitário estragada; g) pias sem torneiras, com torneiras estragadas, com vazamentos. Verifica-se a necessidade de reforma geral dos sanitários.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Em relação aos achados nº 2, 4, 5 e 6 referem-se a patologias identificadas em prédio onde funcionam as salas anexas, dessa forma foi firmado o Contrato nº 97/2017 com a Empresa Regional Comercial LTDA ME, para locação de novo espaço onde já se encontram em funcionamento as referidas salas anexas.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>



### Análise da equipe técnica

Os sanitários ainda apresentam uma série de problemas: os vasos sanitários não são adaptados para crianças pequenas, os sanitários não têm acessibilidade e existe vasos sem tampa. Constatou-se que os sanitários masculino e feminino tiveram os pisos e azulejos trocados; o acionador de descarga e o vaso trocados; o vaso sanitário e a pia trocados no banheiro masculino - prédio anexo; o vaso do prédio novo (sala anexa) está funcionando. As torneiras e as pias foram trocadas nos sanitários masculino e feminino, foi resolvido o vazamento, com exceção de 1 (uma) das torneiras que está com defeito.

### ACIONADOR DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO MASCULINO FUNCIONANDO





**ACIONADOR DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO FEMININO FUNCIONANDO MAS SEM TAMPA**



**UMA TORNEIRA NA PIA DO SANITÁRIO FEMININO ESTRAGADA**





### PIA DA BANCADA DO SANITÁRIO MASCULINO



### VASO SANITÁRIO COM DESCARGA FUNCIONANDO (SALAS ANEXAS)





## PIA DO SANITÁRIO MASCULINO COM TORNEIRAS FUNCIONANDO (SALAS ANEXAS)



### ACHADO 7 - SANADO


<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se fiação exposta em ambientes da escola, conforme fotos abaixo. Faz-se necessária a correção do problema.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que foi colocado um quadro de distribuição para os refletores e canalizado os fios elétricos da quadra esportiva, bem como, arrumado o interruptor do corredor. Observou-se que a fiação exposta na sala 06 mencionada no relatório preliminar se refere a fiação da quadra esportiva.



## FIOS ELÉTRICOS ENCAPADOS NA QUADRA ESPORTIVA



## FOTO DO INTERRUPTOR NA QUADRA ESPORTIVA





## ACHADO 8 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que o pátio da escola não possui uma boa drenagem, de modo que a água das chuvas fica acumulada. Por tal motivo, no local surge lodo, o qual é motivo de muitas quedas das crianças (observe-se que as fotografias não chegam a evidenciar claramente o problema, pois no dia da visita à escola não era dia de chuva).
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que a área foi reformada e foi efetuado um sistema de escoamento de água do pátio.

## PÁTIO DA ESCOLA COM ESCOAMENTO PARA ÁGUA





## ACHADO 9 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se problemas referentes a ventilação/climatização: a) ventilador(es) das salas 4 e 6 não estão funcionando; b) no prédio anexo, o aparelho de ar condicionado da sala do Pré 5 (C e D) não refrigera. Verifica-se a necessidade de manutenção/conserto dos ventiladores e aparelhos de ar condicionado.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se a troca dos 2 ventiladores de parede nas salas 04 e 06. Nas salas anexas do novo prédio, observou-se que o ar condicionado está funcionando na sala do Pré C (split), mas na sala do Pré D não está funcionando adequadamente, está fraco.

### (SALAS ANEXAS) PRÉ “C”





**(SALAS ANEXAS) PRÉ “D” AR NÃO REFRIGERA DIREITO**



**VENTILADORES NA SALA 6 FUNCIONANDO**






## ACHADO 10 – MANTIDO


<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que os quadros das salas de aula exigem o uso de giz, inclusive há quadros bastante danificados/desgastados. Sabe-se que o pó do giz é prejudicial à saúde dos alunos e professores. Assim, o ideal seria a substituição por quadros que permitam a utilização do pincel (preferencialmente lousas de vidro).
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Foi informado que todos os quadros das salas de aula foram reformados, entretanto, o quadro da sala 6 já está apresentando problema. Observou-se que continuam nas salas de aula os quadros que exigem uso de giz. Vale ressaltar que o ideal seria a substituição por quadros que permitam a utilização do pincel (lousas de vidro), visto que o pó de giz é prejudicial a saúde dos alunos e professores.

## QUADROS REFORMADOS DAS SALAS DE AULA






## QUADROS REFORMADOS DAS SALAS DE AULA




## QUADROS REFORMADOS DAS SALAS DE AULA





## QUADRO DA SALA 6 COM DEFEITO



## ACHADO 11 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se a ausência de lâmpadas e/ou lâmpadas queimadas, principalmente, nos corredores da escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	As lâmpadas dos corredores da escola foram trocadas.



## LÂMPADAS DOS CORREDORES



## LÂMPADAS DOS CORREDORES





#### ACHADO 12 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que a escola não possui extintores de incêndio. Faz-se necessário aquisição de, pelo menos, dois extintores de incêndio (um para a sede da escola e um para o prédio anexo).
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que a escola não possui extintores de incêndio.

#### ACHADO 13 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se a existência de esgoto a céu aberto, bem como a existência de fossa parcialmente aberta no prédio anexo.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Em relação ao achado nº 13 de existência de esgoto a céu aberto, bem como da existência de fossa parcialmente aberta no prédio anexo, informamos a existência do Contrato nº 054/2016 firmado com a Empresa Vitória Soluções Ambientais LTDA ME, que realiza esse serviço de limpeza de fossas e caixa de passagem, destacando que a referida unidade tem sido atendida regularmente.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	As salas anexas estão em novo prédio e o problema foi extinto, o novo prédio tem a rede de esgoto e fossa instalados adequadamente.



## ESGOTO E A FOSSA REGULAR



## ESGOTO E A FOSSA REGULAR





#### ACHADO 14 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que a escola não possui refeitório. Verifica-se a necessidade de construção de espaço destinado ao refeitório.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
	A escola não possui refeitório. As crianças fazem a refeição nas salas de aula.

#### ACHADO 15 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se que a escola não possui biblioteca, sendo que os livros são improvisados dentro da sala dos professores. Verifica-se a necessidade de construção de espaço destinado à biblioteca.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A biblioteca foi organizada junto com a sala de informática e vídeo, ficou uma sala multiuso. Os livros não estão mais na sala dos professores, mas ainda não existe um local específico para a biblioteca.



## SALA MULTIUSO



## ACHADO 16 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se a ausência de faixa de pedestres na rua em frente à escola. Considerando que a escola atende crianças pequenas, inclusive da pré-escola, maior ainda a importância da faixa. Verifica-se a necessidade de pintura de faixa de pedestres na rua em frente à escola.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Em relação ao achado nº 16 – ausência de faixa de pedestres na rua de acesso, foi solicitado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana para que procedesse a pintura da mesma em caráter de urgência.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se que ainda não existe a faixa de pedestres na rua em frente à escola.



## AUSÊNCIA DE FAIXA DE PEDESTRES NA FRENTE DA ESCOLA





## ACHADO 17 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Apurou-se que o botijão de gás está instalado dentro da cozinha. Verifica-se a necessidade de se instalar o botijão do lado externo da cozinha (protegido por grades, para evitar furtos).
<b>Providências a serem tomadas</b>	Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.
<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Foi retirado o botijão de gás da cozinha e instalado do lado de fora.

## BOTIJÃO DE GÁS INSTALADO FORA DA COZINHA





## BOTIJÃO DE GÁS ESTÁ FORA DA COZINHA



## ACHADO 18 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	<p>Verificou-se que algumas salas de aula do prédio anexo não comportam a quantidade de alunos (as salas são pequenas para a quantidade de alunos):</p> <p>1º ano D: a turma possui 24 alunos e a sala possui apenas cerca de 3m x 5m de tamanho;</p> <p>Pré 5 – turma D: a turma possui 25 alunos e a sala possui apenas cerca de 3m x 5m de tamanho;</p> <p>Pré 5 – turma A: a turma possui 26 alunos e a sala possui apenas cerca de 3m x 5m de tamanho;</p> <p>Pré 5 – turma B: a turma possui 26 alunos e a sala possui apenas cerca de 3m x 5m de tamanho.</p> <p>Verifica-se a necessidade de redução dos números de alunos nessas turmas. Faz-se necessário, ainda, uma análise acerca da possibilidade de construção de novas salas de aula.</p>
<b>Providências a serem tomadas</b>	<p>Estão previstos no projeto de manutenção predial e planilha orçamentária, encaminhados em anexo.</p>



<b>Prazo para implementação</b>	-
<b>Responsável</b>	-
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A sala do Pré 5 – turma B possui tamanho adequado. A sala do Pré 5 – turma D possui tamanho adequado, mas o ar condicionado não refrigera direito. A sala do Pré 5 – turma A está de bom tamanho. A atual Sala do 1º Ano A também está adequada, antiga sala do 1º ano D.

#### SALAS DE AULA COM QUANTIDADES ADEQUADAS DE ALUNOS





**PRÉ 5 SALA DE AULA COM QUANTIDADE ADEQUADO DE ALUNOS**





## 5. CONCLUSÃO

8. Dos **18** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **09** foram solucionados, **05** estão em processo de solução e **04** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionado
1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18	2, 3, 6, 9, 10	12, 14, 15, 16

9. Pelo exposto, conclui-se que os gestores adotaram providências para sanar grande parte das inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.

10. No entanto persistem irregularidades graves, como no caso da ausência de extintores de incêndio na escola (achado nº 12) e a falta de banheiros acessíveis aos portadores de necessidades especiais (achado nº 6).

## 6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

11. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretária de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 21 de outubro de 2019.

*Assinatura digital*  
**Rita Maria Lana Pinto**  
Auditora Público Externo

*Assinatura digital*  
**Rosana de Oliveira Pereira**  
Técnica de Controle Público Externo