



<b>PROCESSO Nº</b>	:	158402/2017
<b>UNIDADE GESTORA</b>	:	Prefeitura Municipal de Jauru/MT
<b>CNPJ</b>	:	15.023.948/0001-30
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	:	Centro Municipal de Educação Infantil Maria Soares de Souza Lima
<b>LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA</b>	:	Jauru-MT
<b>ASSUNTO</b>	:	Levantamento
<b>GESTOR</b>	:	Pedro Ferreira de Souza
<b>DIRETOR DA ESCOLA</b>	:	Solanja Cabral Lopes
<b>RELATOR</b>	:	Conselheiro João Batista de Camargo Junior
<b>TÉCNICO</b>	:	Gonçalo da Costa Oliveira Freitas

## 1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao artigo 189 da Resolução Normativa nº 014/2007 do TCE/MT e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, retornam os autos para análise dos documentos e alegações de defesa apresentados pelos agentes/servidores indicados como responsáveis pelas irregularidades constantes no Relatório Técnico.

O Prefeito, o Secretário de Educação e o Diretor da Escola foram citados e apresentaram documentos e alegações que foram protocolados neste Tribunal, cuja análise é descrita mais adiante.

## 2. DO RELATÓRIO PRELIMINAR

Antes da análise da defesa apresentada pelos responsáveis, cabe mencionar que no relatório técnico preliminar – documento digital de nº 212627/2017 – foi apontado 18 (dezoito) achados relativos à infraestrutura escolar, cujo resumo das



inconformidades detectadas no levantamento preliminar serviu de base para elaboração de um Plano de Ação a ser programado pelo gestor para corrigir ou mitigar os problemas relacionados a infraestrutura escolar.

Neste sentido foi elaborado um quadro com resumo dos achados detectados:

Nº do achado	Tópico do relatório	Código do problema	Local	Resumo da inconformidade
1	4.1. Estrutura física	11. Telhado/forro danificado / ausente	1. Salas de aula 4. Secretaria 13. Almojarifado 17. Outros	Verificou-se que vários ambientes da escola possuem problemas no telhado/forro, uma vez que há goteiras e/ou forro apodrecido nas seguintes salas: do diretor, da coordenação, da secretaria, da brinquedoteca, do depósito/almojarifado, no refeitório e nas salas 1, 2, 5, 7 e 8. Também verificou-se que o beiral do telhado está apodrecido (problema generalizado). Verificou-se ainda que os sanitários, tanto masculino quanto feminino, não possuem forro. Assim, verifica-se a necessidade de instalação de forro nos sanitários e de reparos no telhado/forro/beiral dos ambientes citados acima e/ou indicados nas fotos.
2	4.1. Estrutura física	16. Pintura danificada / ausente	1. Salas de aula 4. Secretaria 17. Outros (sala de vídeo)	Verificou-se que alguns ambientes da escola estão com a pintura danificada, quais sejam: secretaria, sala de vídeo e a sala 8. Verifica-se a necessidade de reparos/pintura das paredes desses ambientes.
3	4.1. Estrutura física	17. Porta danificada / ausente	1. Salas de aula 4. Secretaria 5. Sanitários	Verificou-se a existência de portas danificadas/apodrecidas nos seguintes ambientes: sanitário feminino, secretaria e salas 2, 3 e 6. Verifica-se a necessidade de reparos/substituição das portas desses ambientes.
4	4.1. Estrutura física	18. Janela / vidros danificados	1. Salas de aula	Verificou-se a existência de janelas danificadas/sem fechaduras nas salas 5, 6 e 8. Verifica-se a necessidade de reparos e instalação de fechaduras nessas janelas.
5	4.1. Estrutura física	19. Outros problemas de estrutura física	13. Almojarifado 17. Outros	Verificou-se a existência de divisórias apodrecidas/danificadas no almojarifado, na sala de vídeo e na sala 2. Verifica-se a necessidade de substituição das divisórias.
6	4.1. Estrutura física	19. Outros problemas de estrutura física	14. Pátio	Verificou-se a ausência de cobertura interligando pavilhões de salas de aula, bem como entre os pavilhões de salas de aula e o refeitório/sanitários. Apurou-se que em dias de chuva há grandes transtornos, tanto para a troca de professores de uma sala para outra, quanto para os alunos irem ao



				refeitório/banheiro. Verifica-se a necessidade de obras de engenharia para construção das coberturas.
7	4.1. Estrutura física	19. Outros problemas de estrutura física	14. Pátio	Verificou-se a ausência de cobertura no parquinho utilizado pelas crianças. Assim, em regra, ou as crianças estão expostas ao sol ou à chuva. Cabe destacar que a escola atende crianças bem pequenas (de até 5 anos de idade). Verifica-se a necessidade de obras de engenharia para construção das coberturas.
8	4.1. Estrutura física	19. Outros problemas de estrutura física	14. Pátio	Verificou-se que as abas do portão, na entrada da escola, não encaixam perfeitamente. Assim, o ato de fechar o portão demanda grande esforço físico. Verifica-se a necessidade de reparos/conserto do portão.
9	4.2. Estrutura hidráulica e abastecimento de água	31. Torneiras, pias e/ou vasos sanitários danificados / ausentes 39. Outros problemas hidráulicos	5. Sanitários 6. Cozinha 17. Outros (bebedouro)	Verificou-se os seguinte problemas: 1) três torneiras não funcionam no sanitário feminino; 2) o encanamento da pia da cozinha está danificado, pois há vazamentos; 3) o filtro do bebedouro está danificado, devido ao desgaste, já não filtra a água. Verifica-se necessidade de correção dessas falhas.
10	4.3. Ventilação e climatização	43. Ar condicionado com defeito	1. Salas de aula 17. Outros (brinquedoteca)	Verificou-se os seguintes problemas acerca dos aparelhos de ar condicionado: 1) aparelhos estragados, que não estão funcionando nas salas 6, 8 e na brinquedoteca; 2) aparelhos que gotejam água dentro da sala (salas 5 e 7). Verifica-se a necessidade de manutenção geral nos aparelhos de ar condicionado da escola.
11	4.4. Móveis / mobília	51. Mesas danificadas 52. Cadeiras danificadas 59. Outros problemas nos móveis	4. Secretaria 6. Cozinha 7. Refeitório 13. Almojarifado	Verificou-se os seguintes problemas referentes ao mobiliário: 1) armário com a base apodrecida no almoxarifado e ausência de armários na cozinha; 2) carteiras danificadas na secretaria; 3) freezers estragados na cozinha; 4) mesas e bancos do refeitório estão danificados e foram encapados para amenizar a necessidade de reparos (podem ferir as crianças). Verifica-se a necessidade de aquisição de mobiliário novo para substituição dos acima mencionados.
12	4.5. Equipamentos, produtos e materiais	66. Extintores de incêndio ausentes	18. Generalizado	Verificou-se que a escola possui um único extintor de incêndio, o qual está vencido e despressurizado (nem possui o indicador de pressão). Faz-se necessário a aquisição de, pelo menos, um extintor de incêndio.
13	4.5. Equipamentos, produtos e materiais	69. Outros problemas relacionados a equipamentos, produtos e materiais escolares	18. Generalizado	Apurou-se que faltam diversos materiais para uso em sala de aula ou de uso administrativo, tais como: TNT, EVA, cartolina, papel camurça, papel crepon, colas, barbante, papel colorido etc. Verifica-se a necessidade de aquisição desses materiais.
14	4.6. Limpeza e	81. Limpeza	14. Pátio	Verificou-se a existência de ervas daninhas no pátio



	rede de esgoto	de inadequada / sujeira no ambiente			da escola. Faz-se necessário serviço de limpeza para eliminação das ervas daninhas.
15	4.7. Outros problemas relevantes	92. Problemas de acessibilidade	18. Generalizado		Verificou-se os seguintes problemas de acessibilidade: sala da secretaria, salas de aula e refeitório sem rampa de acessibilidade; meio fio em frente à escola não rebaixado; vasos sanitários não adaptados para crianças (cabe observar que a escola atende crianças de até 5 anos).
	4.7. Outros problemas relevantes				
16	4.7. Outros problemas relevantes	99. Outros problemas catalogados	6. Cozinha		Apurou-se que o botijão de gás está instalado dentro da cozinha. Verifica-se a necessidade de se instalar o botijão do lado externo da cozinha (protegido por grades, para evitar furtos).
17	4.7. Outros problemas relevantes	99. Outros problemas catalogados	17. Outros (rua em frente à escola)		Verificou-se que a rua em frente à escola possui faixa de pedestre, porém há problemas com motoristas que não a respeitam, inclusive já houve acidentes graves envolvendo crianças da escola. Considerando que a escola atende crianças bem pequenas (de até cinco anos de idade), verifica-se a necessidade de instalação de uma faixa de pedestres elevada.
18	4.7. Outros problemas relevantes	99. Outros problemas catalogados	17. Outros		Verificou-se que devido ao beiral estar apodrecido, os pombos tem acesso ao forro dos ambientes. Em alguns ambientes cai do forro a sujeira causada por essas aves. Tal situação pode, inclusive, causar doenças nos usuários da escola. Verifica-se a necessidade de medida para evitar que os pombos tenham acesso ao forro dos ambientes da escola.

### 3. DA DEFESA E ANÁLISE

Com base nos achados identificados quando da visita ao Centro Municipal de Educação Infantil Maria Soares de Souza Lima, na cidade de Jauru/MT, o Gestor Municipal apresentou, conforme documento digital de nº 239530/2017, 260524/2017 e 260522/2017, “Plano de Ação” para regularizar os problemas identificados na infraestrutura escolar, conforme transcrito a seguir:



### Plano de Ação Apresentado pelo Gestor

Nº do achado	Problemas identificados	Providências – ações a serem tomadas	Prazo para implementação	Responsável	Observações
1	<p>Verificou-se que vários ambientes da escola possuem problemas no telhado/forro, uma vez que há goteiras e/ou forro apodrecido nas seguintes salas: do diretor, da coordenação, da secretaria, da brinquedoteca, do depósito/almoxarifado, no refeitório e nas salas 1, 2, 5, 7 e 8.</p> <p>Também verificou-se que o beiral do telhado está apodrecido (problema generalizado).</p> <p>Verificou-se ainda que os sanitários, tanto masculino quanto feminino, não possuem forro.</p> <p>Assim, verifica-se a necessidade de instalação de forro nos sanitários e de reparos no telhado/forro/beiral dos ambientes citados acima e/ou indicados nas fotos.</p>	<p>Colocar as telhas que faltam, assim como, trocar as telhas quebradas e reparar problemas de goteiras nas calhas e no telhado</p> <p>1. Substituir o beiral (caibro/beiral);</p> <p>2. Realizar o reparo e/ou manutenção do forro);</p>	De julho/2017 a fevereiro de 2018	Prefeitura Municipal de Jauru/Secretaria Municipal de Educação	
2	<p>Verificou-se que alguns ambientes da escola estão com a pintura danificada, quais sejam: secretaria, sala de vídeo e a sala 8.</p> <p>Verifica-se a necessidade de reparos/pintura das paredes desses ambientes.</p>				Está em construção uma unidade escolar do Pró-infância e após o término da mesma estes alunos serão remanejados para esta nova unidade escolar.
3	<p>Verificou-se a existência de portas danificadas/apodrecidas nos seguintes ambientes: sanitário feminino, secretaria e salas 2, 3 e 6.</p> <p>Verifica-se a necessidade de reparos/substituição das portas desses ambientes.</p>	Realizar reparos/troca nas portas danificadas	Outubro /2017 a março/2018	Prefeitura Municipal de Jauru/Secretaria Municipal de Educação	Na sala 2 já foi realizada a troca da porta.
4	<p>Verificou-se a existência de janelas danificadas/sem fechaduras nas salas 5, 6 e 8.</p>				Está em construção



	Verifica-se a necessidade de reparos e instalação de fechaduras nessas janelas.				uma unidade escolar do Pró-infância e após o término da mesma estes alunos serão remanejados para esta nova unidade escolar.
5	Verificou-se a existência de divisórias apodrecidas/danificadas no almoxarifado, na sala de vídeo e na sala 2. Verifica-se a necessidade de substituição das divisórias.				Está em construção uma unidade escolar do Pró-infância e após o término da mesma estes alunos serão remanejados para esta nova unidade escolar.
6	Verificou-se a ausência de cobertura interligando pavilhões de salas de aula, bem como entre os pavilhões de salas de aula e o refeitório/sanitários. Apurou-se que em dias de chuva há grandes transtornos, tanto para a troca de professores de uma sala para outra, quanto para os alunos irem ao refeitório/banheiro. Verifica-se a necessidade de obras de engenharia para construção das coberturas.				Está em construção uma unidade escolar do Pró-infância e após o término da mesma estes alunos serão remanejados para esta nova unidade escolar.
7	Verificou-se a ausência de cobertura no parquinho utilizado pelas crianças. Assim, em regra, ou as crianças estão expostas ao sol ou à chuva. Cabe destacar que a escola atende crianças bem pequenas (de até 5 anos de idade). Verifica-se a necessidade de obras de engenharia para construção das coberturas.				Está em construção uma unidade escolar do Pró-infância e após o término da mesma estes alunos serão remanejados para esta nova unidade escolar.



8	Verificou-se que as abas do portão, na entrada da escola, não encaixam perfeitamente. Assim, o ato de fechar o portão demanda grande esforço físico. Verifica-se a necessidade de reparos/conserto do portão.	Realizar manutenção do portão	Outubro/2017 a marco/2018	Prefeitura Municipal de Jauru/Secretaria Municipal de Educação	
9	Verificou-se os seguinte problemas: 1) três torneiras não funcionam no sanitário feminino; 2) o encanamento da pia da cozinha está danificado, pois há vazamentos; 3) o filtro do bebedouro está danificado, devido ao desgaste, já não filtra a água. Verifica-se necessidade de correção dessas falhas.	Realizar a manutenção/troca das torneiras e encanamento da pia da cozinha.	Outubro/2017 a marco/2018	Prefeitura Municipal de Jauru/Secretaria Municipal de Educação	O filtro do bebedouro já foi trocado.
10	Verificou-se os seguintes problemas acerca dos aparelhos de ar condicionado: 1) aparelhos estragados, que não estão funcionando nas salas 6, 8 e na brinquedoteca; 2) aparelhos que gotejam água dentro da sala (salas 5 e 7). Verifica-se a necessidade de manutenção geral nos aparelhos de ar condicionado da escola.	Realizar reparo e manutenção nos aparelhos de ar condicionado da escola.	De julho a agosto de 2017.	Prefeitura Municipal de Jauru/Secretaria Municipal de Educação	
11	Verificou-se os seguintes problemas referentes ao mobiliário: 1) armário com a base apodrecida no almoxarifado e ausência de armários na cozinha; 2) carteiras danificadas na secretaria; 3) freezers estragados na cozinha; 4) mesas e bancos do refeitório estão danificados e foram encapados para amenizar a necessidade de reparos (podem ferir as crianças). Verifica-se a necessidade de aquisição de mobiliário novo para substituição dos acima mencionados.				Já foi adquirido freezer novo para a cozinha;  Sera enviada novas cadeiras para a secretaria e os demais mobiliários serão todos trocados quando houver a mudança de prédio para a nova unidade do Pró-infância em construção.
12	Verificou-se que a escola possui um único extintor de incêndio, o qual está vencido e despressurizado (nem possui o indicador de pressão). Faz-se necessário a aquisição de, pelo menos, um extintor de incêndio.	Adquirir extintores de incêndio.	De julho a dezembro de 2017.	Prefeitura Municipal de Jauru	



13	Apurou-se que faltam diversos materiais para uso em sala de aula ou de uso administrativo, tais como: TNT, EVA, cartolina, papel camurça, papel crepon, colas, barbante, papel colorido etc. Verifica-se a necessidade de aquisição desses materiais.	Adquirir materiais de Papelaria	De julho a dezembro de 2017;	Prefeitura municipal de Jauru/ Secretaria de Educação	Foi entregue material para as escolas no início do 2º semestre.
14	Verificou-se a existência de ervas daninhas no pátio da escola. Faz-se necessário serviço de limpeza para eliminação das ervas daninhas.				Já foi realizado a limpeza do pátio da escola
15	Verificou-se os seguintes problemas de acessibilidade: sala da secretaria, salas de aula e refeitório sem rampa de acessibilidade; meio fio em frente à escola não rebaixado; vasos sanitários não adaptados para crianças (cabe observar que a escola atende crianças de até 5 anos).				Esta em construção uma unidade escolar do Pró-infância e após o término da mesma estes alunos serão remanejados para esta nova unidade escolar.
16	Apurou-se que o botijão de gás está instalado dentro da cozinha. Verifica-se a necessidade de se instalar o botijão do lado externo da cozinha (protegido por grades, para evitar furtos).	Realizar a mudança e adequação da instalação do botijão do lado externo.	De janeiro a julho de 2018.	Prefeitura Municipal de Jauru/Secretaria Municipal de Educação	
17	Verificou-se que a rua em frente à escola possui faixa de pedestre, porém há problemas com motoristas que não a respeitam, inclusive já houve acidentes graves envolvendo crianças da escola. Considerando que a escola atende crianças bem pequenas (de até cinco anos de idade), verifica-se a necessidade de instalação de uma faixa de pedestres elevada.	Construir faixa de pedestre elevada.	Janeiro a julho de 2018	Prefeitura Municipal de Jauru.	
18	Verificou-se que devido ao beiral estar apodrecido, os pombos tem acesso ao forro dos ambientes. Em alguns ambientes cai do forro a sujeira causada por essas aves. Tal	Realizar a troca do beiral danificado	Janeiro a julho de 2018	Prefeitura municipal de Jauru/Secretaria Municipal de Educação	



situação pode, inclusive, causar doenças nos usuários da escola. Verifica-se a necessidade de medida para evitar que os pombos tenham acesso ao forro dos ambientes da escola.				
--	--	--	--	--

Em contato telefônico com a diretora da escola, Sra. Solanja Cabral Lopes, obteve-se a informação que, a maioria dos apontamentos não foram sanados, entre os quais cita-se a questão da faixa elevada para pedestre em frente a escola. Alega que o não cumprimento deste apontamento tem causado transtorno, pois os motorista não diminuem a velocidade ao aproximar da escola, causando inclusive acidentes no local, pois a presença de pais e alunos é grande na chegada e saída dos alunos.

Esclarece ainda que não há previsão de mudança do Centro Educacional pra um outro local, conforme resposta dada pelo gestor em relação ao apontamento de nº 2,4,5,6,7, e 15.

Ainda conforme a diretora, a escola recebeu visita de pessoas para fazer a manutenção nos forros e no telhado. Alega que eles subiram no telhado, não soube informar o que eles fizeram, pois os problemas permanecem, que inclusive na noite do dia 6 e madrugada do dia 7 de fevereiro deste ano choveu na cidade, e há registro de goteiras nos mesmos locais que foram apontados no relatório, e que inclusive os forros não foram trocados e/ou reparados.

A respeito do apontamento sobre os ar condicionados que estavam estragados, respondeu que há ainda aparelhos estragados, cita o da sala de nº 8, cujo problema persiste.

Em relação aos materiais pedagógicos, respondeu que a situação da falta de materiais permanece, pois no momento a escola não possui esses materiais para atender



as necessidades dos alunos. Ressalta-se que o gestor deve priorizar a aquisição destes materiais, haja vista o início do ano letivo.

Desta forma, entende-se que a administração municipal não está cumprindo o Plano de Ação Proposto, logo requer que seja notificado o gestor municipal para apresentar justificativas a respeito do cumprimento dos prazos, cuja informação diverge do apurado em contato com a direção da escola.

#### **4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**

Com base na análise dos documentos apresentados pelo Sr. Pedro Ferreira de Souza, pela Sra. Isabel Cristina Lemos e pela Sra. Solanja Cabral Lopes, Prefeito, Secretária Municipal de Educação e Diretora da Escola, respectivamente, conclui-se:

**1) Que deve ser notificado o gestor municipal** para apresentar justificativas a respeito do não cumprimento do Plano de Ação Proposto, haja vista que em contato com a direção da escola foi informado que a maioria dos apontamentos ainda estão pendentes de execução. Lembrando que uma visita na sede da escola poderá acontecer no segundo semestre de 2018, e em caso de certificar o não cumprimento das ações, poderá ser aberto Representação de Natureza Interna.

É o relatório que se submete à apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 7 de fevereiro de 2018.

*Assinatura digital*

Gonçalo da Costa Oliveira Freitas  
Técnico de Controle Público Externo