

RELATÓRIO REFERENTE À INSPEÇÃO “IN LOCO”

PROCESSO : 18537-0/2007
PRINCIPAL : SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ASSUNTO : COMUNICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2007
RELATOR : CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI

Exmo. Conselheiro Relator

Em atendimento ao ofício nº 0172/TCE-MT/GAB-JCN/2008 (Fl. 46 TC), o Secretário de Estado de Infra-Estrutura/SINFRA encaminhou o ofício nº 1328/008 (Fl. 53 TC), juntamente com os seguintes documentos:

- Laudo emitido pelo Engenheiro Manoel Valério da Silva Neto (Fl. 54/55 TC), informando que foram executados com material de péssima qualidade.
- Ofício nº 283/08 – SAVHS/SINFRA (Fl. 68 TC), notificando à Construtora Cairo LTDA para que refaça os serviços de Pavimentação: base, sub-base e capa asfáltica com materiais que atendam as Normas da ABNT.

Em atendimento ao ofício nº 0172/TCE-MT/GAB-JCN/2008 (Fl. 46 TC), o Diretor da Construtora Cairo LTDA, enviou o ofício de fl. 71 TC, informando que já estão sendo tomadas as providências necessárias a reparação dos danos na estrutura do pavimento e que até o dia 30 de junho estará mobilizando pessoal e equipamentos adequando à execução dos reparos.

Estivemos “In Loco” no dia 13/11/2008, juntamente com o Engenheiro Fiscal Maurício Nunes Neves para verificar se os serviços que foram refeitos pela Construtora Cairo LTDA foram executados em conformidade com a Norma da ABNT. Os serviços foram reparados superficialmente em toda obra, mas têm vários pontos que já se encontram com formação de buracos na pista, deterioramento da camada asfáltica, formação de borrachudo, falta de desnível na pista para evitar o acúmulo de água e defeitos nas sarjetas conforme fotos a seguir:



Foto 1: Camada asfáltica sem ligamento



Foto 3: Buraco entre a sarjeta e a pista




Foto 4: Defeito na camada asfáltica



Foto 5: Buraco entre a sarjeta e a pista



Foto 6: Camada asfáltica deteriorando



Foto 7: Defeito na pista



Foto 8: Defeito entre a sarjeta e a pista



Foto 9: Pista sem desnível



Foto 10: Início da formação de borrachudo



Foto 11: Defeito na pista



Foto 12: Defeito na sarjeta



Foto 13: Pista com defeito



Foto 14: Pista com defeito

- A SINFRA deve notificar **novamente** a Firma Construtora Cairo LTDA para recuperar todos os defeitos existentes no trecho construído por execução do contrato nº 144/2007;
- Os serviços devem ser refeitos a fim de atender a especificação mínima da ABNT.

É a informação.

Coordenadoria de Controle de Obras e Serviços de Engenharia, em
Cuiabá, 14 de novembro de 2008.

Nelson Yuwao Kawahara
Auditor Público Externo

Confirmo a informação
Em 17/11/2008

Narda Consuelo Vitório Neiva Silva
Coordenadora