

ANEXO IV

Relatório Fotográfico dos bueiros



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS BUEIROS

❖ Adaptação com uma laje central para a execução de um BTCC (Bueiro Triplo Celular de Concreto)

Em nova vistoria realizada nos dias 13 e 14.10.16 a equipe técnica verificou que o serviço de execução da Boca BTCC 3,00 x 3,00m normal AC/BC ainda não foi executado:



❖ Não substituição do bueiro na estaca 1771 + 4,000


Ratifica-se a não substituição do bueiro na estaca 1771+4,00:





❖ **Não execução da boca do BSCC (Bueiro Simples Celular de Concreto) nas estacas 287 e 361**

Estaca 287



Estaca 361

