



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO SOBRE A INFRAESTRUTURA
ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT



MÊS/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 247.332/2017

Principal: Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Municipal Bela Vista (localizada no Município de Alto Paraguai)

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio S. de Oliveira

Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes

Período de análise: 01/07/2019 à 05/07/2019

Gestores:

Diane Vieira de Vasconcellos Alves - Prefeita Municipal de Alto Paraguai

Sandra M. de Carvalho Santana – Secretária Municipal de Educação (período de 01/01/2017 à 10/10/2018)

Patrícia Siqueira May – Secretária Municipal de Educação (período a partir de 30/01/2019)

Márcia Araújo Gomes – Diretora Escolar



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO	70
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	70



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Municipal Bela Vista foram detectadas 14 inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento nº 284919/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do primeiro Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 09/05/2018, portanto, **fora** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator nos Ofício nº 178/2018 de 22/02/2018.

6. O Plano (documento nº 82157/2018) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	1.1. Telhado da escola com problemas de goteiras e infiltrações.
Providências a serem tomadas	Elaborando o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra.
Prazo para implementação	31/01/2019
Responsável	Sandra M. de Carvalho Santana
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que o telhado da escola é antigo e apresenta desnivelamentos permanecendo as goteiras e infiltrações.

Telhado da Escola





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br







ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	1.2. Forro da escola antigo e sem acabamento.
Providências a serem tomadas	Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório.
Prazo para implementação	31/01/2018
Responsável	Sandra M. Carvalho de Santana
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os forros em alguns ambientes não sofreram as devidas substituições ou reparos (sujos). Os forros são de madeira e apresentam pequenos vãos nas laterais internas e externas da escola.

Forro antigo







Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br





ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	2.1. Infiltrações nas paredes de vários ambientes da escola, causadas por problemas no telhado.
Providências a serem tomadas	O telhado passará por reparos para sanar os problemas de infiltrações, bem como nos banheiros e demais vazamentos que existirem.
Prazo para implementação	30/07/2018.
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que permanecem os problemas com as infiltrações nas paredes de vários ambientes da escola, devido aos problemas no telhado.



Infiltrações



Infiltração na parede da cozinha





ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	2.2. Vazamentos nas pias dos banheiros.
Providências a serem tomadas	O telhado passará por reparos para sanar os problemas de infiltrações, bem como banheiros e demais vazamentos que existirem.
Prazo para implementação	30/07/2018
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que uma das pias dos banheiros continua com vazamento.



Vazamento parte hidráulica da pia do banheiro



Secretaria de Educacao/Seguranca

ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	3.1. Pisos antigos, desgastados e avariados.
Providências a serem tomadas	3.1 Elaborando o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório.
Prazo para implementação	31/01/2018
Responsável	Sandra M. Carvalho de Santana
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que não foram sanadas as deficiências apontadas referentes as diversas situações dos pisos antigos, quebrados, desgastados e avariados, colocando em risco as crianças.



Pisos das salas de aula quebrado e antigo





ACHADO 4 – SANADO

Problemas identificados	4.1. Existência de rachaduras em paredes da escola.
Providências a serem tomadas	Estão sendo providenciados os reparos, bem como a realização de pintura de todo o prédio.
Prazo para implementação	30/05/2018
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os problemas com as rachaduras foram sanados.



Paredes sem rachaduras



ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	4.2. Problemas de queda de reboco e buracos em paredes.
Providências a serem tomadas	Estão sendo providenciados os reparos, bem como a realização de pintura de todo o prédio.
Prazo para implementação	30/05/2018
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que continuam os problemas com os rebocos e buracos nas paredes.



Queda de reboco



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca

ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	5.1. Pintura do prédio desgastada, antiga e avariada, sem manutenção.
Providências a serem tomadas	Está sendo providenciada a pintura de todo o prédio da escola. A cor utilizada no barrado não está adequada ao ambiente escolar.
Prazo para implementação	30/05/2018
Responsável	Sandra M. Carvalho de Santana
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a pintura do prédio está manchada, desgastada e suja.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	5.2. Cores utilizadas na pintura inadequadas para os ambientes da escola.
Providências a serem tomadas	Está sendo providenciada a pintura de todo o prédio da escola. A cor utilizada no barrado não está adequada ao ambiente escolar.
Prazo para implementação	30/05/2018
Responsável	Sandra M. Carvalho de Santana
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que as cores utilizadas nos ambientes são escuras influenciando em sua iluminação, assim a falta de renovação da pintura associada aos outros problemas de conservação são fatores que tornam o ambiente desarmonioso, podendo influenciar no desenvolvimento das atividades.



Pintura da sala de aula





ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	6.1. Portas e janelas avariadas e com problemas de manutenção.
Providências a serem tomadas	Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório para aquisição de portas e janelas.
Prazo para implementação	30/07/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os banheiros não possuem portas, causando falta de privacidade para os alunos.





ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	6.2. Janelas inadequadas em vários ambientes, prejudicando a ventilação e iluminação.
Providências a serem tomadas	Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório para aquisição de portas e janelas.
Prazo para implementação	30/07/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que as janelas são antigas, pequenas e insuficientes para garantir iluminação e ventilação nos ambientes escolares. Em algumas salas de aula, as janelas são voltadas para a rua o que impede a sua abertura devido ao barulho e a poeira.



Janelas pequenas com vidros





Janelas pequenas do lado externo




ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	7.1. Instalações elétricas precárias, apresentando fiação exposta.
Providências a serem tomadas	A instalação elétrica será toda reparada, haverá troca de lâmpadas para melhorar a qualidade da iluminação.
Prazo para implementação	30/07/2018
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que as instalações elétricas apresentam fiação expostas em alguns ambientes.



Fiação elétrica exposta





Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 7 – SANADO

Problemas identificados	7.2. Iluminação das dependências da escola insuficiente e inadequada, principalmente nas salas de aula.
Providências a serem tomadas	A instalação elétrica será toda reparada, haverá troca de lâmpadas para melhorar a qualidade da iluminação.
Prazo para implementação	30/07/2018
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a iluminação das salas de aula e de outras dependências da escola foram adequadas com as trocas das lâmpadas solucionado os problemas.





ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	8.1. Vazamento nas pias dos banheiros. 8.2. Descargas com problemas de mau funcionamento;
Providências a serem tomadas	A parte hidráulica será toda revisada bem como foi elaborado projeto, com planilhas e cronograma físico e financeiro para execução desses serviços. Encaminhado para o setor de compra para aquisição dos materiais necessários
Prazo para implementação	30/12/2018
Responsável	Sandra M. de Carvalho Santana
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que uma pia do banheiro continua com vazamento e os banheiros masculino e feminino continuam com problemas hidráulicas nas descargas dos vasos e com sinais de vazamentos.



Descarga do banheiro



Pia com vazamento





ACHADO 8 – SANADO

Problemas identificados	8.3. Pia da cozinha inadequada para utilização da escola.
Providências a serem tomadas	A parte hidráulica será toda revisada bem como foi elaborado projeto, com planilhas e cronograma físico e financeiro para execução desses serviços. Encaminhado para o setor de compra para aquisição dos materiais necessários.
Prazo para implementação	30/12/2018
Responsável	Sandra M. de Carvalho Santana
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a pia da cozinha foi trocada por uma grande de inox.



ACHADO 9 – SANADO

Problemas identificados	9.1. Ventiladores antigos e com defeito.
Providências a serem tomadas	Estão sendo solicitados novos ventiladores e já foi encaminhado para o setor de compras para aquisição.
Prazo para implementação	30/06/2018
Responsável	Sandra M. de Carvalho Santana
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Os ventiladores foram trocados.



Ventiladores trocados





ACHADO 9 – SANADO

Problemas identificados	9.2. Mau funcionamento e insuficiência de aparelhos de ar condicionado.
Providências a serem tomadas	Já foi encaminhado para o setor de compras para aquisição.
Prazo para implementação	30/06/2018
Responsável	Sandra M. de Carvalho Santana
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Os aparelhos de ar condicionado foram trocados e são suficientes.

Aparelhos de ar condicionado





ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	10.1. Armários insuficientes e danificados.
Providências a serem tomadas	Encaminhado para o setor de compras para as providências necessárias de forma que soluciona o referido problema.
Prazo para implementação	30/05/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os armários existentes são insuficientes e apresentam problemas (portas e fechaduras estragadas).



Armários com defeitos





ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	10.2. Mesas e carteiras danificadas.
Providências a serem tomadas	Encaminhado para o setor de compras para as providências necessárias de forma que soluciona o referido problema.
Prazo para implementação	30/05/2018
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que houve substituições somente das cadeiras e mesas das salas de aula, permanecendo as mesas e cadeiras antigas da sala dos professores e da direção.



Mesas e cadeiras de sala de aula







ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	10.3. Quadros obsoletos, avariados, com trincas, sem suporte para apagador/giz.
Providências a serem tomadas	Encaminhado para o setor de compras para as providências necessárias de forma que soluciona os referidos problemas.
Prazo para implementação	30/05/2018
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que foram colocados alguns quadros brancos, porém ainda existem quadros antigos nas salas de aulas que são utilizados e, além de obsoletos, apresentam defeitos como; trincas, rachaduras, falta de suporte para apagador/giz.

Quadros branco sem suporte para canetas





Quadro antigo e sem suportes



ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.1. Ausência de materiais elétricos (lâmpadas) para manutenção da escola;
Providências a serem tomadas	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar;
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se ausência de lâmpadas para realizar as trocas.



ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.2. Ausência de computadores para uso dos professores.
Providências a serem tomadas	Os demais apontamentos já estão sendo providenciados pela Administração.
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se a ausência de computadores para o uso dos professores.

ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.3. Vasos sanitários sem assentos e espelho quebrado nos banheiros.
Providências a serem tomadas	Os demais apontamentos já estão sendo providenciados pela Administração.
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que o espelho dos banheiros foi trocado, permanecendo ausência de assentos nos vasos sanitários.

Vaso sanitário sem assento





Espelho do banheiro





ACHADO 11 – SANADO

Problemas identificados	11.4. Inexistência de extintores de incêndio na escola.
Providências a serem tomadas	Quanto aos extintores já estão sendo providenciados.
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Foram colocados dois extintores de incêndio na escola.

Extintor de incêndio



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.5. Falta de copos descartáveis para os alunos da escola.
Providências a serem tomadas	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que no momento da visita técnica que não são disponibilizados copos limpos e em número suficiente nos bebedouros, o que evitaria a necessidade de utilização dos copos descartáveis que poluem o meio ambiente. Assim, as crianças acabam utilizando copos comunitários, entende-se que os gestores devem incentivar as crianças para que tragam seus próprios copos, porém estes devem ser de uso pessoal, para evitar doenças. Como até o momento, não existem ações nesse sentido para atender aos padrões de higiene, continua como não solucionado.



Bebedouro com copos comunitários





ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.6. Bebedouro com mau funcionamento e água com péssima qualidade.
Providências a serem tomadas	Bebedouro: já foi solicitada a aquisição junto ao setor de compras.
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que alguns bebedouros estão desativados sendo servido água diretamente das torneiras ao lado dos sanitários. A qualidade da água é duvidosa e apresenta cheiro ruim, colocando em risco a saúde das crianças.

Bebedouro desativado





Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.7. Falta de coifa na cozinha.
Providências a serem tomadas	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se ausência de coifa no fogão da cozinha.

Ausência de coifa na cozinha





ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.8. Ausência de local adequado para armazenamento do botijão do gás de cozinha.
Providências a serem tomadas	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os botijões de gás de cozinha foram instalados do lado externo da escola. No entanto, ainda não estão armazenados em local apropriado, com a devida proteção do sol e da chuva.

Instalação de botijão de gás de cozinha na área externa



Secretaria de Educação/Segurança



ACHADO 11 – SANADO

Problemas identificados	11.9. Ausência de livros para todos os alunos.
Providências a serem tomadas	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar.
Prazo para implementação	30/08/2018.
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Não foram constatadas ausência de livros para os alunos.





ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	11.10. Insuficiência de material básico (papel, cartolina, etc).
Providências a serem tomadas	Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar;
Prazo para implementação	30/08/2018
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	De acordo com alguns relatos permanece a falta de material básico, como papel, caneta, giz, etc.




ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	12.1. Merenda escolar com pouca variedade no cardápio, deixando de atender as necessidades nutricionais diárias de cada refeição para os alunos, contrariando as normas da Resolução 26/2013 do FNDE.
Providências a serem tomadas	O cardápio é elaborado pela nutricionista do município, mas a merenda precisa ser mais rica e atender à necessidade nutricional.
Prazo para implementação	Em execução.
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a merenda fornecida na escola possui pouca variedade e não contém todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Resolução nº 26/2013, artigo 2º, I, §§ 1º e 2º do artigo 14). Verifica-se que o cardápio não prevê, no mínimo, 3 porções de frutas, conforme o disposto no art. 14, 9º, da Resolução nº 26/2013. Ressalta-se que deve estar comprovado o atendimento aos percentuais mínimos relativos às necessidades nutricionais diárias dos alunos, conforme o disposto no art. 14, § 2º, da Resolução nº 26/2013. Observou-se também que consta no cardápio somente os dias semanais, com ausências dos períodos nos cardápios. Foram constatados alimentos armazenados em local inadequado, devido à falta de despensa.



Cardápio de alimentação escolar



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	13.1. Acúmulo de entulhos em área externa da escola.
Providências a serem tomadas	Já está sendo executada a limpeza do espaço físico da escola.
Prazo para implementação	Sendo executado.
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se na externa acúmulo de materiais em locais inadequados por falta de espaço na escola. Além disso existem entulhos no pátio da escola cuja área é pequena e falta limpeza. A escola possui tanta sujeira e entulhos como: antena parabólica, cadeiras, ferros, quadros, armários antigos, vassouras. O suspiro da fossa tem odor forte e a caixa d'água fica aberta (sem tampa), contendo água, terra, pano e lodo. Existe mato crescendo no pátio.

Entulhos na área externa





Caixa d'água sem tampa





Antena parabólica





ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	13.2. Limpeza inadequada dos banheiros.
Providências a serem tomadas	Já está sendo executada a limpeza do espaço físico da escola.
Prazo para implementação	Sendo executado.
Responsável	Márcia Araújo Gomes
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	A limpeza é inadequada e, além da área do banheiro existente ser pequena, existem materiais estocados.



Materiais estocados no banheiro





Acúmulo de material e limpeza inadequada





ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	14.1. Ausência de área de lazer para as crianças.
Providências a serem tomadas	Elaborar um projeto de construção de uma nova escola ou dar andamento a obra que está paralisada desde o ano de 2016, com espaço suficiente para atender a demanda escolar.
Prazo para implementação	30/12/2019
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	A Escola continua sem área de lazer, o que existe é um pequeno espaço localizado na frente da escola, inadequado para recreação e sem nenhuma árvore ou cobertura.

Área de lazer





ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	14.2. Espaço insuficiente nos ambientes (salas de aula, laboratório de informática) e ambientes improvisados (sala dos professores, sala de articulação).
Providências a serem tomadas	Elaborar um projeto de construção de uma nova escola ou dar andamento a obra que está paralisada desde o ano de 2016, com espaço suficiente para atender a demanda escolar.
Prazo para implementação	30/12/2019
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que os ambientes são pequenos e o espaço do laboratório de informática é insuficiente. As salas dos professores e a sala de articulação estão em espaços improvisados.



Sala dos professores



Ambiente improvisado





Sala de aula



Sala de Informática





ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	14.3. Falta de sala do diretor, biblioteca/sala de leitura, quadra de esportes, almoxarifado e despensa.
Providências a serem tomadas	Elaborar um projeto de construção de uma nova escola ou dar andamento a obra que está paralisada desde o ano de 2016, com espaço suficiente para atender a demanda escolar.
Prazo para implementação	30/12/2019
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	A escola não possui biblioteca, sala de leitura, sala de diretor, quadra de esportes, área de recreação, almoxarifado e despensa.



ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	14.4. Obra de construção da escola paralisada.
Providências a serem tomadas	Elaborar um projeto de construção de uma nova escola ou dar andamento a obra que está paralisada desde o ano de 2016, com espaço suficiente para atender a demanda escolar.
Prazo para implementação	30/12/2019
Responsável	Diane Vieira de Vasconcelos Alves
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	A obra continua paralisada e abandonada.

Obra paralisada e abandonada





Secretaria de Educacao/Seguranca



Secretaria de Educacao/Seguranca



5. CONCLUSÃO

7. Dos **14** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, poucos foram solucionados, alguns estão em processo de solução e a maior parte ainda não foi solucionado, conforme abaixo:

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
4 (4.1), 7 (7.2), 8 (8.3), 9 (9.1, 9.2), 11 (11.4, 11.9)	10 (10.2, 10.3), 11 (11.3, 11.8)	1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 3 (3.1), 4 (4.2), 5 (5.1, 5.2), 6 (6.1, 6.2), 7 (7.1), 8 (8.1, 8.2), 10 (10.1), 11 (11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.10), 12 (12.1), 13 (13.1, 13.2) 14. (14.1, 14.2, 14.3, 14.4)

8. Pelo exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar os achados apontados no relatório técnico preliminar.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório ao Secretário de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a. Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT.
- b. Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares identificados neste relatório.



É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 31 de julho de 2019.

Assinatura digital

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Assinatura digital

Zaine Viégas Silva Rodrigues Fernandes
Técnico de Controle Público Externo