



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS  
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  
ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ AVELINO RIBEIRO  
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 08:35:19 AM

**SETEMBRO/2019**



## PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

**Protocolo:** 336823/2017

**Principal:** Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

**Assunto:** Levantamento

**Relator:** Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior

**Objeto da fiscalização:** Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual André Avelino Ribeiro - localizada em Cuiabá /MT.

**Supervisão e coordenação:** Alan Nord – Auditor Público Externo

**Equipe Técnica:**

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo

**Período de análise:** 16 a 24 de setembro de 2019.

**Gestores:**

Marco Aurélio Marrafon – Secretário de Estado de Educação – 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk – Secretária de Estado de Educação - 2017/2019.

Munir Kassen Fares – Diretor da Escola



## SUMÁRIO

<b>1 ANTECEDENTES</b>	4
<b>2 OBJETO</b>	4
<b>3 PLANO DE AÇÃO</b>	4
<b>4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO</b>	5
<b>5 CONCLUSÃO</b>	42
<b>6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO</b>	42



## 1 ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual André Avelino Ribeiro foram detectadas **11** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

## 2 OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 312062/2017) foram solucionadas.

## 3 PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 23.01.2018, portanto, **fora** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 1388/2017/GAB-JBC, de 23.11.2017, já considerando o pedido de prorrogação até 20.01.2018.

6. O plano (documento digital nº 13271/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



## 4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

### ACHADO 1 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Pintura desgastada, goteiras e infiltrações, principalmente causada pela falta de tubulação da água do ar condicionado. Falta de pintura em toda área da unidade escolar.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demandada a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A escola foi pintada e os rebocos foram reparados, mas constatou-se que há janelas de salas de aula, onde a pintura está saindo, devido ao reboco não ter sido reparado adequadamente para receber a pintura. Nos ares condicionados foram colocados mangueirinhas para evitar infiltrações nas paredes, mas mesmo com as mangueirinhas, a água continua pingando na parede, causando infiltrações, principalmente nos anexos menos visíveis, menos utilizados.



**Parede do refeitório novo sem infiltração e pintura desgastada.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:32:20 PM

**Parede da sala de aula consertada, mas devido não ter preparado o reboco para receber a pintura, a tinta está saindo.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 01:46:58 PM



**Paredes das salas de aula com pintura nova.**



**Parede da parte externa sendo danificada pela goteira do ar condicionado.**





**Parede externa das salas de aula danificadas pelo gotejamento de água do ar condicionado.**



**Parede externa das salas de aula danificadas pelo gotejamento de água do ar condicionado.**






## ACHADO 2 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Foi relatado diversos incidentes de vazamentos, que não puderam ser evidenciados por não estarmos no período de chuvas. Prédio muito antigo, com telhado danificado. Goteiras e forros danificados em alguns setores da escola. Algumas salas e forro de PVC cedendo. Na parte estrutural temos goteiras e problemas no telhado do salão de eventos e laboratórios.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na escola em 19.09.2019, demonstrou que apenas uma sala tem forro de PVC, o resto é de laje. O salão de eventos passou por uma pequena reforma, onde foi construído palco, climatizado e preparado para o MT Preparatório. Conforme informações do Sr. Edson Dias – Professor, no salão de eventos e no laboratório não há goteiras. Todavia, na biblioteca continuam as goteiras. A cozinha e os banheiros foram demolidos por estarem em obras.



**Banheiros em construção não entregues à escola.**



**Banheiros em construção não entregues à escola.**





**Banheiro em construção não entregue à escola.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:25:19 PM

**Biblioteca permanece com goteiras.**





**Biblioteca permanece com goteiras.**



**ACHADO 3 – MANTIDO**

<b>Problemas identificados</b>	Quanto a quadra coberta, entregue há mais de 10 anos, a estrutura metálica apresenta corrosão em alguns pontos da base da estrutura metálica, ponto a ser verificado a necessidade de manutenção para evitar desgastes maiores que venham a causar acidentes com os alunos. Não há vestiários próximos ao ginásio para uso dos alunos, apenas uma torneira e palets para se limparem após a prática de esportes.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na escola em 19.09.2019, demonstrou que na quadra de esportes a estrutura metálica continua com corrosão na base metálica. O ginásio de esportes continua sem vestiários. Os alunos estão usando a torneira ao lado do bebedouro, que tem uma mangueira adaptada na torneira, para lavarem os pés.



**Ginásio de esportes coberto.**



**Retirada a estrutura improvisada para a limpeza dos alunos após a prática de esportes**





**Estrutura da cobertura do ginásio enferrujada**



**Estrutura da cobertura do ginásio deteriorando em razão de ferrugem**





### Estrutura da cobertura do ginásio deteriorando em razão de ferrugem



### ACHADO 4 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Fiação exposta e ligações inadequadas. Falta de manutenção na parte elétrica, fios e caixa de distribuição expostos, ocasionando problemas de sobrecarga e risco de acidentes.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na Escola em 19.09.2019, demonstrou que a fiação foi consertada e não está mais exposta, agora é aérea. Uma das caixas de distribuição de energia continua sem a tampa de proteção, mas não existe mais risco de acidentes, porque está sem carga elétrica, os fios foram cortados e desativados, sendo disponibilizada outra caixa de distribuição de energia.



**Fiação elétrica improvisada retirada.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:03:53 PM

**Fiação elétrica improvisada retirada.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:04:26 PM



**Fiação exposta desativada.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:06:44 PM

**ACHADO 5 – MANTIDO**

<b>Problemas identificados</b>	Na escola existe um prédio anexo, onde deveria funcionar 05 salas devidamente equipadas, que foi entregue sem as instalações elétricas e estão sem devido uso e deteriorando. Última sala está com o forro desabado. São cinco laboratórios (laboratórios de linguagem, biologia, física e química), construídos a mais de 9 anos com problemas na parte elétrica, impossibilitando o andamento dos nossos trabalhos.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demandada a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>



### Análise da equipe técnica

A visita na escola em 19.09.2019, demonstrou que permanecem os laboratórios desativados, porque a obra não foi entregue, não possui habite-se, energia e o teto do laboratório 5 continua desabado. Conforme o Sr. Edson, a obra ainda está nas mãos da SEDUC, não foi entregue para a escola, assim o pessoal da escola nada pode fazer na obra. O corredor que leva as salas das oficinas está sem energia e a extensão elétrica foi retirada. O portão de acesso foi trancado com cadeado.

### Corredor do bloco dos 5 laboratórios sem uso pela ausência de energia.





**Forro caído em um dos laboratórios.**



**Permanece a extensão em uma das salas dos laboratórios.**





**Sala de laboratório sem uso e sem energia elétrica.**



**Sala de laboratório sem uso e sem energia elétrica.**





**Corredor com extensão retirada.**



**ACHADO 6 – MANTIDO**

<b>Problemas identificados</b>	Ausência de uma torneira na pia da cozinha. Banheiros masculinos e femininos insuficientes para quantidade de alunos e com diversos problemas. A escola possui apenas um banheiro feminino e um masculino, cada um com apenas um ou dois sanitários funcionando e ainda precariamente, com torneiras faltando, vasos e pias quebrados. Banheiros precisando de reformas urgentes. Banheiros além do problema estrutural não atendem à demanda. Vasos, pias e chuveiros quebrados.
--------------------------------	---



<b>Providências a serem tomadas</b>	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Não Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na Escola em 19.09.2019, demonstrou a insuficiência de banheiros. Na época de primeira inspeção em 2017, foram demolidos. Atualmente estão em construção, mas ainda não foram entregues, ficando a escola com mais deficiência de banheiros. Os alunos estão usando banheiros dos professores e funcionários da escola, sendo um banheiro masculino e um feminino com dois vasos sanitários cada. Assim, são 4 vasos sanitários para atender cerca de 600 alunos no matutino, 600 no vespertino e 350 no noturno. Sendo, completamente insuficientes para o número dos alunos. O Sr. Edson informou que foram solicitados à SEDUC o fornecimento de banheiros químicos, mas que não foram atendidos. Os banheiros que estão sendo utilizados não têm chuveiros. O sanitário interditado foi demolido. Vale dizer que a cozinha também foi demolida. A cozinha que está sendo utilizada não foi entregue para a escola, apenas foi autorizada sua utilização parcial pela SEDUC. A pia não está instalada dentro da cozinha, sendo utilizada apenas a que está instalada do lado de fora da construção. Devido a uma série de itens necessários, não está sendo feita a comida contida nos cardápios fornecidos à escola, prejudicando a qualidade nutricional dos alunos. Segundo a Coordenadora, depois que deixou de servir a merenda com base no cardápio, o número de alunos com desmaios aumentaram.



**Banheiro masculino novo sem uso, utilizado para guardar os materiais dos pedreiros.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:23:01 PM

**Banheiros novos sem uso.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:24:49 PM



**Pia improvisada do lado de fora da cozinha.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro

19/09/2019 02:35:40 PM

**ACHADO 7 – MANTIDO**

<b>Problemas identificados</b>	Laboratório de informática 1 – com computadores obsoletos, danificados e falta de internet e técnico para instrução e não utilizada pelos alunos (atualmente abrigando roupas doadas pelos alunos). Laboratório de informática 2 – sem uso devido à falta de rede elétrica no anexo.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demandas do laboratório 1: Verificar com o gestor da escola. Demanda do laboratório de informática 2 a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na escola em 19.09.2019, demonstrou que o laboratório 1 está com os computadores instalados e com internet, alguns foram consertados e outros adquiridos. A escola não possui instrutor de informática. O laboratório 2 continua sem a rede elétrica. Relembrando que a construção, de responsabilidade da SEDUC, ainda não foi entregue para a escola.



**Laboratório de informática 2 sem energia e sem uso.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:17:09 PM

**Laboratório de informática 1 com computadores em uso.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:29:42 PM



## ACHADO 8 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Não foi constatado extintores disponíveis no pátio para caso de emergência.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demandada a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na escola em 19.09.2019, demonstrou que não foram adquiridos os extintores para serem instalados no pátio da escola.

## ACHADO 9 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Cozinha e refeitório atual, inadequados, mal ventilados e espaço físico não comporta a quantidade de alunos para realizar a merenda, entretanto constata-se uma obra que deveria ser de adequação do refeitório e cozinha, porém, encontra-se paralisada por muito a concluir. Espaços insalubres e inadequados para armazenamento, preparação e realização da merenda dos alunos. Obra paralisada e inacabada, há mais de um ano, referente a construção de um novo refeitório, cozinha e despensas, não entregue para uso.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demandada a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na escola em 19.09.2019, demonstrou que foram demolidas a cozinha, a despensa, os banheiros e o refeitório, ficando a escola desprovida de todos eles. Até a presente data, 19.09.2019,



permanece a construção sem conclusão. Portanto, não foi entregue a obra para a escola que está sob a responsabilidade da SEDUC. No refeitório há um canto em que eles acomodam o material referente a merenda, mas ainda não foi entregue a despensa; assim como o refeitório e a cozinha. Como já foi dito, foram liberados parcialmente a cozinha e o refeitório. Reafirmando que a cozinha não está concluída, não é elaborada a merenda, apenas biscoitos, leite e sucos são servidos, a comida não é feita. Devido ao reduzido número de funcionários: 03 fornecem a merenda, sendo 01 de apoio e dois para servir a merenda para 600 alunos em cada turno: vespertino e matutino, formando uma fila enorme de alunos. A merenda é servida de uma forma precária, onde frutas e biscoitos são disponibilizados diretamente nas mãos dos alunos.

### **Refeitório acabado sem mobiliário utilizado pelos alunos.**





**Cômodo improvisado utilizado para guardar os materiais.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:37:22 PM

**Cozinha utilizada.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:36:27 PM



**Teto da cozinha nova.**




**Número de funcionários envolvidos na merenda.**





**Fila de alunos para receber a merenda.**



**Fila de alunos para receber a merenda.**





**Forma como é servida a merenda aos alunos.**



**Refeitório inacabado e sem mobiliário.**





### Placa da obra inacabada.



### Obra da cozinha inacabada.





**Obra da cozinha inacabada.**



**Obra da cozinha inacabada.**





**Cozinha inacabada.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro

19/09/2019 02:50:03 PM

**ACHADO 10 – MANTIDO**

<b>Problemas identificados</b>	A Escola André Avelino é a única da região que atende os portadores de necessidades especiais e necessita de maiores cuidados quanto a acessibilidade em especial para cadeirantes e deficientes visuais. Entrada da escola com obstáculos que prejudicam o acesso de pessoas com necessidades especiais. Constatou-se problemas de afundamento e buracos nos corredores e pátio que prejudicam o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção e podem causar tombos e lesões. Sala inadequada para atender pessoas com necessidades especiais. Banheiros também sem condições de atender pessoas com necessidades especiais.
--------------------------------	---



<b>Providências a serem tomadas</b>	Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise d a equipe técnica</b>	A visita na Escola em 19.02.2019, demonstrou que os buracos da entrada foram tapados, ficando algumas oscilações. Na entrada da escola foi realizado o rebaixamento da calçada para uso dos cadeirantes. O mobiliário é adequado. No momento da inspeção verificou-se que não há banheiros para utilização dos PNE's, pois ainda estão em construção sob a responsabilidade da SEDUC. O anexo que abriga o auditório e a sala dos alunos especiais foi pintado. Alguns buracos do pátio interno foram tapados, outros permanecem.

**Portão da entrada com o suporte no chão para o portão correr, mas não atrapalha o cadeirante.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:54:57 PM



**Rampa rebaixada no portão de entrada na calçada externa.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:55:31 PM

**Sala que atende aos alunos especiais.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 02:57:28 PM



**Anexo antigo que abriga o auditório, biblioteca, sala de leitura e sala dos alunos especiais.**



**Pátio interno com buracos tapados.**





**Pátio interno com buracos.**



**ACHADO 11 – MANTIDO**

<b>Problemas identificados</b>	Ausência de espaço adequado para armazenar alimentos e utensílios da cozinha. Ausência de espaço para guarda de móveis não utilizados ou inservíveis (mesas, cadeiras, etc.), sendo colocadas ao ar livre ou em salas improvisadas.
<b>Providências a serem tomadas</b>	Demandada a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017.
<b>Prazo para implementação</b>	30.12.2018.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão.
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na escola em 19.09.2019, demonstrou que a escola continua sem espaço para armazenar os móveis não utilizados ou inservíveis, que continuam no pátio. Segundo o Sr. Edson, o Sr. Luiz Carlos Trovo - responsável pelo Depósito Municipal da Prefeitura, informou que não pode receber o mobiliário devido à falta de espaço, ficando a escola impossibilitada de descarta-los. Os



materiais que estavam armazenados na construção da cozinha foram remanejados para o corredor dos laboratórios desativados.

**Corredor das instalações da cozinha inacabada sem móveis inservíveis.**



**Espaço do corredor e pátio da cozinha inacabada sem mobiliário inservíveis.**





**Fundos da cozinha inacabada, os mobiliários inservíveis foram retirados.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 03:02:00 PM

**Sala de informática - antiga sala da secretaria – os materiais inservíveis foram retirados.**



Escola Estadual André Avelino Ribeiro  
19/09/2019 03:03:01 PM



**Móveis inservíveis transferidos para os corredores dos laboratórios.**



**Móveis inservíveis transferidos para os corredores dos laboratórios.**





## 5 CONCLUSÃO

**7.** Dos 11 achados apontados no primeiro relatório de levantamento, 01 foi solucionado, 05 estão em processo de solução e 05 não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
4	1, 2, 7, 10 e 11.	3, 5, 6, 8 e 9.

**8.** Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar as inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.

## 6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

**9.** Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá 26.09.2019.

*Assinatura digital*  
**Paulo Sérgio Serafim de Oliveira**  
Técnico de Controle Público Externo

*Assinatura digital*  
**Vilma Maria Prado**  
Técnica de Controle Público Externo