



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
ESCOLA ESTADUAL ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**



SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 354740/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins (localizada no Município de Cuiabá/MT).

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 13/09/2019 à 25/09/2019.

Gestores:

Marcos Aurélio Marrafon - Secretário de Estado de Educação - 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk - Secretária de Estado de Educação - 2018/2019.

Nara Garcia Teixeira da Silva – Diretora Escolar – 2017/2019.



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO	24
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	24



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins, foram detectadas 11 inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (doc. digital nº 341084/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 26/02/2018, portanto, dentro do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator na Notificação nº 10/2018/GAB-JBC, de 06 de fevereiro de 2018.

6. O Plano (doc. digital nº 33752/2018) foi avaliado pela equipe técnica e considerado aprovado.



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Umidades na parede da parte dos fundos da escola causada pelo gotejamento do ar condicionado sem encanamento apropriado e no laboratório de informática causada por uma calha que não está escoando adequadamente as águas das chuvas e escorre pela parede externa.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através do Plano de Manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 18.09.2019, verificou-se que não foram canalizadas a água dos ares condicionados, permanecendo as paredes da escola com infiltrações na parte interna e externa.

Infiltrações nas paredes das salas de aula



Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins
18/09/2019 09:27:40 AM



Infiltrações nas paredes das salas de aula



Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins
18/09/2019 09:28:52 AM

Infiltrações nas paredes dentro das salas de aula



Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins
18/09/2019 09:32:54 AM



Infiltrações na parede do muro da parte externa da escola



Infiltrações na parede do muro da parte externa da escola





ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Pátio está abaixo do nível da rua o que causa alagamento em período de chuvas dificultando o trânsito e atividades externas dos alunos.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através do Plano de Manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 18.09.2019, foi constatado que o pátio da escola permanece abaixo do nível da rua, causando alagamentos em período de chuvas e dificultando as atividades dos alunos no pátio.

Área de alagamento/acúmulo de água no pátio





Área de alagamento/acúmulo de água no pátio



ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Falta de livros didáticos no início do ano letivo para todos os alunos matriculados.
Providências a serem tomadas	Atuação junto às Unidades Escolares, objetivando mitigar a ocorrência da falta de livros didáticos. Demanda de responsabilidade da Unidade Escolar – PDE Interativo.
Prazo para implementação	31/12/2018.
Responsável	Edinalvo Gomes de Sousa – SAPE.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 18/09/2019, constatou-se que continua a falta dos livros didáticos, sendo que os alunos do 6º ao 9º ano, das disciplinas de português e matemática são os mais prejudicados, conforme declaração da Diretora.



ACHADO 4 – SANADO

Problemas identificados	Laboratório de informática com computadores obsoletos e danificados, dificuldade de manutenção e ambiente mal ventilado.
Providências a serem tomadas	Ordem de serviço já expedida, procedimento licitatório em andamento para aquisição de novos computadores.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Lívia Lorena Mendes de Oliveira.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Ficou demonstrado na visita a escola em 18.09.2019, que os computadores estão funcionando. O ambiente possui ar condicionado.

Laboratório de Informática





Computadores consertados



Computadores consertados





Computadores consertados



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Poucos extintores de incêndio para o padrão da escola.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayra Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 18.09.2019, constatou-se que os extintores estão vencidos e são insuficientes para o padrão da escola.



Extintor de incêndio vencido/ausente



Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins
18/09/2019 09:56:42 AM

Extintor de incêndio vencido/ausente



Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins
18/09/2019 09:45:59 AM



ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	Pátio da escola possui espaço exíguo e inadequado para atender os alunos do ensino fundamental.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida na PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme a visita da equipe técnica realizada em 18.09.2019, verificou-se que o pátio da escola continua sem adequações.

Ambiente escolar inadequado





Ambiente escolar inadequado



Ambiente escolar inadequado





Ambiente escolar inadequado



Ambiente escolar inadequado





ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Refeitório é inadequado e quente, necessita de reforma.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica realizada em 18.09.2019, constatou-se a ausência de refeitório, sendo o espaço utilizado pelas crianças como área de recreação.

Ausência de refeitório





Ausência de ambiente adequado para o refeitório



Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins

18/09/2019 09:57:43 AM

Ausência de ambiente adequado para o refeitório



Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins

18/09/2019 09:58:23 AM



ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Biblioteca em espaço inadequado e sem monitor o que inviabiliza o empréstimo de livros.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica realizada em 18.09.2019, constatou-se que o espaço da biblioteca escolar continua insuficiente e inadequado. Foi colocado uma monitora para atender os alunos com o empréstimo de livros.

Biblioteca





Espaço inadequado para a biblioteca



Biblioteca





Biblioteca



Espaço inadequado para a biblioteca





ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de quadra de esportes para a prática de atividades físicas dos alunos ainda mais tratando-se de escola ensino fundamental.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita da equipe técnica em 18.09.2019, constatou-se a ausência da quadra de esportes para a prática de atividades físicas dos alunos, não havendo espaço físico para a construção da quadra na escola.

Ausência de quadra de esportes





ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de laboratório de ciências.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica realizada em 18.09.2019, verificou-se que a escola continua sem laboratório de ciências.

ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de Auditório.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2020.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica realizada em 18.09.2019, constatou-se que a escola continua sem auditório.



5. CONCLUSÃO

7. Dos **11** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **1** foi solucionado, **1** está em processo de solução e **9** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
4	8	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar as inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.

b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 05 de novembro de 2019.

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado
Técnica de Controle Público Externo