



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
DA ESCOLA ESTADUAL MALIK DIDIER NAMER ZAHAFI**



SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 354759/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi (localizada no Município de Cuiabá/MT).

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado - Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 16/09/2019 à 24/09/2019.

Gestores:

Marcos Maurélio Marrafon - Secretaria Estadual de Educação – 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk - Secretaria Estadual de Educação – 2018/2019

Eliana Paula Pacheco – Diretora Escolar – 2017/2018

Suemirson Antônio de Alcântara – Diretor Escolar – 2019



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO	64
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	65



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, foram detectadas 19 inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento Digital nº 25573/2018) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 19/03/2018, portanto, dentro do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 76/2018/GAB-JBC, de 23 de fevereiro de 2018.

6. O Plano (doc. digital nº 49908/2018) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Telhado e forro danificados em diversos locais da escola como: biblioteca, sanitário masculino e corredores.
Providências a serem tomadas	Com o repasse do PDE foram restaurados os forros e consertado o telhado da biblioteca e sanitários.
Prazo para implementação	Já foi realizado.
Responsável	Eliana Paula Pacheco – Diretora.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 16.09.2019, foram constatados que o telhado se encontra desnivelado e o forro danificado em diversos locais como: Biblioteca, sanitários e corredores. Todavia, alguns reparos foram realizados no telhado e nos forros dos corredores da primeira e segunda ala da escola.

Telhado e forro consertado na lateral da escola.





Forro consertado na lateral da escola.



Forro consertado.





Forro consertado na lateral da escola.



Forro consertado na lateral da escola.





Telhado e forro danificado/ausente na lateral da escola.



Forro consertado.





Forro permanece sem conserto na lateral da escola.



Forro permanece sem conserto na lateral da escola.





Forro permanece sem conserto na lateral da escola.



Área permanece com telhado sem forro.





Telhado e forro danificado/ausente na lateral da escola.



Telhado e forro danificado/ausente na lateral da escola.





Forro consertado na lateral da escola.



Forro consertado na lateral da escola.





Forro permanece sem conserto na lateral da escola.



Forro permanece sem conserto na lateral da escola.





Telhado e forro danificado/ausente na lateral da escola.



Telhado e forro danificado/ausente





Telhado e forro danificado/ausente



Telhado e forro danificado/ausente





Telhado e forro danificado/ausente



Telhado e forro danificado/ausente





Telhado e forro danificado/ausente



Telhado e forro danificado/ausente





Telhado e forro danificado/ausente



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer

16/09/2019 01:55:36 PM

Telhado e forro danificado/ausente



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer

16/09/2019 01:57:17 PM



Telhado e forro danificado



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 11:24:45 AM

ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Foram relatados que em período de chuvas há diversos vazamentos no telhado com queda de muita água nos corredores, Secretaria e nas salas de aula.
Providências a serem tomadas	Foram promovidas as adequações nas salas de aula e Secretaria no objetivo de sanar o problema. As adequações promovidas pela equipe gestora serão aprimoradas por meio do Plano de Manutenção desenvolvido pela SAOB.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Eliana Paula Pacheco, Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita em 16/09/19, foram relatados pelo Diretor e constatados pela equipe técnica que as infiltrações e vazamentos continuam nas salas de aula, corredores, Secretaria e banheiros.



Secretaria com infiltrações.



Escola Estadual Malik Didier
16/09/2019 01:39:23 PM

Banheiro com infiltrações.



Escola Estadual Malik Didier
16/09/2019 01:18:24 PM



ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Algumas paredes com umidade devido ao gotejamento das tubulações do ar condicionado.
Providências a serem tomadas	Foram adotadas as providências necessárias ao saneamento da irregularidade, promovendo o ajuste para o adequado escoamento da água do ar condicionado.
Prazo para implementação	Já foi realizado.
Responsável	Eliana Paula Pacheco.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 16.09.2019, constatou-se que continuam as umidades nas paredes devido à ausência de instalações das tubulações dos ares condicionados.

Permanece infiltração ocasionada pelo aparelho do ar condicionado.





Permanece infiltrações ocasionadas por aparelhos de ar condicionado.



Escola Estadual Malik
16/09/2019 01:16:4

Infiltração ocasionada por aparelho de ar condicionado.



Escola Estadual Malik Didier
16/09/2019 11:36:55 AM



Infiltração permanece na parede da biblioteca, apenas o espelho da tomada de energia foi colocado.



Escola Estadual Malik Didier
16/09/2019 11:47:37 AM

Consertado da goteira da biblioteca.



Escola Estadual Malik Didier
16/09/2019 01:39:46 PM



Infiltrações e vazamentos



Infiltrações e vazamentos





Infiltrações e vazamentos



Secretaria de Educacao/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 11:53:59 AM

ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Janelas de praticamente todas as salas estão danificadas com ferrugem, falta de partes das venezianas e com vidros quebrados assim como as dos banheiros, prejudicando inclusive o funcionamento do ar condicionado.
Providências a serem tomadas	Foram reformadas todas as janelas danificadas, bem como a troca dos vidros quebrados e a manutenção dos ares condicionados.
Prazo para implementação	Já foi realizado.
Responsável	Eliana Paula Pacheco – Diretora.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Foi constatado pela equipe técnica, conforme visita a escola em 16.09.2019, que muitas janelas das salas de aula encontram-se com os vidros quebrados, com ferrugem e ausência de partes das venezianas, prejudicando inclusive o funcionamento dos ares condicionados.



Janelas com vidros danificados/ausentes



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 11:30:13 AM

Janelas com vidros danificados/ausentes



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 11:18:19 AM



Janelas com vidros danificados/ausentes



Janelas com vidros danificados/ausentes





Janelas com vidros danificados/ausentes



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:19:21 PM

Janelas com vidros danificados/ausentes



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:22:41 PM



Janelas com vidros danificados/ausentes



Janelas com vidros danificados/ausentes





Janelas com vidros danificados/ausentes



taria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:11:20 PM

Janelas com vidros danificados/ausentes



taria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:11:31 PM



Janelas com vidros danificados/ausentes



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Sanitários interditados por entupimento e inclusive ausentes.
Providências a serem tomadas	Foram promovidas as adequações de todos os banheiros da Unidade, contemplando a troca de vasos sanitários, torneiras e pias danificadas.
Prazo para implementação	Já foi realizado.
Responsável	Eliana Paula Pacheco – Diretora.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Foi constatado pela equipe técnica em 16/09/2019, que as torneiras, pias, chuveiros e vasos sanitários continuam ausentes. O banheiro dos PNE's está sem torneira, sem tampa da válvula de descarga, com o suporte de papel quebrado e sem papel, vaso sem tampa e faltando barra de apoio. Em geral os banheiros estão em péssimo estado de conservação e a limpeza muito precária.



Banheiro com porta enferrujada.



Vaso sem tampa.





Banheiro dos PNE's sem torneira, sem tampa da válvula de descarga, com suporte de papel quebrado e sem papel, vaso sem tampa e faltando barra de apoio.



Banheiro sem chuveiro.





Banheiro com vaso sem tampa e sem tampa da válvula de descarga.



Escola Estadual Malik Didier
16/09/2019 02:04:53 PM

Torneiras ausentes, ralo sem tampa, boxes dos banheiros sem portas.



SECRETARIA DE EDUCACAO/SEGURANCA EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:14:04 PM



Banheiro sem chuveiros.



Tribunais de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:13:56 PM

ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	Mobiliários de sala de aula insuficientes, danificados e sucateados. Cadeiras e mesas quebradas, quadros com rachaduras dificultando o uso pelo professor.
Providências a serem tomadas	Recuperação paliativa das mesas e cadeiras, os quadros foram reformados, tornando as salas de aula funcionais. Maiores ações corretivas serão adotadas no decorrer do ano, utilizando-se dos repasses.
Prazo para implementação	Já foi realizado.
Responsável	Eliana Paula Pacheco – Diretora.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Ficou constatado pela equipe técnica que os mobiliários continuam insuficientes, danificados e sucateados: cadeiras e mesas quebradas, quadros com rachaduras dificultando o uso pelo professor.



Carteira danificada.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 11:23:54 AM

Cadeira e mesa avariadas em sala de aula.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:48:11 PM



Mesa avariada em sala de aula.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:49:53 PM

Cadeira avariada em sala de aula.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:48:38 PM



Mesa danificada em sala de aula.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:48:52 PM

Carteira avariada em sala de aula.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:50:12 PM




Carteira danificada.



Secretaria de Educacao/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:50:18 PM

Mesa danificada.



Secretaria de Educacao/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 02:50:30 PM



Carteira danificada.



Carteira sem tampa, danificada.





Quadro negro danificado.




Quadro negro danificado.





Quadro novo danificado.



Escola Estadual Malik Didier
16/09/2019 01:22:59 PM

ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Falta de livros didáticos no início do ano letivo para todos os alunos matriculados, bem como depósito de livros não solicitados.
Providências a serem tomadas	Irregularidade sanada. Ações de planejamento junto ao PDE Interativo foram adotadas com o corpo docente – solicitação dos livros didáticos necessários ao atendimento da Unidade Escolar junto ao MEC.
Prazo para implementação	Já foi realizado.
Responsável	José Carlos de Oliveira – Secretário Escolar.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 16.09.2019 e os relatos do Diretor da escola, foram constatados que as quantidades de livros enviados pelo governo federal são insuficientes para atender as demandas da escola, ocorrendo atrasos nos envios dos livros do ensino MÉDIO e EJA, sendo mais prejudicados os alunos do ensino fundamental devido a falta dos livros de língua portuguesa e matemática.



ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Computadores obsoletos e danificados e internet fornecida pela SEDUC de péssima qualidade.
Providências a serem tomadas	Foram promovidas as revisões e formatação nos computadores da Unidade Escolar, objetivando o saneamento do procedimento. Quanto a promoção de melhoramento de sinal de internet – fornecido pela operadora – extrapola a competência da Unidade Escolar.
Prazo para implementação	Já foi realizado.
Responsável	Eliana Paula Pacheco – Diretora.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 16/09/2019 e relatos do Diretor da escola, apenas 09 computadores estão funcionando no laboratório de informática, sendo utilizados pelos alunos somente para pesquisas. Existem computadores estragados. Os alunos não têm aula de informática devido à ausência do profissional de tecnologia da informação e de número insuficiente de máquinas. Quanto à internet está funcionando, mas é um pouco lenta.



Computadores insuficientes para a quantidade de alunos.



Computadores insuficientes/ausentes





Computadores estragados.



ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Extintores de incêndio insuficientes para o tamanho da escola.
Providências a serem tomadas	A renovação e aquisição de novos extintores serão adquiridos com o repasse de junho de 2018.
Prazo para implementação	Junho/2018.
Responsável	Lucimar dos Santos França.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme visita da equipe técnica em 16/09/2019 foi constatado apenas um único extintor de incêndio, mesmo assim vencido, sendo insuficiente para atender a demanda da escola caso aconteça imprevistos.



Extintor de incêndio ausente



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:39:46 PM

Extintor de incêndio com prazo de validade vencido.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:39:07 PM



ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de equipamentos audiovisuais, como data show, notebook/computadores nas salas.
Providências a serem tomadas	A Unidade Escolar já possui datashow, notebook e computadores, porém – objetivando preservar os equipamentos – estes são utilizados apenas na sala de vídeo/multimídia.
Prazo para implementação	Já realizada.
Responsável	Lucimar Santos França.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 16.09.2019, não foi constatado pela equipe técnica equipamentos de datashow, notebook e televisão.

ACHADO 11 – SANADO

Problemas identificados	Muitas reclamações por parte dos alunos devido à falta recorrente de merenda escolar.
Providências a serem tomadas	A merenda escolar está sendo servida todos os dias aos alunos, em consonância com o cardápio elaborado pela equipe de nutrição.
Prazo para implementação	Já realizada.
Responsável	José Carlos de Oliveira – Secretário Escolar.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita da equipe técnica e relatos do Diretor da escola em 16.09.2019, constatou-se que os produtos para confecção da merenda estão sendo enviados em quantidades suficientes para seguir o cardápio disponibilizado pela SEDUC, apesar de o cardápio da merenda escolar não estar fixado em local visível.



Cardápio não disponibilizado em local visível.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer

16/09/2019 01:27:05 PM

ACHADO 12 – SANADO


Problemas identificados	Sala dos professores com ambiente inadequado para as atividades extraclasse.
Providências a serem tomadas	Em que pese o tamanho restrito da sala dos professores, esta revela-se funcional.
Prazo para implementação	-
Responsável	José Carlos de Oliveira – Secretário Escolar.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Segundo o Secretário, foi realizada uma reforma na sala dos professores, comprou-se poltrona e sofá. O ar condicionado foi consertado.



Salas dos professores após a reforma.



Sala dos professores após a reforma.





ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de auditório.
Providências a serem tomadas	Possuímos um espaço que atende a demanda da Unidade, funcionando como sala de vídeo/multimídia, e auditório – com espaço para acolhimento de 100 (cem) pessoas.
Prazo para implementação	Já realizada.
Responsável	Lucimar dos Santos França.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que a escola não tem auditório.

ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	Refeitório inadequado e pequeno para a demanda dos alunos.
Providências a serem tomadas	Já foi constatado que o espaço do refeitório é insuficiente para atender nossa clientela. Como medida paliativa é promovido um escalonamento no momento de intervalo. Reiterar solicitação de ampliação junto à SEDUC.
Prazo para implementação	31/06/2018.
Responsável	Eliana Paula Pacheco – Diretora Escolar.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se em 16.09.2019, na visita a escola, que continua o mesmo refeitório inadequado e pequeno. Conforme informação do Diretor, foi solicitado à SEDUC, mas não foram contemplados com a ampliação.



Refeitório antigo e insuficiente para a quantidade de alunos.



Refeitório antigo e insuficiente para a quantidade de alunos.





Refeitório antigo e insuficiente para a quantidade de alunos.



Refeitório antigo e insuficiente para a quantidade de alunos.





Refeitório antigo e insuficiente para a quantidade de alunos.



ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	Biblioteca com espaço inadequado e com infiltrações e pinturas danificadas.
Providências a serem tomadas	O telhado da biblioteca estava danificado, porém, já fora recuperado, acabando com as infiltrações. A conclusão da demanda, contemplando pinturas e demais reformas da Unidade, será inserida no PTA de 2021, em decorrência do planejamento da Secretaria.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Eliana Paula Pacheco, Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Conforme informado pelo Secretário, na visita realizada na escola em 16.09.2019, foi colocada uma mesa na Biblioteca, a sala foi pintada e as infiltrações corrigidas. No entanto, o espaço não foi ampliado.



Biblioteca reformada.



Biblioteca reformada.





ACHADO 16 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de laboratório de ciências para aulas práticas.
Providências a serem tomadas	A equipe gestora em conjunto com a equipe docente estará elaborando “Projeto de Ciências”, para tornar possível a implantação do laboratório, e acesso aos recursos do MEC para aquisição dos equipamentos, bem como solicitar à SEDUC a construção de espaço adequado ao acolhimento do laboratório. A demanda será inserida no PTA de 2021, em decorrência do planejamento da Secretaria.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Eliana Paula Pacheco, Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Conforme informação do Diretor, em 16/09/2019, a escola não tem laboratório de ciências para aulas práticas.

ACHADO 17 – MANTIDO

Problemas identificados	Ginásio de esportes com infraestrutura inadequada para prática de esportes ou lazer, quando chove molha internamente, acústica ruim, pouca iluminação, falta de vestiários e arquibancadas.
Providências a serem tomadas	A quadra de esportes é o modelo padrão da SEDUC/MT. Quanto as irregularidades na iluminação, já foram promovidas as substituições das luminárias queimadas, tornando o espaço funcional.
Prazo para implementação	Já realizado.
Responsável	Eliana Paula Pacheco.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	O ginásio continua sem arquibancadas. A questão dos vestiários foi analisada no achado 18. A parte elétrica foi recuperada e está iluminado.



Ginásio sem arquibancadas e vestiários



Secretaria de Educacão/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:55:53 PM

Ginásio sem arquibancadas.



Secretaria de Educacao/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:51:49 PM



ACHADO 18 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de vestiários próximo ao ginásio de esportes.
Providências a serem tomadas	Destacamos que os vestiários existem, contudo permanecem trancados fora do horário de aula, em virtude de vândalos adentrarem na Unidade Escolar e fazer uso de entorpecentes no respectivo espaço.
Prazo para implementação	31/12/2018.
Responsável	Eliana Paula Pacheco.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Foi construído vestiário, mas tiveram que fechar porque indivíduos da comunidade começaram a pular o muro para usar drogas. Teve um episódio em que amarraram um aluno da escola dentro da banheiro. Agora os alunos utilizam o banheiro interno da escola. Também existe a reclamação de falta de funcionários, isto porque a SEDUC não libera a contratação de porteiro e de mais pessoas para limpeza, sendo que esses funcionários ajudam a controlar os alunos.

Ginásio sem banheiro e sem vestiário.



Secretaria de Educacao/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 11:48:51 AM



Sem banheiro e sem vestiário.



Ginásio sem banheiro e sem vestiário.





ACHADO 19 – MANTIDO

Problemas identificados	Entrada, corredores e banheiros sem acessibilidade para receber alunos PNEs.
Providências a serem tomadas	A Unidade não foi contemplada com reforma geral para acessibilidade, contudo apresenta terreno regular, não contando com muitos degraus, o que facilita a locomoção dos PNE's. Os banheiros foram adequados para atender os alunos PNE's. A demanda será inserida no PTA de 2021, em decorrência do planejamento da Secretaria.
Prazo para implementação	31/12/2021.
Responsável	Eliana Paula Pacheco, Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 16.09.2019, constatou-se que na entrada e nos corredores não há rampas, não há acessibilidade. Os banheiros não possuem corrimões.

Pavilhões da escola sem acessibilidade.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:32:42 PM



Porta sem acessibilidade.



Pavilhões da escola com salas de aula sem acessibilidade.





Escola com salas de aula sem acessibilidade.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:46:14 PM

Entrada da escola sem calçada restringindo acessibilidade.



Secretaria de Educacao/Seguranca EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:58:16 PM



Entrada da escola sem calçada restringindo acessibilidade.



Secretaria de Educacao/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:59:03 PM

Lateral da entrada da escola sem calçamento restringindo acessibilidade.



Secretaria de Educacao/Segurança EE Malik Didier Namer
16/09/2019 01:59:38 PM



Salas do Diretor, Secretaria e banheiros sem acessibilidade.



Ginásio sem acessibilidade.





Banheiro sem acessibilidade.



5. CONCLUSÃO

7. Dos **19** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **02** foram solucionados, **5** estão em processo de solução e **12** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
11 e 12	1, 8, 15, 17 e 18	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16 e 18.

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar as inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.



6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 05 de novembro de 2019.

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado
Técnica de Controle Público Externo