



Prefeitura Municipal de Nova Mutum  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ 24.772.162/0001-06

OFICIO N. 023/2018/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nova Mutum/MT, 09 de Julho de 2018.

**PARA:** WN – CONSTRUÇÕES LTDA -ME  
**DE:** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

**Assunto:** NOTIFICAÇÃO

**Obra:** EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL LOCALIZADO BAIRRO COLINA II, COM EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO – 13.8 KV – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO – TORRES DE ILUMINAÇÃO E SPDA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

**CONTRATO:** 155/2017


**Empresa:** WN – CONSTRUÇÕES LTDA -ME

O departamento de engenharia solicita providências em relação ao incidente ocorrido na manhã de segunda-feira, nove (09) de Julho de 2018, com a queda de uma (01) torre metálica para iluminação do Campo municipal do Bairro Colina. Segue abaixo lista de providências a serem tomadas no prazo de 72 horas:

- 1- Realizar vistoria e Laudo técnico que determine as causas do acidente;
- 2- Executar nova torre e fundação para substituição da danificada;
- 3- Avaliar e tomar as providências necessárias para reforço de fundação e de ligação com as três (03) demais torres.

Atenciosamente,

  
Felipe Nisirello Volpato  
Engenheiro Civil CREA PR 107769  
Portaria 205 de 03/05/2012

*Recebido em*  
*12-07-18*  




Prefeitura Municipal de Nova Mutum  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ 24.772.162/0001-06




Figura 1: Croqui das torres



Prefeitura Municipal de Nova Mutum  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ 24.772.162/0001-06

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Figura 1: Base da Torre danificada.*



*Figura 2: Base da torre danificada.*



Prefeitura Municipal de Nova Mutum  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ 24.772.162/0001-06



*Figura 3: Vista da torre danificada.*



*Figura 4: Torre danificada.*



Prefeitura Municipal de Nova Mutum  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ 24.772.162/0001-06



*Figura 5: Conjunto de Refletores Danificados.*



*Figura 6: Conjunto de Refletores danificados.*

*[Handwritten signature]*



Prefeitura Municipal de Nova Mutum  
Estado de Mato Grosso  
CNPJ 24.772.162/0001-06




*Figura 7: Estrutura da torre danificada.*



*Figura 8: Estrutura da torre danificada.*

  
Felipe Mistrelo Volpato  
Engenheiro Civil CREA PR 107769  
Portaria 205 de 03/05/2012

  
5