



PROCESSO Nº	:	24.734-0/2017
UNIDADE GESTORA	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
CNPJ	:	03.648.532/0001-28
UNIDADE ESCOLAR	:	ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA
LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA	:	REGIÃO RURAL
ASSUNTO	:	LEVANTAMENTO
GESTOR	:	DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
DIRETOR DA ESCOLA	:	JUAREZ DIAS ALVES
RELATOR	:	CONSELHEIRO INTERINO ISAÍAS LOPES DA CUNHA
EQUIPE TÉCNICA	:	CLARISMAR NEGRISOLI COUTO GARCIA SIBELE TAVEIRA DE CARVALHO

Senhor (a) Supervisor (a).

Retornam a esta Secretaria de Controle Externo os autos que tratam do processo de levantamento realizado na estrutura das dependências da Escola Municipal Nova Esperança, localizada na zona rural do município de Alto Paraguai.

Por meio dos Ofícios nº 234/2017, 242/2017 e 243/2017, o Diretor, a Secretária Municipal de Educação e a Prefeita foram notificados a apresentarem um Plano de Ação com a finalidade de corrigir ou mitigar as inconformidades apontadas no relatório técnico de levantamento.

Por meio do Ofício nº 26 GP/2018, de 14/03/2018, a Prefeita encaminha o Plano de Ação e as justificativas acerca dos problemas apontados. O documento foi protocolado nesse Tribunal sob nº 14.010-4/2018 em 23/03/2018.

De acordo com a Prefeita, o município não possui condições financeiras suficientes para manter as instalações de todas as escolas municipais nos padrões exigidos. Contudo, será desenvolvido trabalho no sentido de sanar as falhas e adequar o orçamento para atender melhor a comunidade escolar.

Quanto a obra paralisada, a Prefeita informou que na gestão anterior ela já se encontrava paralisada e que está trabalhando para resolver o problema. Informa, ainda, que o



Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 03/2018, autorizou o FNDE a pactuar novos termos de compromisso para retomada de obras que tiveram sua execução interrompida.

Em análise ao Plano de Ação (fls. 6 a 9 do DOCUMENTO_EXTERNO_140104_2018_01) constatou-se o seguinte:

Nº do achado	Problemas identificados	Providências – ações a serem tomadas	Prazo para implementação	Responsável	Observações feitas com a análise
1	1.1. Ausência de ferro em algumas dependências da escola; 1.2. Telhado de material inadequado, avariado e com infiltrações, goteiras.	1.1 e 1.2 Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/07/2018	Juarez Dias Alves	1.1 e 1.2 Ações sujeitas a monitoramento.
2	2.1. Problemas com goteiras e infiltrações ocasionados por problemas no telhado da escola; 2.2. Focos de vazamentos na parede externa dos banheiros e na cozinha.	2.1. e 2.2. O telhado passará por reparos para sanar os problemas de goteiras. E alguns reparos internos;	30/03/2018	Juarez Dias Alves	2.1 e 2.2 Ações sujeitas a monitoramento.
3	3.1. Piso antigo, desgastado e avariado; 3.2. Ausência de revestimento (azulejo) na parede do banheiro e cozinha.	3.1 e 3.2 Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/07/2018	Juarez Dias Alves	3.1 e 3.2 Ações sujeitas a monitoramento.
4	4.1. Existência de rachaduras em parede da Cozinha, na estrutura da caixa d'água e no teto da escola.	4.1 Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/07/2018	Juarez Dias Alves	4.1 Ação sujeita a monitoramento.



Nº do achado	Problemas identificados	Providências – ações a serem tomadas	Prazo para implementação	Responsável	Observações feitas com a análise
5	5.1. Pintura da área externa desgastada; 5.2. Pintura avariada por infiltrações na área interna	5.1 e 5.2 Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/07/18	Juarez Dias Alves	5.1 e 5.2 Ações sujeitas a monitoramento.
6	6.1. Portas e janelas avariadas e com problemas de manutenção; 6.2. Janela inadequada em alguns ambientes, prejudicando iluminação e ventilação.	6.1 e 6.2 Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/07/18	Juarez Dias Alves	6.1 e 6.2 Ações sujeitas a monitoramento.
7	7.1. Instalações elétricas precárias, apresentando fiação exposta; 7.2. Iluminação das dependências da escola insuficiente e inadequada, principalmente das salas de aula.	7.1. e 7.2. A instalação elétrica será reparada, haverá troca de lâmpadas para melhorar a qualidade da iluminação;	30/03/18	Juarez Dias Alves	7.1 e 7.2 Ações sujeitas a monitoramento.
8	8.1. Instalações da cozinha, bebedouro e banheiros com vazamentos; 8.2. Instalações hidráulicas dos banheiros com entupimento (pia e vaso sanitário); 8.3. Pia da cozinha inadequada para utilização da escola.	8.1, 8.2 e 8.3 Elaborado o projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/03/18	Juarez Dias Alves	8.1. 8.2 e 8.3 Ações sujeitas a monitoramento.
9	9.1. Ventiladores antigos e insuficientes; 9.2. Falta de aparelhos de ar condicionado; 9.3. Conforto térmico deficiente na cozinha.	9.1, 9.2 e 9.3 Serão instalados ventiladores e realizada adequação e aquisição de materiais necessários na cozinha; 9.5. O número insuficiente de bebedouros será resolvidos com recursos próprios do município;	30/04/18	Juarez Dias Alves	9.1. 9.2 e 9.3 Ações sujeitas a monitoramento.



Nº do achado	Problemas identificados	Providências – ações a serem tomadas	Prazo para implementação	Responsável	Observações feitas com a análise
10	10.1. Insuficiência de mobiliário, sobretudo armários, em alguns ambientes escolares; 10.2. Quadros improvisados e inapropriados.	10.1 e 10.2 Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/04/18	Juarez Dias Alves	10.1 e 10.2 Ações sujeitas a monitoramento.
11	11.1. Ausência de materiais elétricos (lâmpadas) para manutenção da escola; 11.2. Ausência de computadores/impressora para uso dos alunos/servidores; 11.3. Ausência de extintores de incêndio; 11.4. Ausência de assentos sanitários; 11.5. Ausência de equipamentos para cozinha (coifa e freezer); 11.6. Ausência de local adequado para armazenamento do botijão do gás de cozinha; 11.7. Ausência de livros para todos os alunos; 11.8. Insuficiência de material básico (papel, cartolina, etc).	11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8 Material será adquirido para melhorar o atendimento no ambiente escolar. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório;	30/04/18	Juarez Dias Alves	11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8 Ações sujeitas a monitoramento.
12	12.1. Merenda escolar com pouca variedade, deixando de atender as necessidades nutricionais diárias de cada refeição para os alunos, contrariando as normas da Resolução 26/2013 do FNDE.	12.1. O cardápio é elaborado pela nutricionista do município, o qual está sendo cumprido conforme determinação da profissional (foi solicitado à nutricionista a adequação do cardápio para melhor atender a comunidade escolar);	Ação implementada.	Juarez Dias Alves	12.1 Ação sujeita a monitoramento.
13	13.1. Ausência de caixa de gordura; 13.2. Limpeza inadequada da escola.	13.1 e 13.2 Já está sendo executada a limpeza do espaço físico da escola;	Ação implementada.	Juarez Dias Alves	13.1 e 13.2 Ações sujeitas a monitoramento.



Nº do achado	Problemas identificados	Providências – ações a serem tomadas	Prazo para implementação	Responsável	Observações feitas com a análise
14	14.1. Ausência de ambientes escolares: Laboratório de Informática, Biblioteca, Sala de Professores, Quadra de Esportes, Área de Recreação, Refeitório e Despensa; 14.2. Obra de construção da escola paralisada.	14.1 e 14.2 Elaboração do projeto, com as planilhas e cronograma físico e financeiro para execução da obra. Encaminhado para o setor de compra e licitação para dar andamento ao processo licitatório; 14.1. Serão realizadas algumas adequações para melhorar o espaço físico, tendo em vista que a obra paralisada será retomada; 14.2 A obra paralisada será retomada de acordo com a Resolução FNDE nº 3/2018, sobre as obras paralisadas e a metodologia para dar continuidade à execução.	30/07/18	Juarez Dias Alves	14.1 e 14.2 Ações sujeitas a monitoramento.

Pelo exposto, conclui-se que o Plano de Ação enviado pelo Prefeito deverá aguardar o monitoramento por parte deste Tribunal, a ser agendado em época oportuna.

Assim, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete do Conselheiro Relator para conhecimento, e após, retorne a esta Secretaria de Controle Externo para aguardar o monitoramento das ações informadas pelo gestor.

É a informação que se submete à apreciação superior para as providências cabíveis.

Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha, em Cuiabá, 02 de abril de 2018.

(assinatura digital disponível no site www.tce.mt.gov.br)

Clarismar Negrisoli Couto Garcia
Auditora Pública Externa

(assinatura digital disponível no site www.tce.mt.gov.br)

Sibele Taveira de Carvalho
Auditora Pública Externa