



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS**  
**AValiação DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA**  
**MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARILCE BENEDITA DE ARRUDA**  
**MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT**



**SETEMBRO/2019**



## PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

**Protocolo:** 248657/2017

**Principal:** Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT

**Assunto:** Levantamento

**Relator:** Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

**Objeto da fiscalização:** Avaliar a infraestrutura da Escola Municipal de Educação Básica Marilce Benedita de Arruda

**Supervisão e coordenação:** Alan Nord – Auditor Público Externo

**Equipe Técnica:**

Rita Maria Lana Pinto – Auditora Público Externo

Rosana de Oliveira Pereira – Técnica de Controle Público Externo

**Período de análise:** 25 de setembro de 2019

**Gestores:**

Lucimar Sacre de Campos - Prefeita Municipal

Silvio Aparecido Fidélis – Secretário Municipal de Educação

Tereza de Oliveira Hubner – Diretora Escolar – 2017/2019



## SUMÁRIO

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ANTECEDENTES .....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2. OBJETO .....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>3. PLANO DE AÇÃO .....</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>5. CONCLUSÃO .....</b>                                                     | <b>44</b> |
| <b>6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO .....</b>                                    | <b>44</b> |



## 1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Municipal de Educação Básica Marilce Benedita de Arruda foram detectadas **23** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

## 2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (Documento Digital nº 251891/2017) foram solucionadas.

## 3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do primeiro Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 29.09.2017, portanto, **fora** do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator nos Ofícios nº 1188, 1189 e 1190 de 28.08.2017.

6. O Plano foi avaliado pela equipe técnica que sugeriu nova notificação dos responsáveis para ajustá-lo.

7. Após nova notificação, os gestores encaminharam suas justificativas por meio dos documentos nº 21995/2018; 22024/2018 e 22014/2018 que foram analisados e considerados adequados.



#### 4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

##### ACHADO 1 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Apurou-se que no período das chuvas, as seguintes salas apresentam goteiras: 4º anos A, B, C e D; 3º ano E; 2º ano D; Pré A e a Secretaria. Assim, verifica-se a necessidade de reparos no telhado desses ambientes. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que a escola permanece com problemas estruturais no telhado, pois é muito velho, continuam as goteiras e infiltrações nas salas de aula.                                                                |

##### Telhado velho com problema estrutural causando goteiras e infiltrações





## ACHADO 2 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que os azulejos do piso estão totalmente desgastados nas salas de aula, na cozinha e nos corredores. Verifica-se a necessidade de substituição dos azulejos. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                         |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                         |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Observou-se que os pisos da escola continuam desgastados, necessitando substituição.                                                                                      |




Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Piso de sala de aula desgastado





### Piso do corredor desgastado



### Piso desgastado da cozinha





### ACHADO 3 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que a escola possui um pequeno depósito, no qual se identificou grande rachadura acima da porta, bem como a existência de queda de reboco. Inclusive há riscos de desabamento. Também se verificou que a parede externa, nos fundos da escola, apresenta problemas estruturais de queda de reboco. Verifica-se a necessidade de reparos. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | O depósito da escola continua com rachaduras e a parede externa (fundo da escola) continua com queda de reboco.                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Rachadura no depósito





### Queda de reboco no fundo da escola



### ACHADO 4 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se a existência de porta apodrecida, emperrada e/ou com fechadura danificada (sala do 4º ano C e D e no depósito). Verifica-se a necessidade de reparos das portas desses ambientes.                                                                                          |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Status</b>                       | <b>Solução em andamento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Observou-se que as portas do 4º ano C e D, que anteriormente eram de madeira, foram substituídas por portas de ferro. Verificou-se que a porta do depósito continua apodrecida. A porta da sala de aula do 4º ano A continua emperrada. As fechaduras das salas de aula foram trocadas. |



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Porta do depósito da escola continua apodrecida



### Porta de sala de aula continua emperrada





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Fechaduras das salas de aula trocadas





## ACHADO 5 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se a existência de janelas danificadas e/ou com a vidraça quebrada nas salas do 4º ano A e B e na sala do 3º ano D. Verifica-se a necessidade de reparos nas janelas desses ambientes. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que as janelas continuam danificadas e os vidros das janelas quebrados. Apenas na sala que anteriormente funcionava o 3º ano D foi trocado o vidro que estava quebrado.             |

### Janela de sala corroída pela ferrugem e vidro quebrado





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Janela corroída pela ferrugem



### Vidro da janela quebrado





**Tribunal de Contas**  
**Mato Grosso**  
**TRIBUNAL DO CIDADÃO**

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**  
**DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA**

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### **Janela continua danificada (emperrada)**



### **Janela do 3º ano D com vidro substituído**





## ACHADO 6 – SANADO

|                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que a pintura interna das salas anexas (prédio alugado) está bastante desgastada. Caso o anexo seja utilizado no próximo ano, faz-se necessária a pintura interna dessas salas. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                            |
| <b>Status</b>                       | <b>Solucionado.</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | As salas anexas foram pintadas.                                                                                                                                                              |

### Salas anexas com pinturas novas





#### ACHADO 7 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que toda a água das chuvas é esgotada por apenas um ponto do pátio, o que não é suficiente. Quando chove a água acaba represada no pátio. Verifica-se a necessidade de adaptação de novas saídas para esgotar a água das chuvas. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Observou-se que não foram adaptadas novas saídas para esgotar a água das chuvas. Portanto, a água continua represada no pátio em dia de chuva.                                                                                                |



### Única saída para esgotar água da chuva



### ACHADO 8 – SANADO

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que as bancadas da cozinha estão deterioradas/quebradas. Verifica-se a necessidade de reparos e/ou substituição das bancadas. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                          |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                          |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                          |
| <b>Status</b>                       | <b>Solucionado.</b>                                                                                                                        |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | A bancada da cozinha foi reformada.                                                                                                        |



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Bancada da cozinha reformada





## ACHADO 9 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se uma série de problemas nos sanitários da escola: 1) os boxes são tão pequenos que a porta não abre totalmente (pega no vaso); 2) há portas danificadas e/ou não pintadas; 3) há box sem porta; 4) vasos sem assento e sem tampa; 5) acionadores de descarga danificados; 6) torneiras quebradas; 7) chuveiro sem ralo. Verifica-se a necessidade de reparos nos sanitários. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Observou-se que os banheiros precisam de reforma geral, visto que permanecem os seguintes problemas: os boxes são tão pequenos que a porta não abre totalmente; as portas continuam danificadas, box sem porta; vasos sem assento e sem tampa; acionadores de descarga danificados, chuveiro sem ralo, torneira quebrada.                                                                |

### Vaso sem assento e sem tampa (sanitário feminino)






**Sanitário feminino pequeno – porta não abre totalmente e encosta no vaso**



**Portas danificadas (sanitários feminino e masculino)**





**Descarga danificada (sanitários feminino e masculino)**





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



**Box do chuveiro sem porta e sem ralo (sanitário masculino)**





### Torneira quebrada (sanitário masculino)



### ACHADO 10 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se a existência de fiação exposta no depósito e em salas de aula (4º ano A e D), inclusive há riscos de as crianças sofrerem acidentes elétricos. Faz-se necessária a correção do problema.                           |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que foi colocada a caixa no interruptor do ar condicionado da sala de aula do 4º ano D, entretanto ainda foi observado ponto com fiação exposta. Verificou-se que existem outras salas de aula com fiação exposta. |



### Fiação exposta na sala do 4º ano D





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO


SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br




**Fiação exposta no depósito**





## ACHADO 11 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que uma das caixas d'água da escola está muito velha, inclusive com a tampa parcialmente quebrada. Verifica-se a necessidade de substituição dessa caixa d'água ou pelo menos, a substituição da tampa da caixa. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Status</b>                       | <b>Solução em andamento.</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | A tampa da caixa d'água foi consertada. Entretanto, há necessidade de substituição da caixa d'água e da tampa por estarem muito velhas.                                                                                       |







#### ACHADO 12 – SANADO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que os quadros de algumas salas de aula exigem o uso de giz e estão bastante danificados/desgastados (sala do Pré B e C – 5 anos). Sabe-se que o pó do giz é prejudicial à saúde dos alunos e professores. Assim, o ideal seria a substituição desses quadros, por quadros que permitam a utilização do pincel. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Status</b>                       | <b>Solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Os quadros das salas de aula da escola são brancos e utilizam pincel.                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Quadro de salas de aula brancos e utilizam pincel





### ACHADO 13 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que o fogão necessita ser trocado ou, pelo menos, reparado, pois apresenta mal funcionamento.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que foi adquirido um fogão usado e o fogão antigo foi mantido. Conforme informação das funcionárias da cozinha da escola, o fogão que foi adquirido é muito fraco e suja muito a panela. Portanto, há necessidade de aquisição de fogão novo e que atenda a contento a cozinha da escola. |

### Fogões apresentam mau funcionamento





#### ACHADO 14 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Apurou-se que a escola recebe grande quantidade de pombos. Tal situação gera riscos à saúde das crianças e dos funcionários, haja vista que essas aves são transmissoras de diversas doenças. Faz-se necessário a solução do problema.                                            |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Status</b>                       | <b>Solução em andamento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Conforme informação da direção da escola, foi realizada a dedetização com a aplicação de gel no telhado, calhas e locais de mais infestação e que houve redução da quantidade de pombos, entretanto, o problema não foi solucionado totalmente, visto que as aves ainda aparecem. |



## Pombo no ambiente escolar



## ACHADO 15 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que a escola não possui refeitório. Os corredores são utilizados de forma improvisada como refeitório. Cabe observar que a escola possui quase 500 alunos (sem contar os alunos do prédio anexo), de modo que a necessidade de um refeitório resta evidente. Verifica-se a necessidade de construção de refeitório. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que as refeições são realizadas nas mesas organizadas no pátio coberto da escola. A unidade não tem um espaço físico para construção de refeitório.                                                                                                                                                                 |



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Refeições organizadas no pátio coberto da escola





## ACHADO 16 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que a escola não possui brinquedoteca e/ou parquinho. Cabe observar que a escola atende apenas educação infantil e os anos iniciais (1º ao 5º ano). No total a escola possui mais de 600 alunos. Verifica-se a necessidade de construção de espaço destinada à brinquedoteca e ao parquinho. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Status</b>                       | <b>Solução em andamento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que na sede da escola não tem brinquedoteca e/ou parquinho. Observou-se que na escola anexa onde funciona a educação infantil (crianças de 4 e 5 anos), tem parquinho onde as crianças brincam, mas que precisa ser melhorado.                                                               |

### Parquinho na escola anexa





## ACHADO 17 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que a escola não possui sala de professores. O laboratório de informática é utilizado de forma improvisada pelos professores. Verifica-se a necessidade de construção de sala de professores.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que a escola continua sem sala de professores. Os professores quando não estão em sala de aula, ficam nas mesas dispostas no pátio ou no laboratório de informática. Verifica-se a necessidade de adequar um espaço destinado à sala de professores, haja vista que o espaço é essencial para o trabalho dos profissionais (planejar aulas, corrigir provas e trabalhos, esclarecer dúvidas e trocar informações). |

## ACHADO 18 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se que a escola não possui sanitário para os funcionários. Dessa forma, os professores e demais funcionários tem que utilizar os sanitários dos alunos (cabe observar que esses sanitários também necessitam de reformas, conforme achado nº 9). Verifica-se a necessidade de construção de sanitários para os funcionários. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que a escola não possui sanitário para os professores. Os profissionais utilizam os sanitários dos alunos.                                                                                                                                                                                                                |



#### ACHADO 19 – MANTIDO

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas identificados      | Verificou-se que a escola não possui quadra de esportes.                                           |
| Providências a serem tomadas | -                                                                                                  |
| Prazo para implementação     | -                                                                                                  |
| Responsável                  | -                                                                                                  |
| Status                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                            |
| Análise da equipe técnica    | Verificou-se que a escola não possui quadra de esportes e não tem espaço físico para a construção. |

#### ACHADO 20 – MANTIDO

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas identificados      | Verificou-se que a escola não possui biblioteca. Os livros foram dispostos de forma improvisada no laboratório de informática.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Providências a serem tomadas | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prazo para implementação     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Responsável                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Status                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Análise da equipe técnica    | Verificou-se que a escola ainda não possui biblioteca. Os livros continuam dispostos de forma improvisada no laboratório de informática. Observou-se que o espaço ainda é utilizado como sala dos professores. Verifica-se que há necessidade de a escola ter um espaço específico para a biblioteca, a fim de manter os livros de forma organizada, para facilitar a consulta. |



### Livros estão dispostos em prateleiras no laboratório de informática



### ACHADO 21 – MANTIDO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Verificou-se vários problemas de acessibilidade na escola: 1) as salas de aula e a secretaria não possuem rampa na porta; 2) não há rampa de acessibilidade ao bebedouro; 3) os sanitários não são adaptados para PNEs; 4) não há rampa na entrada dos sanitários do prédio anexo (alugado); 5) o meio fio em frente à escola não está rebaixado; 6) não há faixa de pedestres na rua em frente à escola. Verifica-se a necessidade de adaptação dos ambientes citados. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Status</b>                       | <b>Não solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que a sede da escola ainda continua com problemas de acessibilidade nos ambientes internos e externos. Observou-se que dos problemas anteriormente citados, somente a faixa de pedestres foi pintada, porém já está desgastada.                                                                                                                                                                                                                            |



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Ausência de rampa na sala de aula



### Ausência de rampa na Secretaria





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Ausência de rampa para chegar ao bebedouro



### Sanitários feminino e masculino não adaptados para PNEs





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br



**Faixa de pedestres em frente a escola**





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Meio fio não rebaixado em frente à escola



### Falta de rampa de acesso ao sanitário masculino (prédio anexo)





**Falta de rampa de acesso ao sanitário feminino (prédio anexo)**



**ACHADO 22 – SANADO**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | Apurou-se que a escola não possui vigia/porteiro/fiscal de pátio no período diurno de 2ª a 6ª feira para atendimento do público que chega ao portão. A presença de um vigia/porteiro também aumentaria a segurança na escola. Verifica-se a necessidade de contratação de vigia/porteiro/fiscal de pátio. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Status</b>                       | <b>Solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | Verificou-se que a escola não possui profissionais no cargo de vigia/porteiro/fiscal de pátio durante o dia. No entanto, foi informado que os servidores readaptados auxiliam nessa função e, que, a noite tem um vigia, sanando o apontamento.                                                           |



## ACHADO 23 – SANADO

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problemas identificados</b>      | A escola não possui Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI). A alínea “d”, art. 8º da Resolução nº 021/2019 do município de Várzea Grande, sugere um ADI por turno para crianças de 4 a 5 anos. Cabe observar que essas crianças necessitam de uma pessoa para acompanhá-las aos sanitários. Por falta de ADI a professora acaba fazendo esse acompanhamento. Considerando que cada sala possui mais de 20 crianças, a tarefa se repete várias vezes por turno. Nesses momentos, os alunos em sala acabam ficando sem a professora. Faz-se necessário a contratação de um ADI por turno. |
| <b>Providências a serem tomadas</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prazo para implementação</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsável</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Status</b>                       | <b>Solucionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Análise da equipe técnica</b>    | A escola tem 1 (um) Técnico de Desenvolvimento Infantil no turno vespertino, que auxilia e acompanha os alunos da educação infantil de 4 a 5 anos, sendo que apenas nesse período existe turma da educação infantil nessa faixa etária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## 5. CONCLUSÃO

8. Dos **23** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **05** foram solucionados, **04** estão em processo de solução e **14** não foram solucionados, conforme quadro a seguir:

| Solucionados integralmente | Em processo de solução | Não solucionados                                   |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 6, 8, 12, 22 e 23          | 4, 11, 14 e 16         | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 21. |

9. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar as inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.

## 6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

10. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretária de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- Apensamento deste protocolo ao processo levantamento principal da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.
- Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares identificados neste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 29 de outubro de 2019.

*Assinatura digital*

**ROSANA DE OLIVEIRA PEREIRA**  
Técnica de Controle Público Externo

*Assinatura digital*

**RITA MARIA LANA PINTO**  
Auditora Público Externo