

APÊNDICE G – Dano ao Erário Referente à Execução de Meio-Fio Incompatível com a Especificação do Projeto e da Norma

| Código do Serviço | Discriminação | Medição | Qtde medida - m ² (A) | Preço Unit. - R\$ (B) | Valor medido - R\$ (C) | Dano ao erário a PI - R\$ (D) = C | Data do Pagamento | Fator de Reajuste (E) | Dano ao erário do Reaj. - R\$ (F) = C x E | Data do Pagamento |
|-------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | 26 | 1.382,000 | 32,17 | 44.458,94 | 44.458,94 | 17/12/2015 | 0,1663 | 7.393,52 | 01/03/2016 |
| 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | 29 | 592,000 | 32,17 | 19.044,64 | 19.044,64 | 05/05/2016 | 0,1663 | 3.167,12 | 25/04/2017 |
| 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | 36 | 11.491,500 | 32,17 | 369.681,55 | 369.681,55 | 24/02/2017 | 0,2123 | 78.483,39 | 23/05/2017 |
| 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | 38 | 1.012,400 | 32,17 | 32.568,91 | 32.568,91 | 10/05/2017 | 0,2123 | 6.914,37 | 30/11/2017 |
| 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | 39 | 536,600 | 32,17 | 17.262,42 | 17.262,42 | 10/05/2017 | 0,2123 | 3.664,81 | 14/12/2017 |
| 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | MF | 8.299,730 | 32,17 | 267.002,31 | 267.002,31 | 11/09/2018 | 0,2123 | 56.684,59 | 05/10/2018 |

Dano ao Erário - Parcial

750.018,77

156.307,80

Dano ao Erário - TOTAL

906.326,57

