



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO EPAMINONDAS
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**



Escola Estadual Antônio Epaminondas

10/09/2019 10:10:46 PM

SETEMBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 354767/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Antônio Epaminondas (localizada em Cuiabá/MT).

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado - Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 16 a 24 de setembro de 2019.

Gestores:

Marco Aurélio Marrafon – Secretário de Estado de Educação – 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk – Secretária de Estado de Educação – 2018/2019

Eber José de Matos Correa – Diretor Escolar



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO	22
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	22



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Antônio Epaminondas foram detectadas **10** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 25460/2018) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 19.03.2018, portanto, **dentro** do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 75/2018/GAB-JBC de 22.02.2018.

6. O Plano (documento digital nº 49914/2018) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se forro danificado e combate a cupins em uma sala de aula desocupada e na junção do telhado e forro no corredor externo da escola, que está em fase de recuperação.
Providências a serem tomadas	A sala em questão já foi reparada, com a instalação de novo forro e dedetização para tratar os cupins. Este espaço, será usado como biblioteca neste ano letivo. Conforme foto em anexo 01 e 02.
Prazo para implementação	Já implementado.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita na escola em 18.09.2019, verificou-se que a sala de aula foi dedetizada, exterminando os cupins. Foram colocados forros de PVC nas salas de aula e corredores.

Sala com forro de PVC.





Sala com forro de PVC.



Sala com forro em PVC.





Sala de aula com forro em PVC.



Corredor externo com forro em PVC.





Corredor externo com forro em PVC.



ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Piso batido de cimento danificado e com ausência de azulejos na área improvisada para refeitório.
Providências a serem tomadas	O piso do refeitório foi regularizado e pintado. Conta com novos mobiliários para melhor acomodação dos alunos. O espaço do refeitório está adequado para a convivência dos alunos no momento das refeições. Conforme foto anexo 03 e 04.
Prazo para implementação	Já implementado.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	A visita na escola em 18.09.2019, demonstrou que os buracos foram consertados e o piso pintado, no entanto já está desgastado. A área improvisada do refeitório continua sem azulejos.



Piso do refeitório com pintura desgastada.



Piso do refeitório desgastado.





Refeitório improvisado e insuficiente para o número de alunos.



Escola Estadual Antônio Epaminondas
18/09/2019 02:22:02 PM

ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de porta e base da parede lateral da área de banho do banheiro masculino.
Providências a serem tomadas	As adequações serão sanadas através de pedido de verba emergencial.
Prazo para implementação	31.12.2019.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 18.09.2019, verificou-se que a área de banho do banheiro masculino continua sem porta e sem a base da parede lateral. A divisória de pedra está quebrada.



Banheiro masculino com divisória de granito quebrada.



Escola Estadual Antônio Epaminondas
18/09/2019 02:24:35 PM

Banheiro masculino sem porta.



Escola Estadual Antônio Epaminondas
18/09/2019 02:24:45 PM



ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Sala dos professores com ambiente inadequado para as atividades extraclasse.
Providências a serem tomadas	A sala dos professores contém armários, mesa, onde todos ficam acomodados e banheiros. Conforme foto em anexo 05 e 06.
Prazo para implementação	Já implementado.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em vista a escola em 18.09.2019, constatou-se que permanece a mesma sala com espaço inadequado, apenas foi reformado o banheiro masculino.

Sala dos professores com espaço inadequado





Sala dos professores com espaço inadequado



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Refeitório inadequado e pequeno para a demanda dos alunos, em local improvisado e que molha nos períodos de chuva.
Providências a serem tomadas	O refeitório da unidade é coberto, onde as calhas não suportavam a vazão das chuvas, foram reparadas. O espaço físico do refeitório é suficiente para o atual número de alunos, já que a mesma tornou-se plena (tempo integral). Conforme fotos em anexo 03 e 04.
Prazo para implementação	Já implementado.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Conforme visita realizada em 18.09.2019, constatou-se que o refeitório continua no mesmo espaço, apenas fizeram uma concretagem no piso. A SEDUC enviou 8 jogos de mesas e cadeiras. As antigas de madeira, estão sendo utilizadas na área externa como mesa de estudos e refeição, mas ficam no relento sofrendo a ação do tempo. Os móveis novos são insuficientes para a quantidade de alunos, alguns retiraram a cadeira da sala para a refeição. O espaço continua molhando com a chuva.



Refeitório com espaço insuficiente.



Refeitório com espaço insuficiente.





ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	Biblioteca pequena e sendo utilizada como espaço de leitura e sala de audiovisual.
Providências a serem tomadas	A biblioteca está em fase de remanejamento, para sala que foi reformada, onde contará com mesas, cadeiras e estantes de livros. Conforme fotos em anexo 01 e 02.
Prazo para implementação	Já implementado.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 18.09.2019, constatou-se que onde era a biblioteca virou sala de aula. A biblioteca foi transferida para um espaço menor, que cabe no máximo 10 pessoas, e é usada apenas para a atividade de leitura. Os alunos pegam os livros e vão para as salas.

Espaço reduzido para a biblioteca.





Biblioteca com espaço reduzido.



Biblioteca com espaço reduzido.





Biblioteca com espaço reduzido.



ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de auditório.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2021.
Prazo para implementação	31.12.2021.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 18.09.2019, verificou-se que permanece a ausência de auditório.



ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de laboratório de ciências para aulas práticas.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA de 2021.
Prazo para implementação	31.12.2021.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se, em visita na escola em 18.09.2019, que a escola permanece sem laboratório de ciências, apenas chegou o material e equipamentos para montar o laboratório, mas até o momento a sala não foi disponibilizada para montá-lo.

ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência de sala de descanso para os alunos, essencial para escola de período integral.
Providências a serem tomadas	A demanda será inserida no PTA 2021.
Prazo para implementação	31.12.2021.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Em visita em 18.09.2019, verificou-se que a escola continua sem a sala de descanso. Importante realçar, que a quantidade de 62 alunos do ensino médio passou para 204 alunos, sendo que permaneceu inalterado o número de salas de aula.



ACHADO 10 – MANTIDO

Problemas identificados	Entrada, corredores e banheiros com pouca acessibilidade para receber alunos PNE's.
Providências a serem tomadas	As adequações poderão ser sanadas através de pedido de verba emergencial ou plano de manutenção.
Prazo para implementação	31.12.2019.
Responsável	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
Status	Não solucionado.
ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA	Em visita a escola em 18.09.2019, constatou-se que a escola permanece sem acessibilidade para PNE's.

Corredor de acesso a quadra de esportes sem acessibilidade para os PNE's.





Banheiro sem acessibilidade aos PNE's.



Escola Estadual Antônio Epaminondas
18/09/2019 02:42:35 PM

Entrada sem acessibilidade para os PNE's.



Escola Estadual Antônio Epaminondas
18/09/2019 02:45:51 PM



Corredor sem acessibilidade para os PNE's.



Entrada sem acessibilidade para os PNE's.





5. CONCLUSÃO

7. Dos **10** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **01** foi solucionado, **02** estão em processo de solução e **07** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
1	2 e 5	3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar as inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 27 de setembro de 2019.

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira **Vilma Maria Prado**
Técnico de Controle Público Externo **Técnica de Controle Público Externo**