

Anexo

Contrato 318/2016

ORDEN DE SERVIÇO Nº. 001/Coordenadoria de Engenharia/2016
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB

CNPJ nº. 01.515.590/0001-58

CONTRATO

318/2016

PROCESSO nº

049.085/2016

FORNECEDOR

 Personalitê Mídia Exterior e Produtos
Promocionais Eirelli - ME

CNPJ nº. 03.996.979/0001-98

 Informamos a V. S^a. que para a empresa acima mencionada foi contratada para prestar o serviço abaixo relacionado.


ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VL.UNIT	VL.TOTAL
04	2,16	M ²	CONFEÇÃO DE BANNER M ² COMPLETO C/ARTE, CHAPA DO (TEXTO/FIGURA).	PERSONALITÊ	R\$ 78,40	R\$ 169,34

Cuiabá/MT em 16 de junho de 2016.

Contratante:

 Selma Pereira Rodrigues Sabino
 Diretora Administrativo Financeira


 Anna Regina Feuerharmel
 Secretária Adjunta

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/Diretoria de Transporte/2016						
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB					CNPJ nº. 01.515.590/0001-58	
CONTRATO	318/2016		PROCESSO nº	049.085/2016		
FORNECEDOR	Personalitê Mídia Exterior e Produtos Promocionais Eirelli - ME				CNPJ nº. 03.996.979/0001-98	
Informamos a V. S ^a . que para a empresa acima mencionada foi contratada para prestar o serviço abaixo relacionado.						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VL.UNIT	VL.TOTAL
02	11,36	M ²	IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE 380G.	PERSONALITÊ	R\$ 62,50	R\$ 710,00
Cuiabá/MT em 16 de junho de 2016.						
Contratante:  Selma Pereira Rodrigues Sabino Diretora Administrativo Financeira  Leopoldino Pereira de Queiroz Diretor de Transporte						

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/Coordenadoria de Engenharia/2016						
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB					CNPJ nº. 01.515.590/0001-58	
CONTRATO	318/2016		PROCESSO nº	049.085/2016		
FORNECEDOR	Personalitê Mídia Exterior e Produtos Promocionais Eirelli - ME				CNPJ nº. 03.996.979/0001-98	
Informamos a V. S ^a , que para a empresa acima mencionada foi contratada para prestar o serviço abaixo relacionado.						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VL.UNIT	VL.TOTAL
29	156,76	M ²	FAIXA EM LONA 380G COM IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE COM ACABAMENTO.	PERSONALITÊ	R\$ 60,30	R\$ 9.452,62
Cuiabá/MT em 16 de junho de 2016.						
Contratante:  Selma Pereira Rodrigues Sabino Diretora Administrativo Financeira  Enódes Soares Ferreira Assessor Técnico						

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA CUIABANA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Personalite Midia Exterior e Produtos Promocionais Eireli ME Personalite Midia Exterior e Promocionais RUA FENELON MÜLLER,506- DOM AQUINO CEP 78015-090- Fone (65) 3626-2200 -Cuiabá- MT dcmassid@terra.com.br Inscrição Municipal 138124 - CPF/CNPJ 03.996.979/0001-98					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 14/7/2016 10:09:09		Código de Verificação de Autenticidade 3D BA 56	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		196	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 01.515.590/0001-58		Inscrição Municipal 67151		Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	
Endereço 13 de Junho		Número 1289		Complemento Terreo	
CEP 78020-600		Cidade / UF Cuiabá / MT		Bairro Do Porto	
Telefone (65)3315-4208		e-mail joedsonmaia@hotmail.com			
Descrição dos Serviços					
QTD. 2,16M² - CONFEÇÃO DE BANNER COMPLETO C/ ARTE, CHAPA. VALOR UNT: R\$ 78,40 VALOR TOTAL: R\$ 169,34					
QTD. 11,36M² - IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE 380G. VALOR UNT: R\$ 62,50 VALOR TOTAL: R\$ 710,00					
QTD. 156,76M² - FAIXA EM LONA 380G COM IMPRESSÃO DIGITLA A BASE DE SOLVENTE COM ACABAMENTO. VALOR UNT: R\$ 60,30 VALOR TOTAL: R\$ 9.452,62					
CONFORME Nº EMPENHO: 15601.0001.16.000288-7					
VENCIMENTO CONTRA/ APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO BANCO SICREDI (748) AGENCIA 0810 CONTA CORRENTE 51210-4 CNPJ: 03.996.979/0001-98 PERSONALITE MÍDIA EXTERIOR E PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI ME.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 1813001 - (1813-0/01) Impressão de material para uso publicit...			Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 24	Cód. Nacional Atividade Econômica 1813001
Valor Total dos Serviços OK R\$ 10.331,96	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.331,96	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
ISSQN R\$ 206,64					
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 10.125,32	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." • PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: _____

Dotação: 339039 Fonte: 103

Cuiabá, 12 / 8 / 2016


Marcus Roberto Romero Garé

FISCAL DE CONTRATO

ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato		Vigência do Contrato	
318/2016		12 meses a partir de 20.5.2016	
Contratado			
Personalité Midia Exterior e Produtos Promocionais Eireli M.E.			
Objeto do Contrato			
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de placas e correlatos para atender as necessidades da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
Waltuir Peaguda Filho		Junho/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado).		
12.8.2016	O serviço vem sendo executado conforme pactuado no contrato		
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias).		
12.8.2016	Todos os questionamentos foram respondidos		



Secretaria de
MOBILIDADE
URBANA



Rua 13 de Junho, 1289 - Bairro Porto
Fone: (65) 3315-4201
Cep.: 78020-000 - Cuiabá-MT
www.cuiaba.mt.gov.br

Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)
12.8.2016	Não foram encontradas irregularidades
Nome do Fiscal	Matrícula
Marcus Roberto Romero Gare	4036707
Assinatura	Data
	12.8.2016

SEMOB

Fis.

76

Rub.

PREFEITURA DE
Cuiabá



PREFEITURA DE
Cuiabá



PROIBIDO
ENTRADA
PARA A ESQUERDA





SMTU




ATENÇÃO!

PROIBIDO SEGUIR EM FRENTE

1ª Companhia

SEMOB
Fis. 99
Rua



ATENÇÃO

SENTIDO PROIBIDO

PROIBIDO

PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA



RUA M. O. F. O. R. C. E. R. T. O



RUA M. O. F. O. R. C. E. R. T. O

Anexo

Contrato 340/2016

Atestamos o recebimento do constante desta NF
em perfeita condições quanto ao eu estado,
especificação e quantidade.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Engenharia

Dotação: 339039 Fonte: 103

Cuiabá, 31 / 08 / 2016

Adeir de Arruda e Silva

Adeir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993

RECEBEMOS DE DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUST LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014807 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DATAPROM Identificação do emitente DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUST LTDA RUA ANTONIO PIETRUZA, 198 PORTAO Cep:80610-320 CURITIBA/PR Fone: 4130141200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000014807 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4116 0880 5900 4500 0100 5500 1000 0148 0710 0305 5560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160129067426 17/08/2016 09:40:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017759318	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 80.590.045/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 03.533.064/0001-46	DATA DE EMISSÃO 17/08/2016	
ENDEREÇO PC ALENCASTRO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78005-580	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/08/2016
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 6536456268	UF MT	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:35:00
FATURA			
I 000014807 15/09/2016 195.313,43			

CALCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 195.313,43	VALOR DO ICMS 13.671,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194.805,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 507,48	VALOR TOTAL DA NOTA 195.313,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
04090B0930 60007	CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO SEMA FORICO - 4/4 FASES, COM COMUNICACAO GS M/GPRS/ETHERNET/MODEM, COM POTENCIA CO NVNCI	85308010	400	6107	UN	6,0000	15.595,39 0000	93.572,34 0000	93.572,34	6.550,06	0,00	7,00%	0,00%
040A0D0930 60007	CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO SEMA FORICO - 8/8 FASES, COM COMUNICACAO GS M/GPRS/ETHERNET/MODEM, COM POTENCIA CO NVNCI	85308010	400	6107	UN	3,0000	17.237,01 0000	51.711,03 0000	51.711,03	3.619,78	0,00	7,00%	0,00%
1	CONTADOR REGRESSIVO SEMAFORICO DIGITAL	85308010	000	6107	UN	1,0000	2.355,365 200	2.355,370 000	2.708,68	189,60	353,31	7,00%	15,00%
M99091400 6	COLUNA VERTICAL VEICULAR CILINDRICA 11 4,30MM PARA 1 BRACO PROJETADO, 6,00MTS	85309000	000	6108	UN	2,0000	2.216,190 000	4.432,380 000	4.432,38	310,27	0,00	7,00%	0,00%
RVFPC0067	PORTA FOCO PRINCIPAL, TIPO I. 3X200MM COM LED.	85308090	000	6108	UN	2,0000	3.119,080 000	6.238,160 000	6.238,16	436,67	0,00	7,00%	0,00%
RVFPC0063	PORTA FOCO PEDESTRE, 2X250X250MM COM L ED E PARA FIXACAO EM COLUNA SEMAFORICA	85308090	000	6108	UN	18,0000	1.969,940 000	35.458,92 0000	35.458,92	2.482,13	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 070202056427	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto com IPI reduzido conforme Decreto 5.906/2006 e Portarias MCT/MDIC/MF: 322 DE 29/05/2006 DOU 30/05/2006 E 049 DE 30/01/2009 DOU 02/02/2009, e Lei 8.248/91 e alteracoes posteriores. Protocolo: 141160129067426 PEDIDO CLIENTE :DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10% R\$19.531,34 PR 60% 11.718,81 MT 40% R\$ 7.812,54[CONTRATO 340/2016 - ATA 005/2016]REF. JULHO/2016] Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 18302,79 (9.37%).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 5967,36.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 8951,04.	RESERVADO AO FISCO


Atestamos o recebimento do constante desta NF
em perfeita condições quanto ao eu estado,
especificação e quantidade.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Engenharia

Dotação: 339030 Fonte: 103

Cuiabá, 15 / 07 / 2016


Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



Identificação do emitente

DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA IN DUST LTDARUA ANTONIO PIETRUZA, 198
PORTAO Cep:80610-320
CURITIBA/PR
Fone: 4130141200**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000014807
SÉRIE 1
FOLHA 02/02**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****4116 0880 5900 4500 0100 5500 1000 0148 0710 0305 5560**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO DEST. A NÃO CONTRIBUINTE/ VEN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO


141160129067426 17/08/2016 09:40:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9017759318**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.****CNPJ**
80.590.045/0001-00**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M99012000 2	CABO CONDUTOR DE COBRE 4X1,5MM.	85444900	000	6107	M	1,0000	7,060000	7,060000	7,06	0,49	0,00	7,00%	0,00%
1980812555	CABO CONDUTOR DE COBRE 2X1,0MM.	85444900	000	6107	M	1,0000	2,870000	2,870000	2,87	0,20	0,00	7,00%	0,00%
1980625001	BOTAO DE ACIONAMENTO MANUAL TIPO BLIND EX (BOTOEIRA PEDESTRE)	85365090	000	6107	UN	12,0000	85,652200	1.027,830 000	1.181,99	82,74	154,17	7,00%	15,00%



PREFEITURA DE
Cuiabá



FISCAL DE CONTRATO

ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato:		Vigência do Contrato	
nº 340/2016		01/06/2017	
Contratado			
DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.			
Objeto do Contrato			
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa do ramo de engenharia para a prestação de serviços de manutenção corretiva de semáforos, com fornecimento de materiais, montagem, instalação, e se necessário, substituição de equipamentos defeituosos, para garantir um trânsito seguro e o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
ALBERTO MACHADO ABUJAMRA		JULHO/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado).		
Julho/2016	Informamos que os Serviços Prestados para Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, foram executados conforme o proposto do contrato, justificado pelos chamados realizados durante o mês de julho conforme anexo.		
Julho/2016	NF : 5387 DATADA 15/08/2016 Valor de R\$ 149.403,84		
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)		
Julho/2016	As providências resumem no acompanhamento sistemático dos trabalhos realizados pela Empresa e os Relatórios efetuados diariamente.		
Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)		
Julho/2016	Satisfatório, e dentro do proposto no Contrato.		
Nome do Fiscal		Matrícula	
ADEMIR DE ARRUDA E SILVA		4035993	
Assinatura		Data	
		19/08/2016	

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993

Secretaria de
MOBILIDADE URBANA
(SEMOB)



Rua 13 de Junho, 1289 - Bairro Porto
Fone: (65) 3315-4201
Cep.: 78020-000 - Cuiabá - Mato Grosso
www.cuiaba.mt.gov.br

FISCAL DE CONTRATO
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato:		Vigência do Contrato	
nº 340/2016		01/06/2017	
Contratado			
DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.			
Objeto do Contrato			
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa do ramo de engenharia para a prestação de serviços de manutenção corretiva de semáforos, com fornecimento de materiais, montagem, instalação, e se necessário, substituição de equipamentos defeituosos, para garantir um trânsito seguro e o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
ALBERTO MACHADO ABUJAMRA		JULHO/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado). Informamos que os Serviços Prestados para Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, foram executados conforme o proposto do contrato, justificado pelos chamados realizados durante o mês de julho conforme anexo (FICHAS DE ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA) .		
Julho/2016	NF : 14807 DATADA 17/08/2016 Valor de R\$ 195.313,43		
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias) - O controlador Eletrônico de Tráfego semafórico 4/4 fases foram implantados nos seguintes cruzamentos: 1 – Av. Rubens de Mendonça x Rua Argélia; 2 – Av. Rubens de Mendonça x Rua Juliano Costa Marques; 3 – Av Rubens de Mendonça Travessia de Pedestre em frente ao TRT; 4 – Av. Gonçalo Antunes de Barros (Jurumirim) x Rua Ricardo Miranda; 5 – Av Dom Bosco x Rua São Sebastião; 6 – Av. Rubens de Mendonça saída da morada do ouro. - O controlador Eletrônico de Tráfego semafórico 8/8 fases foram implantados nos seguintes cruzamentos. 1 – Av Beira Rio x Av Fernando Corrêa; 2 – Av. Rubens de Mendonça x Rua Senegal; 3 - Este controlador está na secretaria sendo usado para testar as Placas. — O Contador Regressivo Digital foi colocado na Av Rubens de Mendonça em frente ao CREA. - A coluna veicular foi colocada no cruzamento semafórico da Av Beira Rio x Av Oito de Abril;		

Admir



PREFEITURA DE
Cuiabá



- O porta foco Principal tipo I foram colocados nos seguintes cruzamentos:

- 1 – Av Rubens de Mendonça em frente a Havan;
- 2 – Av República do Líbano em frente a rodoviária.

Os Porta focos de pedestres foram colocados nos seguintes cruzamentos:

- 01 – Na Rua República do Líbano em frente a rodoviária foram colocados 04 (quatro);
- 02 – No Cruzamento da Av. Rubens de Mendonça x Av. Hélio Ribeiro foram colocados 02 (dois);
- 03 – Na Av Rubens de Mendonça em frente a Havan foram colocados 02 (dois);
- 04 – Na Av. Rubens de Mendonça em frente ao Hotel Paiguás foi Colocado 01 (um);
- 05 – Na Av. Rubens de Mendonça x Rua Senegal foram colocados 02 (dois);
- 06 – Na Av. Rubens de Mendonça x Rua Argélia foram colocados 04 (quatro);
- 07 – Na Av Tenente Coronel Duarte x Av. Generoso Ponte 01 (um);
- 08 – Na Av Tenente Coronel Duarte x Av Dom Bosco 02 (dois)

01 (um) metro de Cabo Condutor 4 x 1,5mm² foi utilizado para emendar o cabo que arrebentor no cruzamento da Av. Tancredo Neves x Rua Carmindo de Campos;

01 (um) metro de Cabo Condutor de cobre 2x1,00mm² foi utilizado para emendar o cabo da botoeira na Av Fernando Correa em frente a Igreja Nossa Senhora da Guia;

Botão de Acionamento Manual foram utilizados nas seguintes botoeiras:

- 01 – Av Miguel sutil em frente ao Comper Supermercado foi colocado 1 (um) Botão;
- 02 – Av. Rubens de Mendonça em frente a Justiça Federal foi trocado 1 (um) botão;
- 03 – Av. Fernando Corrêa em frente ao colégio Master foi trocado 1 (um) botão;
- 04 – Av. Beira Rio em frente a UNIC foram trocadas 03 (três) botões;
- 05 – Av Rubens de Mendonça em frente ao Hotel Paiguás foi trocado 01 (um) botão;

Julho/2016

As providências resumem no acompanhamento sistemático dos trabalhos realizados pela Empresa e os Relatórios efetuados diariamente.

Data

Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)

Julho/2016

Satisfatório, e dentro do proposto no Contrato.

Nome do Fiscal

Matrícula

ADEMIR DE ARRUDA E SILVA

4035993

Assinatura

Data

25/08/2016

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993

Secretaria de
MOBILIDADE URBANA
(SEMOB)



Rua 13 de Junho, 1289 - Bairro Porto
Fone: (65) 3315-4201
Cep.: 78020-000 - Cuiabá - Mato Grosso
www.cuiaba.mt.gov.br



Equipe de Manutenção Semafórica PREFEITURA DE CUIABÁ - DATAPROM

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**29 DE JUNHO DE 2016
A
28 DE JULHO DE 2016**

Curitiba, 2 de agosto de 2016.

29/06/16 à 28/07/16

Total de chamados atendidos no período de 29/06/16 à 28/07/16: 70

Seleção por Técnico.

Total de chamados atendidos pelo técnico Anderson: 40

Total de chamados atendidos pelo técnico Leandro: 30

Seleção por Tipo.

Total de chamados do tipo corretivo: 41

Total de chamados do tipo remanejamento: 10

Total de chamados do tipo programação: 01

Total de chamados do tipo verificação: 11

Total de chamados do tipo implantação: 07

Seleção por Tipo Corretivo.

Total de chamados com problema de cabo: 10

Total de chamados de troca de módulos: 10

Total de chamados de troca e remanejamento de contador regressivo: 12

Total de chamados de porta-foco (troca, reparo, reposicionamento, etc.): 07

Total de chamados de outros tipos: 02


Módulos trocados: 4 Potências Dataprom, 3 CPUs Dataprom e 1 Fontes e Verde.

Média de tempo de conclusão aos chamados: 125 minutos

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993
DE ACORDO


Chamados classificados por Tipo

Corretivo	41
Ensaio	0
Implantação	7
Preventiva	0
Programação	1
Remanejamento	10
Verificação	11
TOTAL	70




Chamados classificados por Tipo - Corretivo

Cabo	10
Botoeira	0
Fusível	0
Horário	0
Lâmpada	0
Módulos	10
Reset	0
Porta-Foco	7
Coluna	0
Cont. Regressivo	12
Outros	2
TOTAL	41




Módulos Trocados

Chassi DTP	0
Fonte DTP	1
Potência DTP	4
Comunic. DTP	0
CPU DTP	3
TOTAL	8



DIÁRIO DE CHAMADOS CUIABÁ - 29/06/16 à 28/07/16





DATAPROM

RELAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS - 29/06/16 a 28/07/16

DATA	CRUZAMENTO	DP40-4	DP40-8	CPU Contransin	Placa Bot. Contransin	Pot. Contransin	Cabo 4x4,5	Cabo 2x1	Botoeira	PF princ.	PF rep.	PF ped.	Coluna 6m	Coluna Ped	Braço 4m	Braço 5m	Cont. Regr.	LED
30/06/2016	Ten. Cel Duarte X Beira Rio / Carmindo Campos						55			2	2							
30/06/2016	Beira Rio X UNIC / Jaques Brunini						1											
01/07/2016	Ten. Cel Duarte X Beira Rio / Carmindo Campos						10						1					
04/07/2016	Ten. Cel Duarte X Beira Rio / Carmindo Campos						20											
04/07/2016	Av. Brasil X Ceará									1								
04/07/2016	Gal. Mello X Carmindo de Campos / Tancredo Neves																	3
05/07/2016	Cel. Escolástico X Diogo Domingos Ferreira						65											
05/07/2016	Mai. Deodoro X Rodoviária						90			2	2			1	1	1		
06/07/2016	Mai. Deodoro X Rodoviária						30			2	2	4						
07/07/2016	Hélio Ribeiro X Cenário Rural			1	1	1												
08/07/2016	Rubens de Mendonça X TRT	1					65											
12/07/2016	Gal. Mello X Carmindo de Campos / Tancredo Neves						7											
12/07/2016	Cel. Escolástico X Diogo Domingos Ferreira						35											
13/07/2016	Rubens de Mendonça X CREA																2	
13/07/2016	Rubens de Mendonça X Hotel Paiguás						60											
17/07/2016	Gen. Ponce X 13 de Junho / Ten. Cel. Duarte						50											
20/07/2016	Rubens de Mendonça X Hotel Paiguás											1						
22/07/2016	Rubens de Mendonça X Hotel Paiguás							30	2									
22/07/2016	Dom Bosco X Ipiranga	1																
22/07/2016	Sen. Metelo X São Sebastião		1															
26/07/2016	Gal. Mello X Carmindo de Campos / Tancredo Neves						50											
27/07/2016	Rubens de Mendonça X Havan												6					
28/07/2016	Rubens de Mendonça X Havan						8						3					
	TOTAL	2	1	1	1	1	546	30	2	5	6	5	10	1	1	1	2	3

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Inspecção e Fiscalização
Materiais
10/08/2016
de acordo

SEMOB
Fls. 144
Rub. [assinatura]

Relatório Geral

Data inicial: 03/06/2016 Data Final: 03/07/2016 Cruzamento: *

Tipo: * Tipo Corretiva: *

Técnico: * Equipamento: *

Manut.: 37969 Cruz.: 23

GAL. MELLO X PEDESTRE (1650)

Equip.: CONTRANSIN Modelo: CONTRASIN End. no CTA: Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 08:30

Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Verificação.

Data do Atend.: 02/07/2016 Hora do Atend.: 08:45 Data da concl.: 02/07/2016 Hora da concl.: 08:55

Condição: Apagado.

Histórico: Verificado, equipamento contransim sem módulos no chassi, inoperante.

Obs.:

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:15	0:10
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37970 Cruz.: 110

JOÃO GOMES SOBRINHO X MARGINAL

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 19:20

Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Controlador queimado

Data do Atend.: 02/07/2016 Hora do Atend.: 19:35 Data da concl.: 02/07/2016 Hora da concl.: 20:25

Condição: Fase 02 Apagada.

Histórico: Foi retirado mal contato da potência, e colocado os parafusos de fixação dos módulos.

Obs.: Tem um controlador 4F em um gabinete do DP40-8F.

Tipo:	Corretiva	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:15	0:10
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37971 Cruz.: 39

RUBENS DE MENDONÇA X HOTEL PAIGUÁS (RETORNO)

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 070701 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 13:15

Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Apagado

Data do Atend.: 03/07/2016 Hora do Atend.: 13:45 Data da concl.: 03/07/2016 Hora da concl.: 14:00

Condição: ok.

Histórico: Foi verificado, tudo Ok no cruzamento.

Obs.:

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:30	0:15
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37972 **Cruz.:** 18 **GENEROSO PONCE X TREZE DE JUNHO / TENE CEL DUARTE**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 8F. **End. no CTA:** 020901 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 14:00
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Intermitente
Data do Atend.: 03/07/2016 **Hora do Atend.:** 14:30 **Data da concl.:** 03/07/2016 **Hora da concl.:** 15:00
Condição: Intermitente
Histórico: Foi trocado a Cpu, e a fonte. Tinha vários alarmes de falta de energia e erro de relógio.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Módulos	Quan.	Tempo deslo.: 0:30	Tempo concl.: 0:30
Módulos Trocados:				
Peça retirada: Fonte	Número: Sem n	Peça colocada: Fonte	Número: Sem n	
Peça retirada: CPU	Número: Sem n	Peça colocada: CPU	Número: Sem n	

Manut.: 37973 **Cruz.:** 26 **TENE. CEL. DUARTE X BEIRA RIO (JUNTO) / CARMINDO DE CA**
Equip.: TELVENT **Modelo:** TELVENTI 1 **End. no CTA:** **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 13:20
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Cabo Rompido
Data do Atend.: 04/07/2016 **Hora do Atend.:** 13:40 **Data da concl.:** 04/07/2016 **Hora da concl.:** 16:05
Condição: Fase Apagada
Histórico: Foi passado 20 Mts de cabo 4 X 1,5, e trocado 04 fusíveis na Potência.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Cabo	Quan.	Tempo deslo.: 0:20	Tempo concl.: 2:25
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 37974 **Cruz.:** 72 **CEL. ESCOLÁSTICO X DIOGO DOMINGOS FERREIRA**
Equip.: OUTROS **Modelo:** **End. no CTA:** **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 07:30
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Sem amarelo Fase 04
Data do Atend.: 05/07/2016 **Hora do Atend.:** 08:00 **Data da concl.:** 05/07/2016 **Hora da concl.:** 10:50
Condição: Sem amarelo
Histórico: Foi trocado 65 Mts de cabo 4 X 1,5 que estava danificado.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Cabo	Quan.	Tempo deslo.: 0:30	Tempo concl.: 2:50
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	



Manut.: 37975 Cruz.: 120

BUENOS AIRES X BRASÍLIA

Equip.: TELVENT Modelo: TELVENT End. no CTA: Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 10:50

Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Retirar Colunas e Porta Fcos

Data do Atend.: 05/07/2016 Hora do Atend.: 11:00 Data da concl.: 15/07/2016 Hora da concl.: 12:40

Condição: ok

Histórico: Foi desativado cruzamento, para instalar em outro lugar.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Outros Quan. Tempo deslo.: 0:10 Tempo concl.: 1:40

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 37977 Cruz.: 102

AV. BEIRA RIO X SÃO CRISTOVÃO

Equip.: DATAPROM Modelo: End. no CTA: Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 08:10

Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Implantação Cruzamento

Data do Atend.: 07/07/2016 Hora do Atend.: 08:40 Data da concl.: 17/07/2016 Hora da concl.: 09:05

Condição: Não Foi Possível

Histórico: Não foi possível instalar Controlador, tem que fazer as marcações das ruas, obra civil não estava pronta.

Obs.:

Tipo: Verificação Tipo da Corre.: - Quan. Tempo deslo.: 0:30 Tempo concl.: 0:25

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 37978 Cruz.: 44

RUBENS DE MENDONÇA X TRT (NÃO CRUZA)

Equip.: TELVENT Modelo: TELVENT 1 End. no CTA: Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 09:05

Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Retirada, e instalação das Colunas

Data do Atend.: 07/07/2016 Hora do Atend.: 09:20 Data da concl.: 17/07/2016 Hora da concl.: 13:30

Condição: Retirado Coluna

Histórico: Foi retirado uma coluna que não estava sendo usada, e instalada a mesma em outro cruzamento novo.

Obs.:

Tipo: Implantação Tipo da Corre.: - Quan. Tempo deslo.: 0:15 Tempo concl.: 4:10

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 37979 **Cruz.:** 44 RUBENS DE MENDONÇA X TRT (NÃO CRUZA)
Equip.: TELVENT **Modelo:** TELVENT 1 **End. no CTA:** **Data Rec.:** 07/2016 **Hora Rec.:** 06:50
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Implantação do semáforo
Data do Atend.: 08/07/2016 **Hora do Atend.:** 07:10 **Data da concl.:** 08/07/2016 **Hora da concl.:** 12:00
Condição: Implantação
Histórico: Foi implantado uma coluna, instalado um DP40-4F, e passado 65 Mts de cabo 4 X 1,5. Faltou colocar o braço na coluna, ficou para tarde vir com apoio do caminhão munch.
Obs.:

Tipo:	Implantação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:20	4:50
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37980 **Cruz.:** 44 RUBENS DE MENDONÇA X TRT (NÃO CRUZA)
Equip.: TELVENT **Modelo:** TELVENT 1 **End. no CTA:** **Data Rec.:** 07/2016 **Hora Rec.:** 13:30
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Lâmpada Queimada
Data do Atend.: 11/07/2016 **Hora do Atend.:** 13:50 **Data da concl.:** 11/07/2016 **Hora da concl.:** 14:15
Condição: ok
Histórico: Foi refeito a medição de corrente
Obs.:

Tipo:	Programa	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:20	0:25
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37981 **Cruz.:** 16 ISAAC PÓVOAS X BARÃO DE MELGAÇO
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 8F. **End. no CTA:** 020601 **Data Rec.:** 07/2016 **Hora Rec.:** 13:00
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Fazer levantamento dos contadores digitais.
Data do Atend.: 11/07/2016 **Hora do Atend.:** 14:00 **Data da concl.:** 11/07/2016 **Hora da concl.:** 14:20
Condição: ok
Histórico: Já tem os Contadores no cruzamento.
Obs.:

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		1:00	0:20
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37982 Cruz.: 24 GAL. MELLO X CARMINDO DE CAMPOS / TANCREDO N
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 080101 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 14:20
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Fazer levantamento dos Contadores.
Data do Atend.: 11/07/2016 Hora do Atend.: 14:40 Data da concl.: 11/07/2016 Hora da concl.: 15:00
Condição: ok.
Histórico: Falta 03 Contadores
Obs.:

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:20	0:20
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37983 Cruz.: 115 BEIRA RIO X UNIC (PEDESTRE) / JAQUES BRUNINI
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 091201 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 14:00
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Retirar Contador Digital
Data do Atend.: 11/07/2016 Hora do Atend.: 14:30 Data da concl.: 11/07/2016 Hora da concl.: 15:10
Condição: ok
Histórico: Foi retirado 02 contadores, para instalar em outro cruzamento.
Obs.:

Tipo:	Corretiva	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Outros		0:30	0:40
		Módulos Trocados:			
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37984 Cruz.: 6 GETÚLIO VARGAS X MAL DEODORO/PRES MARQ/MAL FLOR
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 010301 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 14:20
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Fazer levantamento dos Contadores
Data do Atend.: 11/07/2016 Hora do Atend.: 14:30 Data da concl.: 11/07/2016 Hora da concl.: 15:00
Condição: ok
Histórico: Já tem contadores instalados.
Obs.:

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
				0:10	0:30
		Módulos Trocados:			
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

SEMOB	
Fis.	120
Rub.	0

Manut.: 37985 Cruz.: 24 GAL. MELLO X CARMINDO DE CAMPOS / TANCREDO N
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 080101 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 15:55
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Instalação de Contador Digital
Data do Atend.: 12/07/2016 Hora do Atend.: 16:05 Data da concl.: 12/07/2016 Hora da concl.: 18:15
Condição: ok.
Histórico: Foram instalados 03 contadores digital, e passado 7 Mts de cabo 4 x 1,5, E trocado 01 lampada queimada, e substituída por 01 led amarelo.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Outros	Quan.	Tempo deslo.: 0:10	Tempo concl.: 2:10
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 37986 Cruz.: 59 CARMINDO DE CAMPOS X JAQUES BRUNINI
Equip.: TELVENT Modelo: TELVENT 1 End. no CTA: 080201 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 15:00
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Retirar Contador Digital
Data do Atend.: 12/07/2016 Hora do Atend.: 15:15 Data da concl.: 12/07/2016 Hora da concl.: 15:55
Condição: ok
Histórico: Foi retirado 01 contador digital.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Outros	Quan.	Tempo deslo.: 0:15	Tempo concl.: 0:40
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 37987 Cruz.: 39 RUBENS DE MENDONÇA X HOTEL PAIGUÁS (RETORNO)
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 070701 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 14:50
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Amarelo não funciona
Data do Atend.: 13/07/2016 Hora do Atend.: 15:10 Data da concl.: 13/07/2016 Hora da concl.: 20:00
Condição: Amarelo Apagado
Histórico: Foi passado 60 Mts de cabo 4 X 1,5, e refeito imenda no mesmo.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Cabo	Quan.	Tempo deslo.: 0:20	Tempo concl.: 4:50
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Ademir de Almeida e Silva
Agente Marítimo de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035893
de agosto

SEMOB
Fis. 121
Rub. 0

Manut.: 37988 Cruz.: 63 FERNANDO CORREA X BEIRA RIO (PAIOL)
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 090401 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 15:10
 Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Amarelo Apagado

Data do Atend.: 14/07/2016 Hora do Atend.: 15:30 Data da concl.: 14/07/2016 Hora da concl.: 19:15

Condição: Amarelo Apagado

Histórico: Foi tirado curto do cabo, e trocado Chassi DP40-8F.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Módulos Quan. Tempo deslo.: 0:20 Tempo concl.: 3:45

Módulos Trocados:

Peça retirada: Chassi Data Número: Sem n Peça colocada: Chassi Dat Número: 1445

Manut.: 37989 Cruz.: 18 GENEROSO PONCE X TREZE DE JUNHO / TENE CEL DUARTE
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 020901 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 08:00
 Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Cabo em Curto

Data do Atend.: 17/07/2016 Hora do Atend.: 08:10 Data da concl.: 17/07/2016 Hora da concl.: 13:00

Condição: Cabo rompido.

Histórico: Foram passados 50 Mts de cabo 4 X 1,5 , 3 50 Mts de cabo 3 X 1,5 , foram trocados 04 Leds, furado 02 colunas para passar o cabo de pedestre, e trocado 01 Potência.

Obs.: 01 Led vermelho, 01 Led Amarelo, e 02 Leds verde.

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Módulos Quan. Tempo deslo.: 0:10 Tempo concl.: 4:50

Módulos Trocados:

Peça retirada: Potência Número: Sem n Peça colocada: Potência Número: Sem núm

Manut.: 37990 Cruz.: 64 FERNANDO CORREA X ESCOLA SOUZA BANDEIRA (PED)
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 090501 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 09:30
 Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Apagado

Data do Atend.: 18/07/2016 Hora do Atend.: 09:55 Data da concl.: 18/07/2016 Hora da concl.: 10:15

Condição: Apagado

Histórico: Foi Trocado a Cpu, e programado conforme ficha.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Módulos Quan. Tempo deslo.: 0:25 Tempo concl.: 0:20

Módulos Trocados:

Peça retirada: CPU Número: Sem n Peça colocada: CPU Número: Sem núm

SEMOB
Fis. 122
Rub. 0

Manut.: 37991 Cruz.: 56 MIGUEL SUTIL X BOA VISTA (LEBLON) / GAL. MELLO
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 14:30
 Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
 Ocorrência: Travado
 Data do Atend.: 14/07/2016 Hora do Atend.: 14:45 Data da concl.: 14/07/2016 Hora da concl.: 15:00
 Condição: ok
 Histórico: Tudo Ok.
 Obs.:

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:15	0:15
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37992 Cruz.: 26 TENE. CEL. DUARTE X BEIRA RIO (JUNTO) / CARMINDO DE CA
 Equip.: TELVENT Modelo: TELVENTI 1 End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 19:30
 Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
 Ocorrência: Travar Coluna Solta
 Data do Atend.: 12/07/2016 Hora do Atend.: 19:50 Data da concl.: 12/07/2016 Hora da concl.: 21:05
 Condição: ok
 Histórico: Foi endireitado Braço do Porta foco, e feito furo na coluna para travar o Braço.
 Obs.:

Tipo:	Corretiva	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Outros		0:20	1:15
		Módulos Trocados:			
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37993 Cruz.: 103 MARECHAL DEODORO X RODOVIÁRIA (PEDESTRE)
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 060301 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 19:30
 Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO
 Ocorrência: Retirar controlador e Colunas
 Data do Atend.: 01/07/2016 Hora do Atend.: 19:50 Data da concl.: 11/07/2016 Hora da concl.: 22:55
 Condição: ok
 Histórico: Foi desativado cruzamento, retirado controlador e colunas. Foi Utilizado 01 saco de argamassa, para fechar o brraco da coluna antiga.
 Obs.:

Tipo:	Corretiva	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Outros		0:20	3:5
		Módulos Trocados:			
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 37994 Cruz.: 44 RUBENS DE MENDONÇA X TRT (NÃO CRUZA)
Equip.: TELVENT Modelo: TELVENT 1 End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 09:00
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Fazer Levantamento do cruzamento

Data do Atend.: 19/07/2016 Hora do Atend.: 09:10 Data da concl.: 19/07/2016 Hora da concl.: 10:30

Condição: ok

Histórico: Foi acompanhado Fernando Arana, e o Secretário Tiago, para definir o posicionamento das colunas.

Obs.:

Tipo:	Corretiva	Tipo da Corre.: Outros	Quan.	Tempo deslo.: 0:10	Tempo concl.: 1:20
Módulos Trocados:					
Peça retirada:		Número:	Peça colocada:		Número:

Manut.: 37995 Cruz.: 81 HÉLIO RIBEIRO X CENARIUM RURAL (PEDESTRE)
Equip.: CONTRANSIN Modelo: CONTRANSI End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 11:00
Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: DATAPROM

Ocorrência: Verificação.

Data do Atend.: 02/07/2016 Hora do Atend.: 11:05 Data da concl.: 02/07/2016 Hora da concl.: 11:15

Condição: Apagado.

Histórico: Verificado, equipamento Contransin, sem módulos, inoperante.

Obs.: Gabinete DP40 4F.

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.: -	Quan.	Tempo deslo.: 0:5	Tempo concl.: 0:10
Módulos Trocados:					
Peça retirada:		Número:	Peça colocada:		Número:

Manut.: 37996 Cruz.: 26 TENE. CEL. DUARTE X BEIRA RIO (JUNTO) / CARMINDO DE CA
Equip.: TELVENT Modelo: TELVENT 1 End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 15:00
Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Rendição.

Data do Atend.: 04/07/2016 Hora do Atend.: 15:30 Data da concl.: 04/07/2016 Hora da concl.: 16:08

Condição: Apagado.

Histórico: Feito emenda no cabo 4x2,5 que a equipe Leandro e Silosmar passaram.

Obs.: Feito rendição à equipe Leandro e Silosmar.

Tipo:	Corretiva	Tipo da Corre.: Cabo	Quan.	Tempo deslo.: 0:30	Tempo concl.: 0:38
Módulos Trocados:					
Peça retirada:		Número:	Peça colocada:		Número:

SEMOB
Fis. 124
Rub. 02

Manut.: 37997 Cruz.: 110 JOÃO GOMES SOBRINHO X MARGINAL
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 16:10
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO
 Ocorrência: Verificação.

Data do Atend. 04/07/2016 Hora do Atend.: 16:20 Data da concl. 14/07/2016 Hora da concl.: 16:52

Condição: 01 porta foco repetidor fora de posição e sem amarelo fase 03.

Histórico: Trocado módulo potência 2ª posição e reposicionado 01 porta foco repetidor.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Módulos	Quan.	Tempo deslo.: 0:10	Tempo concl.: 0:32
Módulos Trocados:				
Peça retirada: Potência	Número: 0251	Peça colocada: Potência	Número: 6011	

Manut.: 38000 Cruz.: 86 SENADOR METELO X JOAQUIM MURT/BAR.MELGAÇO/CMTE
 Equip.: TELVENT Modelo: TELVENT End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 08:40
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Porta foco fora de posição.

Data do Atend. 15/07/2016 Hora do Atend.: 08:48 Data da concl. 15/07/2016 Hora da concl.: 08:54

Condição: 01 porta foco I fora de posição.

Histórico: Reposicionado 01 porta foco principal I.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Outros	Quan.	Tempo deslo.: 0:8	Tempo concl.: 0:6
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38001 Cruz.: 90 SENADOR METELO X SÃO SEBASTIÃO
 Equip.: DATAPROM Modelo: DAP40 - 8F. End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 08:54
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Reposicionar porta foco.

Data do Atend. 15/07/2016 Hora do Atend.: 08:57 Data da concl. 15/07/2016 Hora da concl.: 09:07

Condição: Operacional.

Histórico: Reposicionado 01 porta foco principal.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Outros	Quan.	Tempo deslo.: 0:3	Tempo concl.: 0:10
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

SEMOB
Pis 125
Rub. 0

Manut.: 38002 Cruz.: 36 RUBENS DE MENDONÇA X CREA
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 060401 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 11:10
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Implantar contadores regressivos.

Data do Atend.: 13/07/2016 Hora do Atend.: 11:20 Data da concl.: 13/07/2016 Hora da concl.: 12:30

Condição: Operacional.

Histórico: Implantados 02 contadores regressivos verde.

Obs.:

Tipo:	Implantação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:10	1:10
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 38003 Cruz.: 22 GAL. MELLO X MIGUEL SUTIL
 Equip.: DATAPROM Modelo: DATAPROM End. no CTA: Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 07:30
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Esticar cabos que estão baixos.

Data do Atend.: 14/07/2016 Hora do Atend.: 07:45 Data da concl.: 14/07/2016 Hora da concl.: 08:15

Condição: Operacional.

Histórico: Reposicionado 01 braço e porta foco I e esticado cabo aéreo que estava baixo.

Obs.:

Tipo:	Corretiva	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Outros		0:15	0:30
		Módulos Trocados:			
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 38004 Cruz.: 21 GAL. MELLO X SÃO CRISTÓVÃO
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 021101 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 07:40
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Retirar contadores regressivos.

Data do Atend.: 13/07/2016 Hora do Atend.: 07:50 Data da concl.: 13/07/2016 Hora da concl.: 08:13

Condição: Operacional.

Histórico: Retirados 03 contadores regressivos.

Obs.: Retirados para implantar em cruzamentos onde existe radares.

Tipo:	Remanejamento	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:10	0:23
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Admir de Almeida e Silva
 Agente Municipal de Trânsito e Transportes
 Matrícula: 463893
 de agosto

Manut.: 38005 **Cruz.:** 15 ISAAC PÓVOAS X CMTE COSTA
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 4F. **End. no CTA:** 020501 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 10:56
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Trocar contadores regressivos.
Data do Atend.: 11/07/2016 **Hora do Atend.:** 11:00 **Data da concl.:** 11/07/2016 **Hora da concl.:** 11:25
Condição: Operacional com 02 contadores regressivos queimados.
Histórico: Trocados 02 contadores regressivos.
Obs.:


Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Módulos	Quan.	Tempo deslo.: 0:4	Tempo concl.: 0:25
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38006 **Cruz.:** 17 GENEROSO PONCE X JOAQUIM MURTINHO
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 8F. **End. no CTA:** 020701 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 10:00
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Retirar contadores regressivos para implantar em cruzamentos onde existe radares.
Data do Atend.: 11/07/2016 **Hora do Atend.:** 10:30 **Data da concl.:** 11/07/2016 **Hora da concl.:** 10:50
Condição: Operacional.
Histórico: Retirados 02 contadores regressivos.
Obs.:

Tipo: Remanejamento	Tipo da Corre.: -	Quan.	Tempo deslo.: 0:30	Tempo concl.: 0:20
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38007 **Cruz.:** 72 CEL. ESCOLÁSTICO X DIOGO DOMINGOS FERREIRA
Equip.: OUTROS **Modelo:** **End. no CTA:** **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 09:00
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO
Ocorrência: Verificação.
Data do Atend.: 12/07/2016 **Hora do Atend.:** 09:35 **Data da concl.:** 12/07/2016 **Hora da concl.:** 10:42
Condição: 02 fases apagadas.
Histórico: Encontrado cabo rompido e passados 35 mts de cabo 4x2,5mm e feito 02 emendas aéreas.
Obs.: cabo rompido entre controlador e sub-controlador no meio da quadra.

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Cabo	Quan.	Tempo deslo.: 0:35	Tempo concl.: 1:7
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	



Manut.: 38008 **Cruz.:** 44 **RUBENS DE MENDONÇA X TRT (NÃO CRUZA)**
Equip.: TELVENT **Modelo:** TELVENT 1 **End. no CTA:** **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 14:50
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Relocar 01 braço e ligar cabos novos.

Data do Atend. 08/07/2016 **Hora do Atend.:** 15:07 **Data da concl.:** 08/07/2016 **Hora da concl.:** 19:00

Condição: Operacional mas com um el Telvent a uma quadra de distância.

Histórico: Remanejado 01 braço e 01 porta foco e ligado cabos novos no controlador novo DP 404F, cortado 01 coluna que estava acidentada e retirada do local.

Obs.:

Tipo: Remanejamento **Tipo da Corre.:** - **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:17 **Tempo concl.:** 3:53

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38010 **Cruz.:** 18 **GENEROSO PONCE X TREZE DE JUNHO / TENE CEL DUARTE**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 8F. **End. no CTA:** 020901 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 19:15
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Verificar cabos.

Data do Atend. 04/07/2016 **Hora do Atend.:** 19:35 **Data da concl.:** 04/07/2016 **Hora da concl.:** 21:48

Condição: Operacional, com pedestres e 01 I e 01 R apagados. Fases 05 e 06 sem fusíveis na potência devido à curto nos cabos.

Histórico: Verificado disposição de fases, verificado os pontos onde os cabos estão rompidos, deixado para outro dia passar os cabos e fazer as emendas com apoio da Semob.

Obs.: será agendado para um domingo.

Tipo: Verificação **Tipo da Corre.:** - **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:20 **Tempo concl.:** 2:13

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38012 **Cruz.:** 97 **DOM BOSCO X IPIRANGA / SÃO SEBASTIÃO**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40-4F **End. no CTA:** **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 09:07
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Reposicionar porta foco.

Data do Atend. 05/07/2016 **Hora do Atend.:** 09:09 **Data da concl.:** 05/07/2016 **Hora da concl.:** 09:35

Condição: Operacional.

Histórico: Trocado 01 suporte e reposicionado 01 porta foco repetidor.

Obs.:

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Outros **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:2 **Tempo concl.:** 0:26

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------



Manut.: 38013 Cruz.: 107

AV. BRASIL X CEARÁ

Equip.: CONTRANSIN Modelo: CONTRANSI End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 10:45

Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Controlador travando.

Data do Atend.: 15/07/2016 Hora do Atend.: 11:00 Data da concl.: 15/07/2016 Hora da concl.: 11:45

Condição: Travando.

Histórico: Trocado controlador, retirado Genuino e colocado Contransin, ambos sem numeração.

Obs.: os dois controladores, retirado e colocado não tem numeração.

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Outros Quan. Tempo deslo.: 0:15 Tempo concl.: 0:45

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38014 Cruz.: 109

JOÃO GOMES SOBRINHO X SÃO BENEDITO

Equip.: OUTROS Modelo: End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 16:10

Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Anteparo caindo.

Data do Atend.: 18/07/2016 Hora do Atend.: 16:30 Data da concl.: 18/07/2016 Hora da concl.: 16:50

Condição: Operacional com 01 anteparo solto, caindo.

Histórico: Fixado anteparo no porta foco principal I.

Obs.: Fixado com arame, porta foco antigo.

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Outros Quan. Tempo deslo.: 0:20 Tempo concl.: 0:20

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38015 Cruz.: 90

SENADOR METELO X SÃO SEBASTIÃO

Equip.: DATAPROM Modelo: DAP40 - 8F. End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 16:25

Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Apagado.

Data do Atend.: 22/07/2016 Hora do Atend.: 16:40 Data da concl.: 22/07/2016 Hora da concl.: 17:40

Condição: Alerta.

Histórico: Trocado módulo chassi DP40 8F com apoio da Semob.

Obs.: Chassi colocado está com o piscante queimado.

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Módulos Quan. Tempo deslo.: 0:15 Tempo concl.: 1:00

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Chassi Data	Número:	03920	Peça colocada:	Chassi Dat	Número:	03918
----------------	-------------	---------	-------	----------------	------------	---------	-------



Manut.: 38016 Cruz.: 97

DOM BOSCO X IPIRANGA / SÃO SEBASTIÃO

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40-4F End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 14:30
Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Alarme de porta aberta.

Data do Atend. 22/07/2016 Hora do Atend.: 14:40 Data da concl. 22/07/2016 Hora da concl.: 14:52

Condição: Operacional com alarme de porta aberta.

Histórico: Ajustado sensor da porta e feito verificação geral.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Outros Quan. Tempo deslo.: 0:10 Tempo concl.: 0:12

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38018 Cruz.: 97

DOM BOSCO X IPIRANGA / SÃO SEBASTIÃO

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40-4F End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 09:06
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Troca de Equipamento

Data do Atend. 22/07/2016 Hora do Atend.: 09:15 Data da concl. 22/07/2016 Hora da concl.: 11:50

Condição: ok

Histórico: Foi retirado um TESC, e instalado um DP40-4F.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Módulos Quan. Tempo deslo.: 0:9 Tempo concl.: 2:35

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada: Potência	Número: 2272
Peça retirada:	Número:	Peça colocada: Fonte	Número: 2499
Peça retirada:	Número:	Peça colocada: Potência	Número: 2271
Peça retirada:	Número:	Peça colocada: Chassi Dat	Número: Sem num
Peça retirada:	Número:	Peça colocada: Comunicaç	Número: Sem num
Peça retirada:	Número:	Peça colocada: CPU	Número: 1012

Manut.: 38020 Cruz.: 39

RUBENS DE MENDONÇA X HOTEL PAIGUÁS (RETORNO)

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F End. no CTA: 070701 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 08:30
Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Instalação de Porta Foco Pedestre

Data do Atend. 20/07/2016 Hora do Atend.: 08:50 Data da concl. 30/07/2016 Hora da concl.: 09:30

Condição: ok


Histórico: Foi instalado 01 Porta foco Pedestre.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Outros Quan. Tempo deslo.: 0:20 Tempo concl.: 0:40

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------



Manut.: 38021 Cruz.: 32

TENE. CEL. DUARTE X JOÃO TOBIAS (NÃO CRUZA)

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 030301 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 21:48

Técnico: Anderson

Aux.: Lucídio

Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Cabos baixos.

Data do Atend. 04/07/2016 Hora do Atend.: 21:52 Data da concl. 14/07/2016 Hora da concl.: 22:20

Condição: Operacional.

Histórico: Levantados os cabos aéreos e fixados com cinta hellman.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Outros Quan. Tempo deslo.: 0:4 Tempo concl.: 0:28

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38022 Cruz.: 32

TENE. CEL. DUARTE X JOÃO TOBIAS (NÃO CRUZA)

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 030301 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 08:13

Técnico: Anderson

Aux.: Lucídio

Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Implantar contadores regressivos.

Data do Atend. 13/07/2016 Hora do Atend.: 08:25 Data da concl. 13/07/2016 Hora da concl.: 09:40

Condição: Operacional.

Histórico: Implantados 02 contadores regressivos.

Obs.:

Tipo: Implantação Tipo da Corre.: - Quan. Tempo deslo.: 0:12 Tempo concl.: 1:15

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38023 Cruz.: 40

RUBENS DE MENDONÇA X ENIO VIEIRA

Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 070601 Data Rec. 06/2016 Hora Rec. 10:30

Técnico: Anderson

Aux.: Lucídio

Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Trocar contadores regressivos.

Data do Atend. 29/06/2016 Hora do Atend.: 10:37 Data da concl. 19/06/2016 Hora da concl.: 12:12

Condição: Operacional.


Histórico: Retirados 02 contadores regressivos queimados e colocados 03 contadores regressivos bons, 01 em cada braço no cruzamento.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Outros Quan. Tempo deslo.: 0:7 Tempo concl.: 1:35

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------



Manut.: 38025 Cruz.: 73 VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA X PEDRO CELESTINO / BARÃO DE MELG
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 010601 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 08:15
Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Verificação.

Data do Atend.: 14/07/2016 Hora do Atend.: 08:25 Data da concl.: 14/07/2016 Hora da concl.: 08:52

Condição: 01 led vermelho queimado e 02 amarelos não ascendendo.

Histórico: Trocado 01 módulo potência e 01 led vermelho no principal I pela Voluntários e reposicionado o braço.

Obs.:

Tipo: Corretiva Tipo da Corre.: Módulos Quan. Tempo deslo.: 0:10 Tempo concl.: 0:27

Módulos Trocados:

Peça retirada: Potência Número: s/nº Peça colocada: Potência Número: 002255

Manut.: 38026 Cruz.: 94 DOM BOSCO X JOAQUIM M. / BARÃO MELG. / CMTE C
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 050101 Data Rec. 06/2016 Hora Rec. 09:45
Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Retirar contadores regressivos.

Data do Atend.: 29/06/2016 Hora do Atend.: 09:46 Data da concl.: 29/06/2016 Hora da concl.: 09:52

Condição: Operacional.

Histórico: Retirado equipamento contador regressivo.

Obs.:

Tipo: Remanejamento Tipo da Corre.: - Quan. Tempo deslo.: 0:1 Tempo concl.: 0:6

Módulos Trocados:

Peça retirada: Número: Peça colocada: Número:

Manut.: 38027 Cruz.: 94 DOM BOSCO X JOAQUIM M. / BARÃO MELG. / CMTE C
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 050101 Data Rec. 06/2016 Hora Rec. 09:38
Técnico: Anderson Aux.: Lucídio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Retirar contadores regressivos.

Data do Atend.: 29/06/2016 Hora do Atend.: 09:39 Data da concl.: 29/06/2016 Hora da concl.: 09:45

Condição: Operacional.

Histórico: Retirado contador regressivo.

Obs.:

Tipo: Remanejamento Tipo da Corre.: - Quan. Tempo deslo.: 0:1 Tempo concl.: 0:6

Módulos Trocados:

Peça retirada: Número: Peça colocada: Número:

Manut.: 38028 Cruz.: 94 DOM BOSCO X JOAQUIM M. / BARÃO MELG. / CMTE C
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 050101 Data Rec.: 06/2016 Hora Rec.: 09:20
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Retirar contadores regressivos.

Data do Atend.: 29/06/2016 Hora do Atend.: 09:30 Data da concl.: 19/06/2016 Hora da concl.: 09:37

Condição: Operacional.

Histórico: Retirados 02 contadores regressivos.

Obs.:

Tipo:	Remanejamento	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:10	0:7
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 38029 Cruz.: 26 TENE. CEL. DUARTE X BEIRA RIO (JUNTO) / CARMINDO DE CA
 Equip.: TELVENT Modelo: TELVENT 1 End. no CTA: Data Rec.: 06/2016 Hora Rec.: 08:00
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Relocar coluna.

Data do Atend.: 29/06/2016 Hora do Atend.: 08:45 Data da concl.: 19/06/2016 Hora da concl.: 09:45

Condição: Operacional.

Histórico: começado cavar buraco, dado qta para retirar contadores regressivos à pedido do secretário.

Obs.:

Tipo:	Remanejamento	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:45	1:00
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:

Manut.: 38030 Cruz.: 112 DANTE MARTINS DE OLIVEIRA X BENEDITO CAMARGO E JD LEBLON
 Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 8F. End. no CTA: 110401 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 10:00
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Relocar colunas.

Data do Atend.: 25/07/2016 Hora do Atend.: 10:12 Data da concl.: 15/07/2016 Hora da concl.: 11:00

Condição: Operacional.

Histórico: Verificado possibilidade de alteração e relocação de colunas veiculares.

Obs.: necessário implantação de 03 colunas veiculares e 01 pedestre para alteração do cruzamento.

Tipo:	Verificação	Tipo da Corre.:	Quan.	Tempo deslo.:	Tempo concl.:
		Módulos Trocados:		0:12	0:48
		Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:



Manut.: 38035 Cruz.: 24 GAL. MELLO X CARMINDO DE CAMPOS / TANCREDO N
Equip.: DATAPROM Modelo: DP40 - 4F. End. no CTA: 080101 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 11:30
Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Porta focos apagados.

Data do Atend.: 26/07/2016 Hora do Atend.: 11:43 Data da concl.: 26/07/2016 Hora da concl.: 13:08

Condição: Fase 03, subcontrolador apagada, cabos rompidos.

Histórico: Passados 50 metros de cabo 4x2,5 e feitas 02 emendas aéreas e levantado e cintado os cabos com cinta hellmam a quadra inteira até o controlador e trocado 01 fusível de 10A na potência referente a fase 03.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Cabo	Quan.	Tempo deslo.: 0:13	Tempo concl.: 1:25
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38036 Cruz.: 108 DANTE MARTINS DE OLIVEIRA X MANOEL PEREIRA CUIABANO
Equip.: MENG Modelo: MENG End. no CTA: Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 08:50
Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Retirar colunas.

Data do Atend.: 27/07/2016 Hora do Atend.: 09:00 Data da concl.: 27/07/2016 Hora da concl.: 09:40

Condição: Operacional.

Histórico: Soltado concreto do pé da coluna que estava sem uso no cruzamento, com alavanca.

Obs.: Coluna estava desativada sem porta focos e sem uso.

Tipo: Remanejamento	Tipo da Corre.: -	Quan.	Tempo deslo.: 0:10	Tempo concl.: 0:40
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38037 Cruz.: 42 RUBENS DE MENDONÇA X HAVAN (RET) / LOGO DEPOIS DA HAVA
Equip.: DATAPROM Modelo: End. no CTA: 070201 Data Rec.: 07/2016 Hora Rec.: 08:00
Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Acompanhar munk na retirada de colunas.

Data do Atend.: 28/07/2016 Hora do Atend.: 08:10 Data da concl.: 28/07/2016 Hora da concl.: 12:10

Condição: Operacional.

Histórico: Deslocado até Varzeu Grande buscar colunas e braços que estava no pátio da empresa do munk, levado até o pátio da SEMOB e voltado no cruzamento para dar apoio ao munk na retirada de 03 colunas com braços.

Obs.:

Tipo: Remanejamento	Tipo da Corre.: -	Quan.	Tempo deslo.: 0:10	Tempo concl.: 4:00
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38038 Cruz.: 42 RUBENS DE MENDONÇA X HAVAN (RET) / LOGO DEPOIS DA HAVA
 Equip.: DATAPROM Modelo: End. no CTA: 070201 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 06:30
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Relocar colunas.

Data do Atend.: 28/07/2016 Hora do Atend.: 06:55 Data da concl.: 28/07/2016 Hora da concl.: 07:40

Condição: Operacional.

Histórico: Quebrado concreto de 02 colunas para a retirada com o munk.

Obs.:

Tipo: Remanejamento	Tipo da Corre.: -	Quan.	Tempo deslo.: 0:25	Tempo concl.: 0:45
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38039 Cruz.: 127 Av. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA X POLICLINICA DO PLANALTO
 Equip.: OUTROS Modelo: End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 09:40
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Quebrar concreto do pé de 02 colunas veiculares para retirar-las.

Data do Atend.: 27/07/2016 Hora do Atend.: 09:45 Data da concl.: 27/07/2016 Hora da concl.: 11:00

Condição: Cruzamento desativado.

Histórico: Quebrado concreto e cavado em volta das colunas para o munk retirá-las.

Obs.: Colunas que estavam desativadas e com braços.

Tipo: Remanejamento	Tipo da Corre.: -	Quan.	Tempo deslo.: 0:5	Tempo concl.: 1:15
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	

Manut.: 38046 Cruz.: 42 RUBENS DE MENDONÇA X HAVAN (RET) / LOGO DEPOIS DA HAVA
 Equip.: DATAPROM Modelo: End. no CTA: 070201 Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 13:12
 Técnico: Leandro Aux.: Silosmar Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Implantação de Coluna

Data do Atend.: 28/07/2016 Hora do Atend.: 13:40 Data da concl.: 28/07/2016 Hora da concl.: 20:00

Condição: ok

Histórico: Foram instaladas 03 colunas de 06 Mts dataprom, mais 02 colunas da semob, foi relocado 01 coluna de lugar, foi utilizado 15 sacos de argamassa, e passado 8 mts de cabo 4x1,5 dataprom.

Obs.:

Tipo: Corretiva	Tipo da Corre.: Cabo	Quan.	Tempo deslo.: 0:28	Tempo concl.: 6:20
Módulos Trocados:				
Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:	



Manut.: 38047 **Cruz.:** 42 **RUBENS DE MENDONÇA X HAVAN (RET) / LOGO DEPOIS DA HAVA**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** **End. no CTA:** 070201 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 13:15
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Implantação de colunas

Data do Atend.: 27/07/2016 **Hora do Atend.:** 13:30 **Data da concl.:** 27/07/2016 **Hora da concl.:** 18:05

Condição: implantação

Histórico: Foram implantadas 06 colunas de 07 Mts dataprom, e 07 sacos de argamassa.

Obs.:

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Outros **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:15 **Tempo concl.:** 4:35

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

Manut.: 38048 **Cruz.:** 103 **MARECHAL DEODORO X RODOVIÁRIA (PEDESTRE)**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 4F. **End. no CTA:** 060301 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 06:40
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Termina de implantação do cruzamento

Data do Atend.: 06/07/2016 **Hora do Atend.:** 07:10 **Data da concl.:** 06/07/2016 **Hora da concl.:** 12:00

Condição: Implantação

Histórico: Foram passados 30 Mts decabo 4X1,5, instalados 4 porta foco Pedestre dataprom, e 02 Porta foco Repetidor Dataprom, e instalado 01 controlador DP40-4F da SEMOB.

Obs.:

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Outros **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:30 **Tempo concl.:** 4:50

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

Manut.: 38049 **Cruz.:** 39 **RUBENS DE MENDONÇA X HOTEL PAIGUÁS (RETORNO)**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 4F. **End. no CTA:** 070701 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 07:40
Técnico: Leandro **Aux.:** Silosmar **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Cabo de Botocira Aberto

Data do Atend.: 22/07/2016 **Hora do Atend.:** 08:00 **Data da concl.:** 22/07/2016 **Hora da concl.:** 09:05

Condição: ok


Histórico: Foi Passdo 30 Mts de cabo 2X1, feito imenda no cabo de botocira, e instalado 02 botociras.

Obs.:

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Botocira **Quan.** 2 **Tempo deslo.:** 0:20 **Tempo concl.:** 1:5

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
-----------------------	----------------	-----------------------	----------------



Manut.: 38050 **Cruz.:** 26 **TENE. CEL. DUARTE X BEIRA RIO (JUNTO) / CARMINO DE CA**
Equip.: TELVENT **Modelo:** TELVENTI 1 **End. no CTA:** **Data Rec.** 06/2016 **Hora Rec.** 14:00
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucidio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Relocar 01 coluna.

Data do Atend.: 30/06/2016 **Hora do Atend.:** 14:35 **Data da concl.:** 30/06/2016 **Hora da concl.:** 20:40

Condição: Operacional

Histórico: Relocados 01 coluna com 01 braço usados, implantados 02 porta focos principais novos e 02 repetidores novos, relocados 02 repetidores usados e passados 55 metros de cabo 4x 2,5.

Obs.: 02 para focos principais novos e 02 repetidores novos.

Tipo: Remanejamento **Tipo da Corre.:** Módulos Trocados **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:35 **Tempo concl.:** 6:5

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Manut.: 38051 **Cruz.:** 115 **BEIRA RIO X UNIC (PEDESTRE) / JAQUES BRUNINI**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 8F. **End. no CTA:** 091201 **Data Rec.** 06/2016 **Hora Rec.** 09:20
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucidio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Apagado.

Data do Atend.: 30/06/2016 **Hora do Atend.:** 09:30 **Data da concl.:** 30/06/2016 **Hora da concl.:** 10:25

Condição: Apagado.

Histórico: Trocado ponto de AC, usado 01 metro de cabo 2x4mm, trocado módulo cpu e 01 potência.

Obs.: 01 metro de cabo 2X4 mm

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Módulos Trocados **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:10 **Tempo concl.:** 0:55

Módulos Trocados:

Peça retirada: CPU	Número: 3333	Peça colocada: CPU	Número: 3295
Peça retirada: Potência	Número: 0193	Peça colocada: Potência	Número: Po 0081

Manut.: 38052 **Cruz.:** 24 **GAL. MELLO X CARMINO DE CAMPOS / TANCREDO N**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 4F. **End. no CTA:** 080101 **Data Rec.** 07/2016 **Hora Rec.** 18:00
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucidio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Apagado

Data do Atend.: 04/07/2016 **Hora do Atend.:** 18:30 **Data da concl.:** 14/07/2016 **Hora da concl.:** 19:15

Condição: Apagado.

Histórico: Trocado módulo potência, e 03 leds, 01 vermelho 01 amarelo e 01 verde, novos

Obs.: 03 leds novos 01 vm 01 am 01 vd.

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Módulos Trocados **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:30 **Tempo concl.:** 0:45

Módulos Trocados:

Peça retirada: Potência	Número: s/nº	Peça colocada: Potência	Número: s/nº
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

Manut.: 38053 **Cruz.:** 103 **MARECHAL DEODORO X RODOVIÁRIA (PEDESTRE)**
Equip.: DATAPROM **Modelo:** DP40 - 4F. **End. no CTA:** 060301 **Data Rec.:** 07/2016 **Hora Rec.:** 14:00
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Implantar semáforo novamente.

Data do Atend.: 05/07/2016 **Hora do Atend.:** 14:25 **Data da concl.:** 05/07/2016 **Hora da concl.:** 23:10

Condição: -

Histórico: Implantados 03 colunas veiculares usadas, 01 braços de 05 mts novo, 01 braço de 04 mts novo, 01 colunade pedestre nova, 02 porta focos principais novos, 02 repetidores novos, passados 90 mts de cabo 4x2,5 e ligado AC na rede.

Obs.: 02 porta focos principais novos, 02 repetidores novos, 01 coluna de pedestre nova, 01 braço de 05 mts novo e 01 braço de 04 mts novo.

Tipo: Implantação **Tipo da Corre.:** - **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:25 **Tempo concl.:** 8:45

Módulos Trocados:

Peça retirada: **Número:** **Peça colocada:** **Número:**

Manut.: 38055 **Cruz.:** 81 **HÉLIO RIBEIRO X CENARIUM RURAL (PEDESTRE)**
Equip.: CONTRANSIN **Modelo:** CONTRANSI **End. no CTA:** **Data Rec.:** 07/2016 **Hora Rec.:** 16:45
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Recolocar chassi e módulos Contransin.

Data do Atend.: 07/07/2016 **Hora do Atend.:** 17:00 **Data da concl.:** 07/07/2016 **Hora da concl.:** 18:45

Condição: Apagado, sem chassi e sem módulos.

Histórico: Recolocado 01 chassi Contransin usado, 01 CPU nova, 01 placa de botoeiras nova, 01 potência nova, e retirado curto de uma botoeira específica para cegos.

Obs.: Colocado 01 cpu nova, 01 placa de botoeiras nova e 01 potência nova.

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Outros **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:15 **Tempo concl.:** 1:45

Módulos Trocados:

Peça retirada: **Número:** **Peça colocada:** **Número:**

Manut.: 38056 **Cruz.:** 107 **AV. BRASIL X CEARÁ**
Equip.: CONTRANSIN **Modelo:** CONTRANSI **End. no CTA:** **Data Rec.:** 07/2016 **Hora Rec.:** 17:10
Técnico: Anderson **Aux.:** Lucídio **Inform.:** SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Verificação.

Data do Atend.: 04/07/2016 **Hora do Atend.:** 17:21 **Data da concl.:** 04/07/2016 **Hora da concl.:** 17:30

Condição: 01 módulo verde aberto, 01 anteparo caindo e sem pestana.

Histórico: Fechado o módulo verde, colocado 01 anteparo novo, e 01 pestana nova no principal.

Obs.: Colocado 01 pestana nova e 01 anteparo novo.

Tipo: Corretiva **Tipo da Corre.:** Outros **Quan.** **Tempo deslo.:** 0:11 **Tempo concl.:** 0:9

Módulos Trocados:

Peça retirada: **Número:** **Peça colocada:** **Número:**

SEMOB
Fis. 138
Rub. 0

Manut.: 38057 Cruz.: 26 TENE. CEL. DUARTE X BEIRA RIO (JUNTO) / CARMINDO DE CA
 Equip.: TELVENT Modelo: TELVENTI 1 End. no CTA: Data Rec. 07/2016 Hora Rec. 08:20
 Técnico: Anderson Aux.: Lucidio Inform.: SINALIZAÇÃO

Ocorrência: Relocar e implantar colunas e porta focos.

Data do Atend. 01/07/2016 Hora do Atend.: 08:35 Data da concl. 01/07/2016 Hora da concl.: 12:15

Condição: Operacional.

Histórico: Implantado 01 coluna de 06 metros nova, e relocado 01 porta foco principal usado e 01 repetidor usado e passados 10 metros de cabo 4X2,5.

Obs.: Colocado 01 coluna veicular de 06 metros nova. Tentado retirar 01 coluna, mas não saiu.

Tipo: Remanejamento Tipo da Corre.: - Quan. Tempo deslo.: 0:15 Tempo concl.: 3:40

Módulos Trocados:

Peça retirada:	Número:	Peça colocada:	Número:
----------------	---------	----------------	---------

Total de Chamados: #No Total de Fusíveis: #No Total de Botoeiras: #No Total de Relés: #Nome

Média de Tempo para Deslocamento: Nome? Média de Tempo para Conclusão: Nome?



AV RUBENS DE MENDONÇA X RUA ARGÉLIA





AV RUBENS DE MENDONÇA X RUA SENEGAL



AV RUBENS DE MENDONÇA X RUA JULIANO COSTA MARQUES





AV RUBENS DE MENDONÇA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM FRENTE AO TRT







PREFEITURA DE
Cuiabá

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS X RUA RICARDO MIRANDA

SEMOB
Fis. 164
Rub. 4



Secretaria de
MOBILIDADE URBANA
(SEMOB)



Rua 13 de Junho, 1289 - Bairro Porto
Fone: (65) 3315-4201
Cep.: 78020-000 - Cuiabá - Mato Grosso
www.cuiaba.mt.gov.br





Anexo

Contrato 429/2016



**World Center Comércio
Import. e Export. Ltda**

Rua Lisboa Nº 70 Bairro Oswaldo Cruz
São Caetano do Sul - SP CEP 09570-510
Fone / Fax: 11 4233-4500

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº. 000.006.341
FL 01/01
SÉRIE 001



SEMOB

Fis 11

Rub

CHAVE DE ACESSO

3516 0700 2111 3100 0118 5500 1000 0063 4117 5295 2093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160445829977 21/07/2016 10:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636136706110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.211.131/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS- 1984

CNPJ/CPF

01.515.590/0001-58

DATA DE EMISSÃO

21/07/2016

ENDEREÇO

R TREZE DE JUNHO Nº 1289

BAIRRO/DISTRITO

PORTO

DATA DE SAÍDA

21/07/2016

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

CEP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT

07820-000

06533154211

HORA DE SAÍDA

10:38:25

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000006341/001	20/08/2016	129.736,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 129.736,00	R\$ 5.522,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.736,00	R\$ 22.055,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
LEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - EMITENTE				05.494.041/0002-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R SANTA VITORIA, 79-CIDADE INDUSTRIAL SATELITE	GUARULHOS	SP	336711025111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
900	VOLUMES	WORLD CENTER	1	3.450,000	3.450,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
126	CONE OBRA LARANJA BRANCO 75CM COM BASE 3,8KG - REFLETIVO GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO (10/10)	39269090	000	6108	UN	200,00	55,4300	11.086,00	11.086,00	776,02		7,00		1.884,60
102B	CONE PVC EXTRA-FLEX FLUORESCENTE ABNT - COLAR GD FLEX (10/10) COM SILK + RELEVO	39269090	300	6108	UN	700,00	169,5000	118.650,00	118.650,00	4.746,00		4,00		20.170,50

CONFERIDO

POR: Emerson
DATA: 22/07/16
HORA: 12:05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 1712-01 DADOS P/ DEPOSITO BRASIL AG 0322-0, C.C. 3801-6 EMPENHO 15601 0001,16 000 318 2 Horário. 10 18 24 Parcela ICMS conf EC 87/2015 ICMS UF Origem: 9 919,86 ICMS UF Destino: 6 613,24 ICMS FCP UF Destino 0,00

RESERVADO AO FISCO

2225,00

Atestamos o recebimento do constante desta nota em perfeita condições quanto ao seu estado, especificação e quantidade.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Trânsito


Dotação: 339030 Fonte: 103

Cuiabá, 1 de 1 de 1

SILVIO DE SOUZA PERNE



Silvio de Souza Perné
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4036114



WORLD CENTER**World Center Comércio
Import. e Export. Ltda**

Estabelecimento em São Paulo

Rua Lisboa Nº 70 Bairro Oswaldo Cruz
São Caetano do Sul - SP CEP 09570-510
Fone / Fax: 11 4233-4500**DANFE**Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.344
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3516 0700 2111 3100 0118 5500 1000 0063 4415 9079 3728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160452576518 25/07/2016 10:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636136706110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.211.131/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS- 1984

CNPJ/CPF

01.515.590/0001-58

DATA DE EMISSÃO

25/07/2016

ENDEREÇO

R TREZE DE JUNHO Nº 1289

BAIRRO/DISTRITO

PORTO

DATA DE SAÍDA

25/07/2016

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

CEP

07820-000

FONE/FAX

06533154211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:37:11

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000006344/001	24/08/2016	27.307,20			

VALOR DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 27.307,20	R\$ 1.911,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.307,20	R\$ 4.641,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.307,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPE/CNPJ
ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - EMITENTE				05.494.041/0002-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R SANTA VITORIA, 79-CIDADE INDUSTRIAL SATELITE	GUARULHOS	SP	336711025111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUMES	WORLDCENTER	1	500,000	500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX. TRIBUTOS
275A	BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL LARANJA 75CM - PERSONALIZADA 2 SETAS - 2 FAIXAS DE 1 METRO	39269090	000	6108	UN	40,00	682,6800	27.307,20	27.307,20	1.911,50		7,00		4.641,92

CONFERIDO
POR: Comarca
DATA: 25/07/16
HORA: 15:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 371202 DADOS P DEPOSITO BRASIL AG 0322-0, C C 3801-6 EMPENHO 15601 0001 16.000 318 2 Horário 10:37:11 Partilha ICMS conf EC 87/2015 ICMS UF Origem 1.638,43 ICMS UF Destino 1.092,29 ICMS FCP UF Destino 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento do constante desta NF
em perfeita condições quanto ao eu estado,
especificação e quantidade.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: _____

Dotação: _____ Fonte: _____

Cuiabá, 04 / 08 / 2016

SILVIO DE SOUZA PERNE

Silvio de Souza Perne

Agente Municipal de Trânsito e Transportes

Matrícula: 4036114



FISCAL DE CONTRATO

ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato		Vigência do Contrato	
CONTRATO N°429/2016		04/07/2016 À 03/09/2016	
Contratado			
WORD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-CNPJ:00.211.131/0001-18			
Objeto do Contrato			
Aquisição de material de balizamento e segurança na operação de trafego para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
JORGE EDUARDO TANNURI		JULHO/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado).		
28/07/2016			
	OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME O ESPERADO.		
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias).		
28/07/2016			

Silvio de Souza Perné
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4036114

Secretaria de
MOBILIDADE
URBANA



Rua 13 de Junho, 1289 - Bairro Porto
Fone: (65) 3315-4201
Cep.: 78020-000 - Cuiabá-MT
www.cuiaba.mt.gov.br

Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)
28/07/2016	SATISFAÇÃO NO SERVIÇO.
Nome do Fiscal	Matrícula
	4036114
Assinatura	Data
SILVIO DE SOUZA PERNÉ	28/07/2016

Silvio de Souza
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4036114

Silvio de Souza
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4036114

FISCAL DE CONTRATO**ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

Contrato		Vigência do Contrato	
CONTRATO N°429/2016		04/07/2016 À 03/09/2016	
Contratado			
WORD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-CNPJ:00.211.131/0001-18			
Objeto do Contrato			
Aquisição de material de balizamento e segurança na operação de trafego para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
JORGE EDUARDO TANNURI		JULHO/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado).		
03/08/2016			
	OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME O ESPERADO.		
	NF: 6344 DATADA: 25/07/2016 VALOR: R\$ 27.307,20		
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias).		
03/08/2016			
			

Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)
03/08/2016	SATISFAÇÃO NO SERVIÇO.
Nome do Fiscal	Matrícula
SILVIO DE SOUZA PERNÉ	4036114
Assinatura	Data
	03/08/2016

Silvio de Souza Perné
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4036114