

Foto 7 – Escala de profissionais



Foto 8 – Janela da cozinha com ferrugem e estragada



Foto 9 – Falta de medicamentos



Foto 10 – Porta externa com fechadura arrombada



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Dr. Fábio I e II

Foto 1 – Fachada da unidade



Foto 2 – Forro em mau estado de conservação



Foto 3 – Parede com infiltração



Foto 4 – Falta de medicamentos



Foto 5 – Agenda médica da unidade




Foto 6 – Janela com vidro quebrado



Foto 7 – Quintal sem manutenção



Foto 8 – Caixas mal armazenadas



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Jardim Leblon

Foto 1 – Fachada da USF



Foto 2 – Entrada



Foto 3 – Escala de horários




Foto 4 – Lixo em local indevido



Foto 5 – Janela danificada



Foto 6 – Teto com infiltração



Foto 7 – Balde para conter goteiras



Foto 8 – Parede com rachadura



Foto 9 – Teto danificado



Foto 10 – Material de construção em local inapropriado



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Jardim Fortaleza e Santa Laura

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Placa de reforma



Foto 3 – Escala de atendimento (Jardim Fortaleza)

Foto 4 – Escala de atendimento (Santa Laura)




Foto 5 – Rodapé e parede danificados




Foto 6 – Parede danificada



Foto 7 – Teto danificado



Foto 8 – Medicamentos em falta



Foto 9 – Cozinha em péssimas condições



Foto 10 – Quintal sem manutenção



Foto 11 – Lixo em local inadequado



Foto 12 – Esgoto transbordando



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Jardim Industriário I e II

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Placa



Foto 3 – Quadro de funcionários (Jardim Industriário I)




Foto 4 – Quadro de Funcionários (Jardim Industriário II)




Foto 5 – Janela com vidro quebrado e parede danificada



Foto 6 – Infiltracão na parede



Foto 7 – Teto danificado



Foto 8 – Lixo em local inadequado



Foto 9 – Porta sem fechadura



Foto 10 – Área externa



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Jardim Vitória I

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Cronograma de atendimento




Foto 3 – Escala dos funcionários



Foto 4 – Porta principal




Foto 5 – Móvel enferrujado



Foto 6 – Falta de medicamento



Foto 7 – Extintor vencido



Foto 8 – Área externa



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Jardim Vitória II e III

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Quadro de horários (Vitória II)



Foto 3 – Quadro de horários (Vitória II)

Foto 4 – Quadro de horários (Vitória III)




Foto 5 – Sala inacabada




Foto 6 – Depósito de material irregular



Foto 7 – Piso danificado



Foto 8 – Sala com local do ar condicionado aberto



Foto 9 – Maca danificada e enferrujada




Foto 10 – Infiltração devido à agua da chuva que escorre pela parede



Foto 11 – Obra não finalizada



Foto 12 – Obra não finalizada





Foto 13 – Porta com vidro quebrado



Foto 14 – Área externa



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família João Bosco Pinheiro e 1º de Março

Foto 1 – Fachada

Foto 2 – Quadro de funcionários sem todas as informações obrigatórias




Foto 3 – Porta principal



Foto 4 – Sala danificada



Foto 5 – Maca danificada



Foto 6 – Obra inacabada



Foto 7 – Vaso sanitário danificado



Foto 8 – Parede danificada e com infiltração



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Liberdade e Osmar Cabral

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Quadro de horário (Liberdade)




Foto 3 – Quadro de horários (Osmar Cabral)




Foto 4 – Farmácia com infiltração



Foto 5 – Infiltração no consultório



Foto 6 – Instalação elétrica irregular



Foto 7 – Banheiro feminino como depósito



Foto 8 – Porta danificada



Foto 9 – Janela Danificada



Foto 10 – Instalação de ar condicionado inadequada



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Nova Esperança I e II

Foto 1 – Fachada da USF



Foto 2 – Placa de inauguração



Foto 3 – Maca deteriorada




Foto 4 – Sala com janela quebrada



Foto 5 – Sala com infiltração



Foto 6 – Pombos no ar condicionado e forro



Foto 7 – Escala (Nova Esperança II)

Foto 8 – Sem escala (Nova Esperança I)



Foto 9 – Lixo hospitalar em local inadequado

Foto 10 – Consultório com infiltração



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Novo Horizonte

Foto 1 – Banheiro dos pacientes sem lâmpadas



Foto 2 – Ar condicionado com vazamento de água



Foto 3 – Quadro de servidores

Quadro de Servidores Unidade E.S.F. Novo Horizonte									
Nome	CARGO	CARGO	CARGO	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁB	D.S.
DANIELE	ENFERMEIRO	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
KATIA	MÉDICA	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
JACIARA	TEC. ENF.	30H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
PAULO	TEC. ENF.	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
MARINALVA	A.C.S.	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
DEVAIR	A.C.S.	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
CHRISTIANE	A.C.S.	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
HELLIAN	A.C.S.	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
ALCÂNTHA	A.C.S.	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
EVAIL	RECUPERAÇÃO	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
RODRANGELLA	DIGITAÇÃO	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
ANA PAUCA	DESENGANG	40H		7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	7-20-11 12-20-12	—/—/—
SILVANO	SL. TURNO	40H	12x36 DIAS ALTERNADOS						
JOEISON	AG. NER	40H	12x36 NOITAS ATENDIDAS						

Foto 4 – Infiltração



Foto 5 – Lixo em local inapropriado



Foto 6 – Móveis enferrujados



Foto 7 – Fiação exposta



Foto 8 – Cozinha



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Novo Mato Grosso

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Placa de inauguração



Foto 3 – Fiação exposta e infiltração



Foto 4 – Esgoto transborda e causa mau cheiro



Foto 5 – Extintor vencido



Foto 6 – Quadro de horário de atendimento




Foto 7 – Infiltração




Foto 8 – Depósito com infiltração



Foto 9 – Porta com fechadura improvisada



Foto 10 – Lixo em local inapropriado



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Novo Milenium e São João Del Rey

Foto 1 – Parede com rachadura



Foto 2 – Maca danificada e enferrujada



Foto 3 – Balança infantil inoperante



Foto 4 – Lixo em local inadequado



Foto 5 – Sala de esterilização usada como depósito



Foto 6 – Caixa de gordura transbordando e com mau cheiro



Foto 7 – Sala de pré consulta e de curativo conjunta de forma inadequada Foto 8 – Sala de expurgo usada também como depósito



Foto 9 – Torneira quebrada (sala de coleta)



Foto 10 – Infiltração no consultório



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Novo Paraíso II

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Placa



Foto 3 – Mural



Foto 4 – Recepção



Foto 5 – Janela danificada



Foto 6 – Depósito



Foto 7 – Porta sem maçaneta e sem vidro



Foto 8 – Tubulação exposta



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Paiaguás

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Placa



Foto 3 – Quadro de horários



Foto 4 – Mural



Foto 5 – Maca danificada




Foto 6 – Parede danificada



Foto 7 – Depósito em estado precário



Foto 8 – Parede com infiltração



Foto 9 – Fiação exposta



Foto 10 – Fiação exposta



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Parque Atalaia I e II

Foto 1 – Fachada da USF



Foto 2 – Entrada da unidade



Foto 3 – Depósito de lixo sem grade de proteção



Foto 4 – Tomadas sem proteção



Foto 5 – Banheiro com entulhos armazenados



Foto 6 – Parede com infiltração de água da chuva



Foto 7 – Escala dos profissionais de saúde

QUADRO DE HORÁRIO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS

UNIDADE CENTRO DE SAÚDE PARQUE CLIAEBA

Foto 8 – Escala dos profissionais de saúde

Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Pedra 90 I e II

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Fachada



Foto 3 – Mural



Foto 4 – Quadro de funcionários



Foto 5 – Área externa



Foto 6 – Lixeira



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Pedra 90 III e IV

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Escala dos profissionais de saúde

QUADRO DE HORÁRIO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS UNIDADE: USF PEDRA 90 III											
SEGUNDA-FEIRA HORÁRIO	NOME	CARGA HORÁRIA SEMANAL	FUNÇÃO ESPECIALIZADA	SEGUNDA-FEIRA HORÁRIO		TERÇA-FEIRA HORÁRIO		QUARTA-FEIRA HORÁRIO		QUINTA-FEIRA HORÁRIO	
				Morning	Tarde	Morning	Tarde	Morning	Tarde	Morning	Tarde
07h 00m	Wilmares Celia Alves	40 HS	Agente Comunitário de Saúde	07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
07h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
08h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
09h 15m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
10h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
10h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
11h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
12h 15m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
13h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
13h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
14h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
15h 15m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
16h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
16h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
17h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
18h 15m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
19h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
19h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
20h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
21h 15m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
22h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
22h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
23h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
24h 15m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
25h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
25h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
26h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
27h 15m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
28h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
28h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
29h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
29h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
30h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
30h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
31h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
31h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
32h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
32h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
33h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
33h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
34h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
34h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
35h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
35h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
36h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
36h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
37h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
37h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
38h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
38h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
39h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
39h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
40h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
40h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
41h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
41h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
42h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
42h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
43h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
43h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
44h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
44h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
45h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
45h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
46h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
46h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
47h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
47h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
48h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
48h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
49h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
49h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
50h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
50h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
51h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
51h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
52h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
52h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
53h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
53h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
54h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
54h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
55h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
55h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
56h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
56h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
57h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
57h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
58h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
58h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
59h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
59h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
60h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
60h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
61h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
61h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
62h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
62h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
63h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
63h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
64h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
64h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
65h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
65h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
66h 00m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
66h 45m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
67h 30m				07h	13h	07h	13h	07h	13h	07h	13h
67h 45m				07h	13h	07h	13h				

Foto 6 – Lixo em local inadequado



Foto 7 – Banheiro em péssimas condições



Foto 8 – Área externa



Foto 9 – Área externa



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Pedra 90 V e VI

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Placa



Foto 3 – Cronograma de atendimento



Foto 4 – Quadro de horários




Foto 5 – Maca danificada



Foto 6 – Parede com infiltração



Foto 7 – Teto com infiltração



Foto 8 – Porta sem fechadura



Foto 9 – Banheiro interditado



Foto 10 – Porta de entrada em péssimo estado de conservação



Foto 11 – Depósito em local inadequado



Foto 12 – Área externa com buraco sem tampa adequada na fossa



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Pedregal I e II

Foto 1 – Fachada da USF



Foto 2 – Recepção



Foto 3 – Escala de profissionais de saúde



Foto 4 - Escala de profissionais de saúde




Foto 5 – Ar condicionado sem funcionamento



Foto 6 – Fiação exposta



Foto 7 – Ventilador sem funcionamento



Foto 8 – Parede danificada



Foto 9 – Reforma não concluída



Foto 10 – Depósito da unidade



Relação de fotos das Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá visitadas

Unidade de Saúde da Família Praeiro

Foto 1 – Fachada



Foto 2 – Placa



Foto 3 – Parede com infiltração e mofo




Foto 4 – Parede com infiltração

